

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/21526/26/03/11
Nr zlecenia/szkody: Brak danych
Data zlecenia: 11-03-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0139137
Producent	AUDI
Model	A4 [8W] 19-24
Typ/wersja	A4 35 TFSI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1514
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2040
Rozstaw osi 1/2	2820
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	PY8997F
VIN	WAUZZZF46RN017541
Data 1. rejestracji	25-09-2024
Data nast. bad. techn.	24-09-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	68 480 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	granatowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm
	lewe	KUMHO, WINTERCRAFT WP52	245/40 18 97W	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. 8 głośników | 43. Notchback |
| 2. ABS | 44. Ograniczenia prędkości maksymalnej do 210 km/h |
| 3. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 45. Oparcie tylnych siedzeń składane |
| 4. Aplikacje dekoracyjne wnętrza lakier diamentowy srebrnoszary | 46. Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu |
| 5. Apteczka z trójkątem ostrzegawczym i kamizelkami odblaskowymi | 47. Osłony przeciwsłoneczne po stronie kierowcy i pasażera |
| 6. Audi Connect | 48. Oznaczenie modelu według nowego oznakowania mocy |
| 7. Audi connect Safety&Service | 49. Oświetlenie wnętrza |
| 8. Audi parking system plus | 50. Podsufitka tkaninowa |
| 9. Audi pre sense city | 51. Poduszki powietrzne boczne w oparciach przednich siedzeń wraz z kurtynami powietrznymi |
| 10. Czujnik ciśnienia w oponach | 52. Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera z przodu |
| 11. Czynnik chłodzący układu klimatyzacji R1234yf | 53. Podłokietnik środkowy z przodu |
| 12. Dach w kolorze nadwozia | 54. Pokrywa bagażnika, automatycznie otwierana |
| 13. Dywaniki podłogowe przód | 55. Przygotowanie do funkcji na życzenie |
| 14. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 56. Radio cyfrowe |
| 15. Elementy dekoracyjne wnętrza - czarny mat | 57. Reflektory |
| 16. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60 | 58. Skrzynia biegów - 7-biegowa automatyczna |
| 17. Felgi aluminiowe 16 (5-ramienne) kute z ogumieniem 205/60 | 59. Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa |
| 18. Fotele przednie standardowe | 60. System Start/Stop |
| 19. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 61. System rozpoznawania znaków drogowych współpracujący z kamerą |
| 20. Funkcje ochrony pieszych, rozszerzone | 62. Szyba przednia z izolacją akustyczną |
| 21. Hamulce tarczowe z przodu (16") | 63. Szyba tylna oraz szyby w tylnych drzwiach i tylne szyby boczne bez przyciemnienia |
| 22. Hamulce tarczowe z tyłu (16") | 64. Szyby termoizolacyjne |
| 23. Hamulec postojowy - elektromechaniczny | 65. Tapicerka tkaninowa Index |
| 24. Immobilizer | 66. Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości |
| 25. Kamera z czujnikiem odległości (dla systemu wspomagającego kierowcę Pre sense city) | 67. Uchwyt do montażu gaśnicy |
| 26. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, obszyta skórą | 68. Uchwyty ISOFIX i top tether do fotelika dziecięcego dla skrajnych siedzeń z tyłu |
| 27. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 69. Wariant dla niepalących |
| 28. Klimatyzacja automatyczna | 70. Wskaźnik techniczny UN-ECE |
| 29. Kluczyk z pilotem, z Safe lock | 71. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 30. Komputer pokładowy z ekranem kolorowym | 72. Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci |
| 31. Końcówki układu wydechowego | 73. Zagłówki przednie |
| 32. Lakier uni | 74. Zawieszenie standardowe |
| 33. Listwy progowe - aluminiowe | 75. Zbiornik paliwa - 54l |
| 34. Listwy wokół szyb w kolorze czarnym (gumowe) | 76. Zderzak, wzmocniony |
| 35. Lusterka w kolorze nadwozia | 77. Zestaw naprawczy do opon |
| 36. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane | 78. Zestaw narzędzi samochodowych |
| 37. Lusterko boczne prawe (duże pole widzenia), wypukłe | 79. Zestaw pedałów standardowy |
| 38. Lusterko wewnętrzne manualnie przyciemniane | 80. Zestaw wskaźników |

- | | |
|--|-------------------------------|
| 39. Lusterko zewnętrzne lewe, asferyczne | 81. Złącze Bluetooth |
| 40. Mata na dno bagażnika | 82. tiptronic |
| 41. Mild hybrid | 83. Światła do jazdy dziennej |
| 42. Moduł danych Europa | 84. Światła tylne LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Audi Smartphone Interface | - |
| 2. Audi Virtual Cockpit Plus | - |
| 3. Felgi aluminiowe 18 (10-ramienne) Dynamik, szare, częściowo polerowane z ogumieniem 245/40 | - |
| 4. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 5. Fotele przednie sportowe | - |
| 6. Kierownica wielofunkcyjna plus 3-ramienna - skórzana | - |
| 7. Lakier metalik | - |
| 8. Pakiet oświetlenia konturowego i Ambiente, wielokolorowy | - |
| 9. Pakiet promocyjny Comfort | - |
| Klimatyzacja automatyczna - 3 strefowa | |
| Podłokietnik przedni komfortowy | |
| Kluczyk komfortowy z funkcją Safelock | |
| 10. Pakiet promocyjny Exterieur | - |
| Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy) | |
| Szyby z dodatkową powłoką zaciemniającą | |
| 11. Pakiet promocyjny Technology | - |
| Audi phone box (w konsoli centralnej) - system głośnomówiący | |
| Audi Connect Nawigacja & Infotainment | |
| System nawigacji satelitarnej MMI Navigation plus z MMI touch | |
| Audi phone box | |
| Współpraca z LTE dla Audi phone box | |
| Audi Phone Box | |
| MMI Navigation plus z MMI touch | |
| 12. Pakiet systemów wspomagających Miasto | - |
| Kamera cofania | |
| Audi pre sense rear and basic | |
| Funkcja ostrzegania przy zmianie pasa ruchu | |
| 13. Reflektory LED i tylne światła LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | - |
| Światła tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | |
| Lampy LED z dynamicznymi kierunkowskazami z tyłu | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 17-03-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

strona 6/34

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.


Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 38.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Lampa tylna zew P - Inne 1



Fot. 46.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 48.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 50.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Wykładzina(y) słupka środkowego P - Rysa/odprysk 1