

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/23846/25/04/01
commission/ damage No. : 21/041204
Date of commission: 01-04-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0150116
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	C Klasa Kombi [S 206] 21-
Type / version	C 220 d mHEV AMG
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1818
Gross vehicle weight [kg]	2400
Wheelbase 1/2	2865
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	1993
Engine Power [hp/kW]	200/147
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WZ144EG
VIN / serial number	W1K2062161F011205
Date of first registration	16-09-2021
Date of next. tech. test	16-09-2024
Year of manufacture	2021
Readout [km]	101 871 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MATADOR, NORDICCA	225/45 18 95V	4,5 mm
	left	MATADOR, NORDICCA	225/45 18 95V	4,0 mm
back	right	MATADOR, NORDICCA	225/45 18 95V	4,0 mm
	left	MATADOR, NORDICCA	225/45 18 95V	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Alarm | 31. Mobile Tire System |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery | 32. Navigation system |
| 3. Automated High-beam assist | 33. On board monitor |
| 4. Automatic climate control | 34. On board monitor |
| 5. Bord communication: other, iPod Interface | 35. On board monitor, Radio |
| 6. Bord communication: other, iPod Interface | 36. Other |
| 7. Cruise control | 37. Other |
| 8. DAB radio | 38. Other |
| 9. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 39. Other |
| 10. Door mirrors electrically foldable | 40. Other |
| 11. Electric tailgate | 41. Other |
| 12. Exterior design: other | 42. Other |
| 13. Floor mat | 43. Other |
| 14. Heated seat driver, Heated seat passenger | 44. Other |
| 15. Interior decoration: other | 45. Other |
| 16. Interior lights: other accessories | 46. Other |
| 17. Interior lights: other accessories | 47. Other |
| 18. Interior: other | 48. Other |
| 19. Interior: other | 49. Other |
| 20. Interior: other | 50. Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 21. Interior: other | 51. Rain sensor |
| 22. Interior: other | 52. Rear view camera |
| 23. Keyless go | 53. Roof railing |
| 24. LED front dim light | 54. Selectable driveline characteristics |
| 25. Lane control assistant | 55. Sport suspension |
| 26. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | 56. Steering: other |
| 27. Light Alloy wheels 18" | 57. Tinted rear windows |
| 28. Luggage compartment cover | 58. USB in |
| 29. Lumbar adjust driver electric, Lumbar adjust passenger electric | 59. Uni-Lackierung |
| 30. Metal finish | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. 360 view camera, Park Assistant | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| 2. Armrest (s) rear, Automated High-beam assist, Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Heated seat driver, Heated seat passenger, Interior lights: other accessories, Keyless go, Navigation system, On board monitor, Other, Park Assistant, Rear-view mirror autodimming, Soundsystem | - |
| Fotele przednie podgrzewane | |
| Pakiet Lusterka | |
| Oświetlenie Ambient | |
| Asystent świateł drogowych PLUS - automatyczne światła drogowe | |
| Lampy przednie MULTIBEAM LED - Inteligentny system świateł drogowych | |
| Widescreen Cockpit – 12,3 wyświetlacz z 3 różnymi do wyboru wskaźnikami instrumentów | |
| System bezprzewodowego ładowania telefonu | |
| System COMAND Online (system nawigacji) | |
| Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali | |
| System nagłośnienia | |
| Pakiet asystenta parkowania | |
| 3. Exterior design: other | - |
| Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy, spojler) | |
| 4. Light Alloy wheels 18" | - |

5. Metallic paint -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationEquipmentTyresOther

Regularity of service review -

The validity of the technical examination -

Braki, uszkodzenia stan -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 04-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 07-04-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Wymagany przegląd B5 od 15168km. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 46.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 48.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 65.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 66.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1




Photo 68.

Lampa tylna zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Reflektor L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 78.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Fotel prz. praw. - Inne 2



Photo 80.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Tapicerka drzwi tylnych P - zdjęcie poglądowe 1



Photo 82.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Podsufitka - Inne 1



Photo 84.

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1