

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	45/28/03/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	20/000214
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Rozdrabniacz DOPPSTADT DW 3060 K
Nr fabryczny:	049
Data sporządzenia raportu:	03-04-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 01.04.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest rozdrabniacz DOPPSTADT DW 3060 K przeznaczony do rozdrabniania trudnych materiałów, takich jak: korzenie zanieczyszczone ziemią, kamieniami, odpady budowlane, przemysłowe, drewno, drewniane podkłady kolejowe, opony, odpady wielkogabarytowe. Znajduje zastosowanie w branży recyklingowej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rozdrabniacz
Producent:	DOPPSTADT
Typ/model:	DW 3060 K
Numer fabryczny:	049
Przebieg:	-
Rok produkcji:	2008

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie (na podstawie oględzin oraz specyfikacji)

Masa:	30 000 kg
Moc silnika:	-
Układ jezdny:	Gąsiennicowy
Długość bębna rozdrabniającego:	3000 mm
Średnica bębna rozdrabniającego:	600 mm
Wysokość wyładowania:	3300 mm
Szerokość gąsienicy:	800 mm
Wyposażenie:	-

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zdekompletowana.

Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności. Ze względu na zdekompletację i brak możliwości uruchomienia, nie było możliwości sprawdzenia w działaniu.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- silnik – brak,
- układ napędowy bębna rozdrabniającego – brak,
- układ hydrauliczny – zdekompletowany,

- układ roboczy – liczne wgniecenia, deformacje,
- przenośnik taśmowy – brak,
- gąsienice – zdemontowane,
- obudowy boczne L – wgniecenia, deformacje, ogniska korozji, zarysowania,
- obudowy boczne P – wgniecenia, deformacje, ogniska korozji, zarysowania,
- obudowa przednia wraz z pokrywą chłodnicy – zdeformowana,

Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Stan wizualny maszyny ocenia się na zły.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu
2. Specyfikację

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.







