

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/76711/26/08/17
Nr zlecenia/szkody: 25/009788
Data zlecenia: 17-08-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0127063
Producent	MAZDA
Model	CX-5 17-21
Typ/wersja	CX-5 2.5 Skypassion AWD aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1620
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2140
Rozstaw osi 1/2	2700
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2488
Moc silnika [KM/kW]	194/143
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	SK7F425
VIN	JMZKFGWMA00821097
Data 1. rejestracji	16-04-2019
Data nast. bad. techn.	05-06-2027
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	200 801 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 19 99V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 19 99V	3,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 19 99V	3,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 19 99V	3,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Airbag 6 sztuk: przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne
3. Apple Carplay
4. Czujnik deszczu
5. Czujnik zmierzchu
6. Czujniki parkowania, przód i tył
7. DSC - system stabilizacji toru jazdy
8. Dostęp bezkluczykowy
9. EBA - system wspomagania hamowania awaryjnego
10. EBD - elektroniczny rozdział siły hamowania
11. Elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne
12. Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 225/55 Silver
13. Fotel kierowcy i pasażera z przodu regulowany elektrycznie z funkcją pamięci dla fotela kierowcy
14. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją lędźwiową fotela kierowcy
15. Fotele przednie wentylowane
16. Fotele w 2. rzędzie składane niezależnie (40/20/40)
17. Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Autohold
18. Immobilizer
19. Kamera cofania
20. Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą
21. Kierownica podgrzewana
22. Kłapa bagażnika sterowana elektrycznie
23. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa
24. Komputer pokładowy
25. Lampy tylne LED
26. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane
27. Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją AUTO
28. Lusterko wsteczne fotochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
29. Ogrzewanie przednich foteli
30. Ogrzewanie tylnej kanapy
31. Oświetlenie drogi do domu (Leaving/Coming Home)
32. Podłokietnik z przodu
33. Podłokietnik z tyłu
34. Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych
35. Przycisk do uruchamiania silnika
36. Radio CD/MP3 (10 głośników)
38. Roleta bagażnika Karakuri (podnosząca i opuszczająca się wraz z tylną kłapą)
39. Spoiler dachowy
40. Spryskiwacze reflektorów
41. System audio BOSE
42. System automatycznego przełączania świateł drogowych na mijania (HBC)
43. System i-stop (system automatycznie wyłączający silnik podczas postoju)
44. System inteligentnego wspomagania hamowania - SBS
45. System kamer 360
46. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu TPMS
47. System monitorowania martwego pola BSM
48. System monitorowania tyłu pojazdu RVM
49. System multimedialny HMI (Human Machine Interface)
50. System nawigacji Mazda
51. System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości - TSR
52. System rozrywki i łączności - MZD Connect
53. System składania siedzeń Karakuri
54. System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) - A-SCBS
55. System wspomagający hamowanie podczas cofania SCBS-R
56. System wspomagający utrzymanie pojazdu w pasie ruchu (LAS)
57. System wykrywający znużenie kierowcy - Driver Alert
58. Szyby boczne tylne i szyba tylna przyciemniane
59. TCS - system kontroli trakcji
60. Tapicerka skórzana Premium
61. Tempomat adaptacyjny (MRCC)
62. Tuner radia cyfrowego
63. Układ wspomagający ruszanie ruszanie na wzniesieniu (HHA)
64. Wejście AUX/USB
65. Wycieraczki przedniej szyby podgrzewane
66. Wyświetlacz Head-up (na przedniej szybie)
67. Wyświetlacz wielofunkcyjny, kolorowy
68. Zamek centralny z pilotem
69. Zegary cyfrowe
70. Zestaw głośnomówiący Bluetooth
71. Zestaw naprawczy opony
72. Światła LED do jazdy dziennej
73. Światła przeciwmgielne LED

37. Reflektory przednie, diodowe LED z systemem oświetlenia adaptacyjnego (ALH)Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wypożyczenie dodatkowe

1. Hak holowniczy składany -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki -

Grubość powłoki lakierowej -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-08-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupki przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	150 - 300
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	150 - 300
13	Słupki środkowe prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	150 - 300
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	150 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

bn

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak półki bagażnika. Odpryski na szybie czołowej. Nie zwija się tylny prawy pas bezpieczeństwa. Podwyższona wartość grubości powłoki lakierowej wymaga dodatkowego sprawdzenia czy jest to powłoka fabryczna czy renowacyjna.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Dach - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Fot. 58.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.


Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.


Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1



Fot. 66.


Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Półka/roleta tylna - Inne 1