

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/91639/26/09/30
commission/ damage No. : 23/038184
Date of commission: 30-09-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0122440
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Range Rover 12-17
Type / version	Range Rover 3.0TD V6 HSE EU6
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2405
Gross vehicle weight [kg]	3000
Wheelbase 1/2	2922
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	2993
Engine Power [hp/kW]	258/190
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	DW8XA95
VIN / serial number	SALGA2FK4HA372245
Date of first registration	18-10-2017
Year of manufacture	2017
Readout [km]	191 580 (read)
Body color / type of coating	brązowy/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	3,5 mm
	left	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	3,5 mm
back	right	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	4,5 mm
	left	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Accoustic windows, Windows: other | 21. Interior: other |
| 2. Air condition rear, Automatic climate control | 22. Lane control assistant |
| 3. Air suspension, Electronic controlled suspension | 23. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 4. Alarm | 24. Leather upholstery |
| 5. Antilock-Brake-System (ABS) | 25. Light Alloy wheels 19" |
| 6. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 26. Memory seat |
| 7. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 27. Mobile Tire System |
| 8. Bi-Xenon Head lamps, Headlamp wash | 28. Navigation system |
| 9. Bluetooth interface, Hands-free system | 29. On board monitor |
| 10. Bord entertainment: other accessories, CD-player, Radio | 30. Other |
| 11. Brake Assist | 31. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 12. Door mirror with memory, Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors electrically foldable, Door mirrors heated | 32. Power steering |
| 13. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 33. Power windows front, Power windows rear |
| 14. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 34. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 15. Electronic controlled suspension | 35. Rear view camera |
| 16. Exterior design: other | 36. Rear-view mirror autodimming |
| 17. Headrests front, Rear headrests | 37. Tyre pressure control (RDC) |
| 18. Heated seat driver, Heated seat passenger | 38. Uni-Lackierung |
| 19. Interior decoration: other | 39. Wheels: other |
| 20. Interior decoration: other | 40. Windscreen heating |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Fog lamps | - |
| 2. Full size spare wheel | - |
| 3. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Steering wheel heated | - |
| 4. Metalic paint | - |
| 5. Tinted rear windows | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

TyresOther

Earlier repairs -
stwierdzone braki i uszkodzenia -
brak badania techn. -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-10-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	150 - 300
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	150 - 300
9	Left side wall	150 - 300
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:

skan PC

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

alarm immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja wymagany przegląd. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Widoczne wady lakiernicze. Nieprawidłowe elektryczne domykanie drzwi tylnych lewych. Informacja zużyte klocki hamulcowe.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa




Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 30.

Konsola środkowa


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION


Gwarancja Plus

ODCINEK DLA NABYWCY

Numer Certyfikatu: 09550LRP

Numer nadwozia: SALG42FK4HA372295

Model: Range Rover

Numer silnika:

Data wydania samochodu: 1 8 1 0 2 0 1 7
 Dzień Miesiąc Rok


Numer kluczyka: Numer lakieru:

Termin wymiany poduszki powietrznej:

Nazwa /

Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Gwarancja Plus

Formularz przekazania praw z „Gwarancji Plus” w przypadku sprzedaży pojazdu

W przypadku sprzedaży Pojazdu warunkiem przeniesienia na nabywcę prawa do świadczeń gwarancyjnych jest wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go na adres: Generalnego Importera Land Rover, firmy British Automotive Polska S.A., ul. Dąbkowska 25/27, 02-265 Warszawa.

Prześlanie praw z „Gwarancji Plus” nie jest możliwe na rzecz podmiotu zajmującego się Kłosem lub sprzedażą pojazdów lub podmiotu współpracującego z takim podmiotem. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Autoryzowanych Stacji Dealerów (ASD).

POJAZD MARKI LAND ROVER

Model:

Numer VIN:

Dotychczasowy numer rejestracyjny:

Data kupna-sprzedaży:

Złotyca pojazdu: Dzień Miesiąc Rok
 Imię i nazwisko (płaska linijka):

Adres:

Przebieg przy wydaniu z „Gwarancji Plus” potwierdzone przez nabywcę:

Data i podpis po odbiorze pojazdu:

Imię i nazwisko (płaska linijka):

Dane kontaktowe (telefon lub e-mail):


Powinno być otrzymane Książki „Gwarancja Plus” oraz zapoznać się z warunkami użytkowania zawartymi w gwarancji.

Data i podpis po odbiorze pojazdu:

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



RZECZPOSPOLITA POLSKA
POZWOLENIE CZASOWE

PREZYDENT WROCŁAWIA
50-032 WROCŁAW
GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4
ORGAN WYDAJĄCY

Cel wydania pozwolenia czasowego Art. 74 ust. 2 pkt 1

A **DW 8XA95**

D.1 LAND ROVER
D.2 LG
D S6KY2F DSK2
D.3 RANGE ROVER

RODZAJ POJAZDU / PRZEZNACZENIE
SAMOCHOÓD OSOBOWY

DOPUSZCZALNA ŁADOWNOŚĆ NAJWIEJSZY DOP. NACIS ON 17,39


E **SALGA2FK4HA372245**

B 2017-10-18 **I** 2023-11-22 **H** 2023-12-22

SERIA PC/AAK 4300391

Photo 35.

Dow. rej. ksero Str. 1



C.1.1. PKO LEASING S.A. IV ODDZ. WE WROCŁAWIU
C.1.2. 47219176700720
C.1.3. 50-428 WROCŁAW / KRAKOWSKA 119
C.2.1. PKO LEASING S.A. IV ODDZ. WE WROCŁAWIU
C.2.2. 47219176700720
C.2.3. 50-428 WROCŁAW / KRAKOWSKA 119

C

F.1 3050	F.2 3050	F.3 6550
G 2405	O.1 3500	O.2 750
P.1 2993,00	P.2 190,00	P.3 D/-/-/-
S.1 5	S.2 --	L 2

POZWOLENIE CZASOWE PRZEDŁUŻONO DO:

ADNOTACJE

m.p.
[Signature]
[Stamp: ZBIÓR WROCŁAW]

Photo 36.

Dow. Rej. ksero Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Instrukcje



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.
Zdjęcie do protokołu



Photo 46.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Czujniki parkowania przód - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Pióro wycieraczki szyby prz P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 55.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Photo 56.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 58.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 60.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 62.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 68.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Próg P - Rysa/odprysk 2



Photo 72.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Photo 74.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 78.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 82.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Photo 84.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Lampa zespolona tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 90.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 94.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 96.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 97.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Photo 98.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 99.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 100.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 101.

Fotel prz. praw. - Inne 2



Photo 102.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 103.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 104.
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 105.

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 1




Photo 106.

Uszczelka drzwi tylnych P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 107.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 108.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 109.

Podsufitka - Inne 1




Photo 110.

Podsufitka - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 111.

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 1



Photo 112.

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 113.

Listwy progowe praw. - Rysa/odprysk 1



Photo 114.

Listwy progowe praw. - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 115.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Photo 116.

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 117.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



Photo 118.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2