

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/63997/26/07/10
commission/ damage No. : 23/038104
Date of commission: 10-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0149438
Manufacturer	LAND ROVER
Model	Discovery V 20-
Type / version	Discovery V 3.0 D250 mHEV S
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2349
Gross vehicle weight [kg]	3260
Wheelbase 1/2	2923
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	KSC
Engine capacity [ccm]	2997
Engine Power [hp/kW]	249/183
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	KK0135J
VIN / serial number	SALRA2BW2R2501094
Date of first registration	16-07-2024
Date of next. tech. test	16-07-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	31 568 (read)
Body color / type of coating	black/METALIK

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm
	left	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm
back	right	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm
	left	PIRELLI, SCORPION ZERO ALLSEASON	275/45 21 110W	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. ABS - System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
2. Active Emergency Brake Assist
3. Android Auto
4. Aplikacja Remote
5. Apple CarPlay
6. Armrest (s) rear, Electrically adjustable rear seats, Rear bench foldable in two separate parts
7. Asystent hamowania awaryjnego
8. Asystent stabilizacji toru jazdy przyczepy (TSA)
9. Automated High-beam assist
10. Bagażnik otwierany z wnętrza samochodu
11. Bagażnik otwierany zdalnie
12. Blokada drzwi elektryczne (dzieci)
13. Bord entertainment: other accessories
14. Czujnik pasów bezpieczeństwa
15. Czujnik przeprawy przez wodę
16. Czujnik wtargnięcia
17. Czujnik zużycia klocków hamulcowych
18. Czujniki parkowania przednie i tylne
19. Dach w kolorze nadwozia
20. Daszki przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
21. Dualzone automatic climate control
22. Dyferencjał przedniej osi otwarty
23. Dywaniki premium
24. Ekran dotykowy 11,4 cala
25. Felgi aluminiowe 20", 5 ramienne - Gloss Silver (wzór 5122) z ogumieniem
26. Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z pamięcią ustawień fotela kierowcy+podłok.
27. Funkcja Gradient Acceleration Control (GAC)
28. Gniazda 12V
29. Gniazdo 12V i USB w konsoli środkowej
30. Gniazdo USB 12V w bagażniku
31. Gwarancja fabryczna na 5 lat lub 150 tys. km
32. Haczyki na zakupy w bagażniku
33. Haczyki transportowe w bagażniku
34. Hamulec postojowy elektryczny (EPB)
35. Hill holder
36. Interior decoration: other
37. Interior lights: other accessories
38. Kierownica nieskórzana Premium
39. Kierownica wielofunkcyjna
40. Kłapa bagażnika elektrycznie otwierana i zamykana
56. Port USB Charge w pierwszym rzędzie x1
57. Punkty do mocowania bagażu w przestrzeni bagażowej
58. Punkty mocowania ISOFIX na przednim siedzeniu pasażera
59. Punkty mocowania ISOFIX na tylnych fotelach
60. Radio cyfrowe DAB
61. Reflektory automatyczne
62. Reflektory przednie Premium LED
63. Reflektory przednie poziomowane manualnie
64. Schowek dla trzeciego rzędu siedzeń
65. Schowek przed pasażerem zamykany
66. Schowek w górnej części deski rozdzielczej
67. Schowek w konsoli centralnej
68. Schowek za panelem centralnym
69. Schowki w drzwiach przednich i tylnych
70. Selektor skrzyni biegów, sportowy
71. Siatka zabezpieczająca rzeczy w bagażniku
72. Skrzynia rozdzielcza jednostopniowa Single-speed bez reduktora
73. System Adaptive Dynamics
74. System Autolock konfigurowalny
75. System Dynamic Volume Control
76. System Stop/Start
77. System audio Land Rover
78. System dynamicznej kontroli stabilności (DSC)
79. System elektronicznego rozdziału siły hamowania (EBD)
80. System hamulcowy typu pre-fill
81. System kamer 3D Surround
82. System kontroli siły hamowania w zakrętach (CBC)
83. System kontroli stabilności (RSC)
84. System kontroli zjazdu ze wzniesienia (HDC)
85. System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS
86. System monitorowania zmęczenia kierowcy
87. System naprawy opony IMS
88. System wektorowania momentu obrotowego przez hamowanie (TVBB)
89. System wspomagający utrzymywanie pasa ruchu
90. Szyba przednia laminowana materiałem wyciszającym szumy
91. Szyba tylna podgrzewana
92. Szyby elektryczne z automatycznym podnoszeniem i opuszczaniem
93. Tablica wskaźników cyfrowa
94. Tapicerka skórzana Grained, wewnątrz w kolorze Ebony
95. Tempomat aktywny

- | | |
|--|---|
| 41. Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie | 96. Traffic sign recognition |
| 42. Komputer pokładowy | 97. Uchwyt podwójny na napoje z przodu z pokrywą |
| 43. Kontrola trakcji elektroniczna (ETC) | 98. Uchwyty dla pasażerów z przodu i tyłu |
| 44. LED rear lights | 99. Uni-Lackierung |
| 45. Luggage compartment cover | 100. Wheels: other |
| 46. Lusterka boczne elektrycznie regulowane i składane, podgrzew. z oświet. wejścia, lewe elektrochromat | 101. Wspomaganie elektryczne układu kierowniczego (EPAS) |
| 47. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 102. Wspomaganie układu kierowniczego proporcjonalne do prędkości jazdy |
| 48. Nakładki progów z metalowymi wykończeniami | 103. Wycieraczka tylnej szyby |
| 49. Opony all-terrain | 104. Wycieraczki przednie z możliwością zmiany natężenia działania |
| 50. Oświetlenie przestrzeni bagażowej | 105. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne |
| 51. Oświetlenie przestrzeni na nogi | 106. Zagłówki we wszystkich fotelach |
| 52. Oświetlenie w konsoli podsufitkowej | 107. Zawieszenie pneumatyczne, elektroniczne |
| 53. Oświetlenie w lusterkach | 108. Ładowarka do telefonu bezprzewodowa |
| 54. Poduszki powietrzne przednie boczne | 109. Światła tylne przeciwmgielne |
| 55. Poduszki powietrzne przednie kierowcy i pasażera | 110. Światło stop, trzecie |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 21", 5 ramienne - Gloss Silver (wzór 5123) z ogumieniem | - |
| 2. Metallic paint | - |
| 3. Roof railing | - |
| 4. Tinted rear windows | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
stwierdzone braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 17-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

immobilizer

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Cztery dodatkowe opony Bridgestone BLIZZAK LM005 275/45 21 110V zimowe 4x5.0mm. Odpryski na szybie czołowej. Rysy na samochodzie.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. str. 2



Photo 34.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Zestaw naprawczy koła



Photo 36.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Dach - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Tapicerka drzwi tylnych L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1