

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/66634/25/09/08
commission/ damage No. : 22/025493
Date of commission: 08-09-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0101247
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	S Klasa [W 222] 13-17
Type / version	S 63 AMG 4-Matic L
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	2070
Gross vehicle weight [kg]	2725
Wheelbase 1/2	3165
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	three-way catalytic converter
Engine capacity [ccm]	5461
Engine Power [hp/kW]	585/430
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU9432N
VIN / serial number	WDD2221781A058419
Date of first registration	12-09-2014
Date of next. tech. test	24-03-2023
Year of manufacture	2014 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	278 033 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PILOT SPORT 3	255/40 20 101Y	3,0 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 3	255/40 20 101Y	3,0 mm
back	right	MICHELIN, PILOT SPORT 3	285/35 20 104Y	2,5 mm
	left	MICHELIN, PILOT SPORT 3	285/35 20 104Y	2,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 36. Other |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS) | 37. Other |
| 3. Armrest (s) rear, Storage facilities in general | 38. Other |
| 4. Automatic climate control | 39. Other |
| 5. Automatic dimlight activation | 40. Other |
| 6. Bluetooth interface, CD-player, DVD-player, Internet access, Navigation system, On board monitor, Radio, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for navigation system, Voice control for telephone | 41. Other |
| 7. Bord communication: other | 42. Other |
| 8. Check-Control-System | 43. Other |
| 9. Child seat fixation | 44. Other |
| 10. Colored glass | 45. Other |
| 11. Cruise control | 46. Other |
| 12. Distance control, Power assisted brakes | 47. Other |
| 13. Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable | 48. Other |
| 14. Door mirrors electrically foldable | 49. Other |
| 15. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger, Side airbags rear | 50. Other |
| 16. Driver seat electrically adjustable, Passenger seat electrically adjustable | 51. Other |
| 17. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 52. Other |
| 18. Exterior design: other | 53. Other |
| 19. Exterior design: other, Interior: other | 54. Other |
| 20. Exterior design: other, Other | 55. Power assisted brakes |
| 21. Exterior lighting: other | 56. Power assisted brakes |
| 22. Extra power outlet | 57. Power steering |
| 23. Floor mat | 58. Pre-Crash System |
| 24. Headrests front | 59. Rain sensor |
| 25. Interior lights: other accessories | 60. Rear-view mirror autodimming |
| 26. Interior lights: other accessories | 61. Sport seats front |
| 27. LED front dim light | 62. Sport suspension |
| 28. LED rear lights | 63. Start/Stop system |
| 29. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel, Sports steering wheel | 64. Steering wheel electrically adjustable |
| 30. Leather upholstery | 65. Storage facilities in general |
| 31. Light Alloy wheels 19" | 66. Storage facilities in general |
| 32. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | 67. Traction control |
| 33. Memory seat | 68. Traffic sign recognition |
| 34. Metallic paint | 69. Tyre pressure control (RDC) |
| 35. On board computer | 70. Wood finish |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Adaptive Cruise Control, Lane control assistant, Other, Power assisted brakes, Pre-Crash System | - |
| System DISTRONIC PLUS z BAS PLUS | |
| Asystent utrzymania linii pasa ruchu - aktywny | |
| Asystent martwego punktu - aktywny | |
| Hamulec PRE-SAFE | |
| 2. Air condition rear, Automatic climate control | - |
| 3. Armrest (s) front, Armrest (s) rear, Floor mat, Interior decoration: other, Interior: other, Leather upholstery | - |
| Tapicerka skórzana Nappa Exclusiv | |

Kieszenie pompadur w skórze nappa	
Dywaniki welurowe	
Listwy progowe Mercedes-Benz, podświetlane	
Podsufitka designo DINAMICA z mikrofazy - czarna	
Pakiet elementów ozdobnych Exclusive	
Deska rozdzielcza i środkowe powierzchnie drzwi ze skóry Nappa	
Krawędź załadunkowa bagażnika ze stali szlachetnej	
Podłokietniki z przodu i z tyłu w skórze Nappa	
Oslony przeciwsłoneczne z mikrofazy DINAMICA	
4. Automated High-beam assist, Cornering Headlights	-
5. Bord entertainment: other accessories	-
Odtwarzacz DVD	
Monitory w zagłówkach przednich foteli - 2 x 10 cali	
6. Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Heated seat driver, Heated seat passenger, Ventilated front seat	-
7. Electrically adjustable rear seats, Pre-Crash System, Rear headrests	-
8. Exterior design: other	-
9. Front seat with massage, Pre-Crash System	-
10. Glass tilt/slide sunroof electric	-
11. Interior: other	-
System poprawy jakości powietrza z jonizatorem i paletą zapachów	
12. Leather/wooden steering wheel	-
13. Light Alloy wheels 20"	-
14. Memory seat, Rear headrests, Seats: other	-
Pamięć ustawień foteli tył	
Zagłówki komfortowe Easy Adjust z przodu, po stronie pasażera składany i wyjmowany	
Fotel pasażera z przodu z funk. Chauffeur (komfortowe ustaw. fotela dla pasażera siedzącego z tyłu)	
Podnózek po stronie pasażera obok kierowcy, wysuwany elektrycznie	
15. Mobile phone preparation	-
16. Other, Rear headrests	-
Wielokonturowe oparcia tylnych foteli z funkcją masażu	
Zagłówki tylne - komfortowe	
17. Other, Sunblind rear side door manual, Sunblind tailgate window electric	-
Roleta szyby tylnej, elektryczna	
Rolety przeciwsłoneczne - drzwi tylne	
Podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	
18. Other, Windows: other	-
Asystent jazdy nocnej Plus z funkcją rozpoznawania osób	
Szyba przednia atermiczna, odbijająca promienie podczerwone, tłumiąca dźwięki	
19. Park Assistant, Park Distance Control rear, Rear view camera	-
Kamera ułatwiająca parkowanie z pomocniczymi liniami- tył	
Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe	
Kamery ułatwiające parkowanie 360	
20. Seats: other	-
21. Soundsystem	-
22. TV	-
23. Tinted rear windows	-
24. Tyre pressure control (RDC)	-
25. Windscreenwiper: other	-
26. Wood finish	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net)	-
--	---

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

The validity of the technical examination -
Braki, uszkodzenia, stan. -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 09-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 23-09-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pierwsza rejestracja w kraju 24-09-2015. Brak aktualnych badań technicznych. Odpryski na szybie czołowej. Głośna praca drzwi przednich prawych. Tylne pasy lewy/prawy nie zwijają się. Przegląd B wymagany od 201 dni.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.

Bok prawy z tyłu



Photo 6.

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.

Spód pojazdu przód



Photo 14.

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Zdjęcie do protokołu



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu




Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Szyba czołowa - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Lusterko zew P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 64.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Dach - Inne 1



Photo 66.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Lusterko zew L - Inne 1



Photo 72.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Fotel prz. lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 76.

Fotel prz. praw. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Kanapa tyl. - Inne 1



Photo 78.
Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 80.

Włączniki/przełączniki drzwi prz L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 81.

Pas bezpieczeństwa tylny lewy - Inne 1



Photo 82.

Pas bezpieczeństwa tylny prawy - Inne 1