

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	40/08/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/012468
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Ładowarka kołowa przegubowa YANMAR V80 (SCHAEFF TL80)
Nr fabryczny:	YCG00V80J00501335
Data sporządzenia raportu:	10-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raport

W dniu 10.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest ładowarka kołowa przegubowa YANMAR V80 (SCHAEFF TL80).

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Ładowarka kołowa przegubowa
Producent:	YANMAR
Typ/model:	V80
Numer fabryczny:	YCG00V80J00501335
Przebieg:	2069 MTH
Rok produkcji:	2022

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa robocza:	4900 kg
Moc silnika:	46,2 kW
Prędkość maks:	20 km/h
Promień skrętu (do zewnętrznej krawędzi opony):	4160 mm
Wysokość ładowania:	2550 mm
Szerokość łyżki ładowarkowej:	1900 mm
Opony przód:	DUNLOP SP T9 405/70R18
Opony tył:	DUNLOP SP T9 405/70R18
Wyposażenie:	Przednia łyżka BK Trade Karetka z widłami 1180 mm Radio

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna nosi ślady zużycia eksploatacyjnego.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie, otwieranie zamykanie przedniej łyżki) – maszyna działa poprawnie.

Nie stwierdzono wycieków z silnika, układu hydraulicznego.

Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- łyżka ładowarkowa – wgniecenia krawędzi,
- błotnik przedni L – wgniecenia, zarysowania,
- błotnik tylny L – pęknięty,
- lampa tylna P – pęknięta,
- podsufitka – zabrudzona,
- fotel operatora – rozerwany,

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

Nie okazano instrukcji obsługi, historii eksploatacji, dokumentacji serwisowej.

Do oględzin okazano jeden kluczyk do stacji.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzecznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.











