

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/72695/24/09/20
Nr zlecenia/szkody: 23/015376
Data zlecenia: 20-09-2024

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0155877
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	G Klasa [463] 18-24
Typ/wersja	AMG G 63 4x4
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2681
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3400
Rozstaw osi 1/2	2890
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczana spalin	katalizator trójdrożny
Norma czystości spalin	EURO 6
Pojemność silnika [ccm]	3982
Moc silnika [KM/kW]	585/430
Skrzynia biegów	automatyczna 9-biegowa
Nr rejestracyjny	Z1CACJA
VIN	W1NYC7GJ5PX465398
Data 1. rejestracji	12-07-2023
Data nast. bad. techn.	12-07-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	14 723 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czerwony/INNY

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm
tylna	prawe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm
	lewe	Pirelli, SCORPION ATR	325/55 R22 116H	10,0 mm

Wyposażenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ABS 2. AMG RIDE CONTROL 3. Aktualizacje map darmowe przez okres 6 lat 4. Asystent parkowania PARKTRONIC 5. Asystent utrzymania pasa ruchu 6. Asystent uwagi kierowcy
 7. Asystent znaków drogowych
 8. Chlapacze - przód i tył 9. Deska rozdzielcza wykończona skórą nappa
 10. Dywaniki AMG 11. ESP - układ stabilizacji toru jazdy 12. Elementy wykończenia wnętrza - matowe włókno węglowe AMG 13. Felgi aluminiowe 22 AMG, wieloramienne, matowe czarne/wysoki połysk, z ogumieniem 325/55 (RG8) 14. Gaśnica 15. Kamera 360 stopni 16. Kamizelka odblaskowa dla kierowcy i pasażerów 17. Kierownica AMG Performance wykończona mikrofibry Dinamica 18. Klimatyzacja automatyczna 19. Kokpit szerokoekranowy 20. Kontrola komfortu ENERGIZING 21. Końcówki układu wydechowego AMG (dwie podwójne) chromowane 22. Lakier metalik 23. Lampy MULTIBEAM LED 24. Listwy ochronne zewnętrzne z wykończeniem o wyglądzie włókna węglowego 25. Listwy progowe w kolorze srebrnego chromu 26. Lusterko wsteczne cyfrowe 27. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me 28. Osie portalowe 29. Osłona silnika AMG z włókna węglowego 30. Oświetlenie wnętrza Ambient - 64 kolory 31. Pakiet aktywnych foteli wielokonturowych Plus 32. Pakiet ochrony przed kradzieżą
 33. Podgrzewanie kierownicy wielofunkcyjnej 34. Podsufitka z mikrofibry Dianamica w kolorze czarnym | <ol style="list-style-type: none"> 35. Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera 36. Poduszki boczne powietrzne kierowcy i pasażera 37. Poduszki powietrzne boczne - tył 38. Pokrywa przestrzeni bagażowej EASY-PACK 39. Przyciski wielofunkcyjne kierownicy AMG 40. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information 41. Przygotowanie do instalacji systemu multimedialnego dla drugiego rzędu siedzeń 42. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych 43. Przygotowanie do monitorowania funkcjami pojazdu 44. Radio cyfrowe 45. Siatka działowa 46. Skrzynia automatyczna AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 47. Spojler dachowy, przód
 48. Stopnie boczne ze stali szlachetnej 49. System COMAND Online 50. System PRE-SAFE
 51. System jonizacji powietrza wewnątrz z filtrem powietrza 52. System kontroli ciśnienia w ogumieniu 53. System kontroli trakcji 54. System mocowania fotelika dziecięcego i-Size 55. System nagłośnienia Burmester surround
 56. Szyba przednia ogrzewana 57. Szyberdach przesuwny 58. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył
 59. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne 60. Tapicerka skórzana Nappa - czarna (801A) 61. Telefon alarmowy Mercedes-Benz
 62. Tuner TV 63. Uchwyt na koło zapasowe PROFESSIONAL 64. Układ wydechowy AMG Performance, aktywny 65. Wkładka popielniczki do uchwytu na kubek 66. Zaciski hamulcowe AMG, malowane na czerwono z przodu i z tyłu 67. Zamek centralny z pilotem 68. Zbiornik paliwa o zwiększonej pojemności 100 l, 12 l rezerwy |
|--|--|

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagażnik dachowy PROFESSIONAL 2. Elementy wykończenia wnętrza - jasnobrązowe drewno o wysokim połysku 3. Kierownica AMG Performance w skórze Nappa 4. Lakier G manufaktur magno 5. Pakiet AMG Night <p style="margin-left: 20px;">Osłona podwozia w kolorze czarnym obsydian metalik
Atrapa chłodnicy z wykończeniem AMG
Obudowy lusterek zewnętrznych w kolorze czarnym</p> | <p style="text-align: right;">-
-
-
-
-</p> |
|---|---|

Felgi aluminiowe 22 AMG, wieloramienne, matowe czarne z ogumieniem 325/55 (RG9)

6. Pasy bezpieczeństwa G Manufaktur - beż macchiato	-
7. Tapicerka skórzana Nappa dwukolorowa	-
8. Uchwyt przy podsufitce ze skórzanym wykończeniem	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)

KorektyPierwsza rejestracjaWyposażenieOgumienie

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2024 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 30-09-2024

Rzecznik DEKRA:
Andrzej Sosnowski
mgr inż. Andrzej Szymkowiak**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	200 - 300
2	Błotnik przedni lewy	200 - 300
3	Słupek przedni lewy	150 - 300
4	Drzwi przednie lewe	200 - 300
5	Dach	200 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	150 - 300
8	Drzwi tylne lewe	200 - 300
9	Ściana boczna lewa	200 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	200 - 300
11	Ściana boczna prawa	200 - 300
12	Drzwi tylne prawe	200 - 300
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	200 - 300
15	Próg prawy	150 - 300
16	Słupek przedni prawy	150 - 300
17	Błotnik przedni prawy	200 - 300

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Pomiar powłoki lakierowej wykonane na folii. Zamontowany bagażnik na dachu.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.
Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1




Fot. 34.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – dane



Fot. 36.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 54.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 56.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 58.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 60.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 62.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.
Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Fotel prz. lew. - Inne 1