

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/18004/25/03/12
Nr zlecenia/szkody: 23/011923
Data zlecenia: 12-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0134370
Producent	CITROEN
Model	C5 Aircross 18-22
Typ/wersja	C5 Aircross 1.6 PureTech Shine EAT8
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1430
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1990
Rozstaw osi 1/2	2730
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	180/133
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	WZ197GF
VIN	VR7A45GFSML029321
Data 1. rejestracji	26-05-2021
Data nast. bad. techn.	26-05-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	40 258 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	srebrny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	225/55 18 102H	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	225/55 18 102H	6,0 mm
tylna	prawe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	225/55 18 102H	6,0 mm
	lewe	DUNLOP, SP WINTER SPORT 4D	225/55 18 102H	6,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS REF AFU
2. Alarm nieuwagi kierowcy
3. Automatyczna zmiana świateł drogowe/mijania
4. Automatyczne światła i wycieraczki
5. Blokada elektryczna zabezpieczająca otwarcie szyb przez dzieci
6. Blokada mechaniczna zabezpieczająca otwarcie tylnych drzwi przez dzieci
7. Citroen Connect Box - Połączenie alarmowe + assistance z lokalizacją
8. Citroen Connect Navi 3D: ekran dotykowy 8"/radio DAB/AM/FM/MirrorLink/WiFi/USB/Smartapps
9. Coffee Brake Alert
10. Czujniki parkowania - przód
11. Czujniki parkowania, tył
12. Dodatki kolorystyczne - Aluminium
13. ESP + ASR
14. Felgi aluminiowe 18 diamentowane dwukolorowe z ogumieniem 225/55
15. Fotel kierowcy regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości
16. Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową
17. Fotel pasażera regulowany wzdłużnie, z regulacją pochylenia oparcia i wysokości
18. Fotele tylne uchyłne
19. Gniazdo 12V
20. Gniazdo 12V w bagażniku
21. Gniazdo USB
22. Gniazdo USB - tył
23. Kamera cofania
24. Kierunkowskazy przednie LED
25. Klamki w kolorze nadwozia
26. Klamki wewnętrzne, podświetlane LED
27. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa
28. Komputer pokładowy
29. Lakier Uni
30. Lampy tylne 3D LED
31. Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane
32. Lusterka boczne składane elektrycznie ze wskaźnikiem obecności samochodu w martwym polu
33. Lusterka boczne z oświetleniem powitalnym LED
34. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie)
35. Nakładki dekoracyjne na progach drzwi przednich
36. Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa
37. Obudowy lusterek zewnętrznych kolorze nadwozia
38. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED
39. Oświetlenie sufitowe LED
40. Poduszki powietrzne boczne przednie + kurtynowe
41. Poduszki powietrzne czołowe
42. Podłokietnik przedni z chłodzonym schowkiem
43. Przycisk Mode Sport
44. Reflektory przednie Full LED
45. Relingi dachowe wzdłużne - aluminium
46. Schowek po stronie pasażera, zamykany
47. Spoiler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera
48. System bezkluczykowego otwierania i uruchamiania pojazdu (ADML)
49. System hamowania awaryjnego - Active Safety Brake - zaawansowany
50. System niezamierzonego przekroczenia linii z korektą toru jazdy, aktywny (LKA)
51. System ostrzeżenia o ryzyku kolizji
52. System rozpoznawania znaków drogowych
53. System rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
54. Szyba przednia akustyczna z czujnikiem deszczu i światła
55. Szyby boczne tylne dodatkowo przyciemniane
56. Szyby przednie boczne akustyczne
57. Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie, sekwencyjne, antyprzyczaskowe
58. Tempomat aktywny z funkcją STOP od 5 do 30km/h - zatrzymanie do 0 (ACC STOP)
59. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego
60. Uchwyty ISOFIX do mocowania fotelika dziecięcego - tył
61. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera
62. Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC)
63. Zderzak przedni i tylny w kolorze nadwozia
64. Zestaw cyfrowy wskaźników 12 cali
65. Zestaw do naprawy przebitej opony
66. Zestaw głośnomówiący Bluetooth
67. Światła do jazdy dziennej LED, przód
68. Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyWyposażenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 18-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	150 - 300
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Błotnik tylny lewy	do 150
11	Błotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	150 - 200
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

strona 5/32

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporstu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze

IDENTYFIKACJA SAMOCHODU	
V.I.N.	
VR7A45GFSML029321	
Data początku gwarancji	280521
Data końca gwarancji	280523
Model:	C5 AIRCROSS
Paliwo:	THP
Silnik:	1.6
Olej silnikowy:	
Moc:	180 kW/KM
Nr rejestracyjny:	WY567VC
* W zależności od silnika.	

Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.


Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1