

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/37365/25/05/23  
commission/ damage No. : PS19/08618  
Date of commission: 23-05-2025

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0133414                                                    |
| Manufacturer                 | FIAT                                                       |
| Model                        | Tipo Kombi 16-20                                           |
| Type / version               | Tipo 1.4 16v Pop EU6d                                      |
| Body type                    | KOM                                                        |
| Number of doors / seats      | 5/5                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1205                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 1755                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2638                                                       |
| Engine type                  | spark ignition                                             |
| Pollution reduction system   | three-way catalytic converter                              |
| Engine capacity [ccm]        | 1368                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 95/70                                                      |
| Gearbox                      | manual 6- gear                                             |
| Registration /record No.     | WU7051J                                                    |
| VIN / serial number          | ZFA35600006N08853                                          |
| Date of first registration   | 16-10-2019                                                 |
| Date of next. tech. test     | 10-10-2025                                                 |
| Year of manufacture          | 2019 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 192 011 (read)                                             |
| Body color / type of coating | red/double-layered, metallized                             |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type        | Size          | Measured profile |
|-------|-------|---------------------------|---------------|------------------|
| Front | right | Bridgestone, Turanza 001  | 195/65 15 91H | 4,5 mm           |
|       | left  | Bridgestone, Turanza 001  | 195/65 15 91H | 4,5 mm           |
| back  | right | Bridgestone, Ecopia EP150 | 195/65 15 91H | 1,5 mm           |
|       | left  | Bridgestone, Ecopia EP150 | 195/65 15 91H | 2,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                                                                              |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Air conditioning                                                                                          | 13. On board monitor                               |
| 2. Antilock-Brake-System (ABS)                                                                               | 14. Power steering                                 |
| 3. Body-coloured bumpers                                                                                     | 15. Power windows front                            |
| 4. Central locking                                                                                           | 16. Radio, USB in                                  |
| 5. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver, Side airbag driver and passenger | 17. Rear seat-backs foldable in two separate parts |
| 6. Driver seat height adjustable                                                                             | 18. Remote controlled central locking              |
| 7. ESP (Electronical Stabilizing Program), Hill holder, Other, Power assisted brakes, Traction control       | 19. Start/Stop system                              |
| 8. Exterior lighting: other                                                                                  | 20. Steering wheel manually adjustable             |
| 9. Exterior thermometer                                                                                      | 21. Steering wheel with radio operation            |
| 10. Extra power outlet                                                                                       | 22. Textile upholstery                             |
| 11. Luggage compartment partitioning                                                                         | 23. Tyre pressure control (RDC)                    |
| 12. Mobile Tire System                                                                                       | 24. Uni-Lackierung                                 |

Dealer's equipment (selected items)

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Cruise control ..... | - |
| 2. Metallic paint ..... | - |

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

**Corrections**First registrationMileageEquipmentTyresOther

Uszkodzenia, stan ..... -

Gas-fittings

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.


Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

---

Date: 11-06-2025

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | to 150                                                            |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Front left door     | to 150                                                            |
| 5                      | Roof                | to 150                                                            |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                                            |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                                            |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                                            |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                                            |
| 11                     | Right rear fender   | to 150                                                            |
| 12                     | Right rear door     | to 150                                                            |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 15                     | Front right door    | to 150                                                            |
| 16                     | Right front pillar  | to 150                                                            |
| 17                     | Front right fender  | to 150                                                            |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:  
ograniczenia placowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/47

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

#### Comments to the commission - regarding valuation

##### **Kluczyki**

TAK

2

---

#### Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Pojazd zasilany gazem. Cztery opony w bagażniku FULDA KRISTALL MONTERO 3 195/65 R15 91T zimowe 4x5.5mm. Aktywna kontrolka silnika. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**  
Przód



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**  
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu



**Photo 10.**

Bok lewy z przodu



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**  
Bagażnik



**Photo 16.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 17.**  
Komora silnika



**Photo 18.**  
Numer identyfikacyjny



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**

Tabliczka znamionowa



**Photo 20.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 22.**

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 24.**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**  
Konsola środkowa



**Photo 26.**  
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 27.**

Kierownica (na wprost)


**Photo 28.**

Dowód rej. Str. 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 29.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze

**Photo 30.**

Dokumentacja instalacji gazowej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

MODEL Tipo

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 105.000

STAN LICZNIKA W km 105.540

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY 5.540

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA + GNC08853

DATA 11.08.2025

Automobile Torino Kraków Sp. z o.o.  
30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 288  
tel. 12 269 12 26  
Autoryzacja FAP 75696

**Photo 31.**

Książka serwisowa – dane

MODEL Tipo

PRZEGŁĄD ☒

WYMIANA OLEJU ☒

PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA 105.000

STAN LICZNIKA W km 105.540

ZASTOSOWANO OLEJ SILNIKOWY 5.540

(NAZWA I KLASA LEPKOŚCI)

NR NADWOZIA + GNC08853


DATA 11.08.2025

Automobile Torino Kraków Sp. z o.o.  
30-435 Kraków, ul. Zakopiańska 288  
tel. 12 269 12 26  
Autoryzacja FAP 75696

**Photo 32.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**

Instrukcje



**Photo 34.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**

Zdjęcie do protokołu



**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu



## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

**ORYGINAŁ**

**FAKTURA nr 2/091/01/00217/2019**

Sprzedawca:  
**INTER AUTO WIELKA POLSKA**  
 Adres: 32-080  
 Pękowice 50B  
 NIP: 525-34-34  
 ul. Andersa 8, Kraków

Miejscowość: Kraków  
 Data faktury: 2019-10-31  
 Data wydania towarów/wykonania usług: 2019-10-31  
 Kwota i sposób zapłaty:  
 1) **1,23 PLN** - Karta płatnicza 2019-10-31

1. **LIMO KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
 UL. CEGŁARSKA 21/46, 30-362 KRAKÓW  
 NIP: 6762557023

Odbiorca: j.w.  
 Płatnik: j.w.

UWAGI:  
 - montaż instalacji gazowej LPG w samochodzie fiat tipo vin: ZFA35600006N08853

| Lp.          | Indeks, nazwa towaru lub usługi, PKW/U | JM  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Rabat |                       | Wartość netto | Podatek VAT |             | Wartość brutto |
|--------------|----------------------------------------|-----|-------|------------------------|-------|-----------------------|---------------|-------------|-------------|----------------|
|              |                                        |     |       |                        | %     | Cena jedn. po rabacie |               | Stawka      | Kwota       |                |
| 1.           | montaż lpg                             | szk | 1     | 1,00                   | 0,00  | 1,00                  | 1,00          | 23%         | 0,23        | 1,23           |
| <b>Razem</b> |                                        |     |       |                        |       |                       | <b>1,00</b>   | <b>X</b>    | <b>0,23</b> | <b>1,23</b>    |
| W tym        |                                        |     |       |                        |       |                       | 1,00          | 23%         | 0,23        | 1,23           |

Udzielono sumarycznego rabatu w wysokości: 0,00 PLN  
 Całkowita wartość dokumentu sprzedaży: **1,23 PLN**  
 Słownie kwota: jeden złoty dwadzieścia trzy grosze  
**Kwota należności: 1,23 PLN**  
 Słownie kwota: jeden złoty dwadzieścia trzy grosze

**Photo 37.**

Zdjęcie do protokołu

| POŚWIADCZENIE WYKONANIA I BADANIA<br>SAMOCHODOWEGO ZBIORNIKA LPG<br>MANUFACTURE AND TEST CERTIFICATE OF AUTOMOTIVE LPG TANK |                                                                                                          |                                                                                                                       |                                              |                                              |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| <br>192500249                            |                                                                                                          |  <b>WORTHINGTON<br/>INDUSTRIES</b> |                                              |                                              |                |
| WYTWÓRCZA<br>MANUFACTURER                                                                                                   | <b>STAKO Sp. z o.o.</b> ul. Poznańska 54, 76-200 SŁUPSK<br>tel/fax: +48/59/842 48 95 <b>www.stako.pl</b> |                                                                                                                       |                                              |                                              |                |
| NR FABRYCZNY<br>SERIAL NO.                                                                                                  | <b>192500249</b>                                                                                         |                                                                                                                       | ZNAK HOMOLOGICZNY ZBIORNIKA<br>TYPE APPROVAL |                                              |                |
| ROK PRODUKCJI<br>YEAR OF PRODUCTION                                                                                         | <b>2019</b>                                                                                              | CIĘŻAR<br>PŁ. (KG) (KWH)<br>REMARKS - TESTS                                                                           | <b>2,0 / 3,0</b>                             | <b>E20 678-011072</b>                        |                |
| TYP ZBIORNIKA<br>TYPE OF TANK                                                                                               | <b>TOROIDAL</b>                                                                                          | ŚREDNICA<br>Ø (MM)<br>DIAMETER                                                                                        | <b>630</b>                                   | DATA<br>PRACOWNIA<br>DATE                    | <b>06/2019</b> |
| KLASA ZBIORNIKA<br>CLASSIFICATION                                                                                           | <b>1</b>                                                                                                 | ŚCISN. (MPa)<br>L-T (MM)<br>LENGTH HEIGHT                                                                             | <b>200</b>                                   | HOMOLOGICZNA<br>OŚCIEŻENIE<br>E20 678-010334 |                |
| PODCIĘCIE<br>CAPACITY                                                                                                       | <b>48</b>                                                                                                | CIĘŻAR<br>CIĘŻAR<br>THICKNESS                                                                                         | <b>2,3</b>                                   | CIĘŻAR<br>CIĘŻAR<br>THICKNESS                | <b>80</b>      |

**Tabela A / Table A**

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| TBC E23 678-010064, L20920 B4 678-0194004<br>10162020 B8 678-013018-01B B4 B4 678-010238 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|

**Uwaga / Attention:**

Opiszę do zbiornika o homologacji wymienionej w Tabeli A montować ściśle wg. instrukcji producenta naczyń. Dopasować się mować zbiornikowi na zewnętrzny pod warunkiem zastosowania ochrony antykorozyjnej. Zbiornik poddany w wyniku badania poddany oraz próbie obciążeniowej z wynikiem pozytywnym. Zbiornik uznano jako nadający się do pracy i certyfikowano. Wzrostem kontrolę jakości na stacji fabrycznej. Poza dokumentacją techniczną przechowywać w wydruku przez 10 lat od daty wyprodukowania zbiornika. Producent zbiornika gwarantuje 10-tych od daty sprzedaży, jednak nie dłuższe niż 24-miesięczną od daty produkcji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika lub z powodu niewłaściwego zamontowania zbiornika. Gwarancja nie obejmuje

**Photo 38.**


Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Photo 40.**


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



**Photo 42.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Photo 44.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



**Photo 46.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2



**Photo 48.**

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 50.**

Próg P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 52.**

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 2



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



**Photo 54.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 56.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



**Photo 58.**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Photo 60.**

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2




PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



**Photo 62.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 64.**


Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 66.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Photo 68.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Photo 70.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 71.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 72.**

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Próg L - Rysa/odprysk 2



**Photo 74.**

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



**Photo 76.**

Fotel prz. lew. - Inne 1




PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Fotel prz. praw. - Inne 1



**Photo 78.**

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 79.**

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



**Photo 80.**

Podsufitka - Inne 1