

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/56545/26/06/19
commission/ damage No. : 23/036472
Date of commission: 19-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr Patryk Salzer
DEKRA Polska - współpraca O/Lębork

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0151109
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	Maybach S Klasa [Z 223] 21-
Type / version	Maybach S 580 4-Matic
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	2387
Gross vehicle weight [kg]	2910
Wheelbase 1/2	3396
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	3982
Engine Power [hp/kW]	503/370
Gearbox	automatic 9- gear
Registration /record No.	WZ962GW
VIN / serial number	W1K2239761A152619
Date of first registration	14-06-2022
Date of next. tech. test	13-06-2027
Year of manufacture	2022
Readout [km]	88 154 (read)
Body color / type of coating	black/2-warstwowy metalik

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	5,5 mm
	left	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	5,5 mm
back	right	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	6,0 mm
	left	LEAO, NOVA-FORCE C/S	255/40 20 101W	6,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptive Cruise Control | 37. Mobile Tire System |
| 2. Airbag: other | 38. Navigation system |
| 3. Alarm | 39. On board monitor |
| 4. Automated High-beam assist | 40. Other |
| 5. Automatic Emergency Call | 41. Other |
| 6. Automatic climate control | 42. Other |
| 7. Automatic headlight elevation control, Cornering Headlights, LED front dim light | 43. Other |
| 8. Bord communication: other, iPod Interface | 44. Other |
| 9. Bord communication: other, iPod Interface | 45. Other |
| 10. Bord entertainment: other accessories, Radio | 46. Other |
| 11. Colored glass | 47. Other |
| 12. DAB radio | 48. Other |
| 13. Distance control | 49. Other |
| 14. Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable | 50. Other |
| 15. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 51. Other |
| 16. Driver airbag, Passenger airbag | 52. Other |
| 17. Electric tailgate | 53. Other |
| 18. Exterior design: other | 54. Other |
| 19. Exterior design: other, Interior: other | 55. Other |
| 20. Extra power outlet | 56. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 21. Floor mat | 57. Pre-Crash System |
| 22. Head airbags front, Head airbags rear | 58. Rear view camera |
| 23. Heat reflecting windows, Tinted rear windows | 59. Side airbag driver and passenger |
| 24. Heated seat driver, Heated seat passenger | 60. Standard equipment to be completed when available |
| 25. Hydro pneumatic suspension | 61. Storage facilities in general |
| 26. Interior decoration: other | 62. Traffic sign recognition |
| 27. Interior lights: other accessories | 63. Transport/loading: other |
| 28. Interior lights: other accessories | 64. Tyre pressure control (RDC) |
| 29. Interior: other | 65. USB in |
| 30. Interior: other | 66. Uni-Lackierung |
| 31. Keyless go | 67. Windscreen wash-nozzle heated |
| 32. Lane control assistant | 68. Windscreenwiper: other |
| 33. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 69. Wood finish |
| 34. Leather upholstery | 70. Wood finish |
| 35. Light Alloy wheels 19" | 71. {Asystent zmiany pasa ruchu (aktywny)} |
| 36. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. 360 view camera, Park Assistant | - |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360 | |
| Przygotowanie do funkcji zdalnego parkowania | |
| 2. Air condition rear, Automatic climate control | - |
| 3. Airbag: other | - |
| 4. Armrest (s) front, Armrest (s) rear, Comfort driver seat, Comfort passenger seat, Other, Steering wheel heated, Ventilated front seat | - |
| Pakiet Air-Balance | |
| Fotele przednie dynamiczne wielokonturowe | |
| Fotele przednie - wentylowane | |
| Pakiet komfortowego ogrzewania wnętrza | |
| 5. Digital headlamps, LED front dim light | - |

6. Electrically adjustable rear seats, Pre-Crash System	-
7. Glass tilt/slide sunroof electric	-
8. Head-Up Display	-
9. Headrests front, Memory seat, Pre-Crash System, Seats: other	-
Zaglówki komfortowe Easy Adjust z przodu, po stronie pasażera składany i wyjmowany	
Fotel pasażera przedni z możliwością regulacji przez pasażera siedzącego z tyłu	
System ochrony pasażerów w przypadku zderzenia (PRE-SAFE Impulse)	
10. Interior decoration: other	-
11. Interior lights: other accessories	-
12. Interior: other	-
13. Interior: other, Leather upholstery	-
Tapicerka skórzana Nappa Exclusive	
Pakiet elementów wnętrza Exclusive	
14. Leather/wooden steering wheel, Multi functional steering wheel	-
15. Metallic paint	-
16. On board monitor	-
17. On board monitor, Radio	-
18. Other	-
19. Other	-
20. Other	-
21. Other	-
22. Other	-
23. Seat belt airbag rear	-
24. Seats: other	-
25. Soundsystem	-
26. Sunblind rear side door electric, Sunblind tailgate window electric	-
Roleta szyby tylnej, elektryczna	
Rolety przeciwsłoneczne elektryczne - drzwi tylne	
27. Tailgate additional lock	-
28. Windscreen heating	-

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -
Stwierdzone braki/uszkodzenia -
Uszkodzenia do weryfikacji warsztatowej (wartość hipotetyczna) -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr Patryk Salzer

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: ograniczenia parkingowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 6/56

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Brak możliwości dokładnej oceny stanu technicznego i powłoki lakierniczej.

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego.

Nie dokonywano demontażu osłon i innych.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

Aktywna kontrolka silnika.

Usterka systemu wspomagania bezpieczeństwa, do weryfikacji serwisowej.

Nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej.

Informacja sprawdzić okładziny hamulcowe.

Informacja uzupełnij płyn chłodzący.

Informacja prawe światło stop.

Rysy na samochodzie.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- Specyfikacja wg programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym, w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

- Niniejsza wycena nie jest ofertą handlową.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód




Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.

Numer identyfikacyjny



Photo 22.

Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. str. 2



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Kluczyki



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zdjęcie do protokołu



Photo 44.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu




Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zdjęcie do protokołu




Photo 50.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 51.

Zdjęcie do protokołu



Photo 52.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Zdjęcie do protokołu



Photo 54.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zdjęcie do protokołu



Photo 56.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Zdjęcie do protokołu



Photo 58.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.
Zdjęcie do protokołu



Photo 60.
Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 63.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2




Photo 68.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 69.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Photo 70.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 72.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 74.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 75.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 78.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 79.

Listwa śr zderzaka tylnego - zdjęcie poglądowe 1



Photo 80.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 82.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 84.

Zderzak tylny - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Photo 86.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 89.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 90.

Łotnik przedni L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 91.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1



Photo 92.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 93.

Tapicerka drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 94.

Tapicerka drzwi tylnych L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 95.

Tapicerka drzwi tylnych L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 96.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1