

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/40482/26/05/11
Nr zlecenia/szkody: 23/000580
Data zlecenia: 11-05-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0129526
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Tiguan Allspace 17-21
Typ/wersja	Tiguan Allspace 2.0 TDI 4Mot. SCR Highline DSG 7os.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	1825
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2520
Rozstaw osi 1/2	2681
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	DW7WF05
VIN	WVGZZZ5NZKM037574
Data 1. rejestracji	21-03-2019
Data nast. bad. techn.	24-05-2025
Rok produkcji	2018 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	235 498 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	255/40 20 101V	3,0 mm
	lewe	PIRELLI, SCORPION VERDE	255/40 20 101V	2,0 mm
tylna	prawe	PIRELLI, SCORPION VERDE	255/40 20 101V	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	255/40 20 101V	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 1. Wyposażenie dodatkowe, w trakcie edycji
2. 1. Wyposażenie standardowe, w trakcie edycji
3. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne)
4. Airbag kolan kierowcy
5. Automatyczne włączanie kierunkowskazów podczas awaryjnego hamowania
6. Car-Net: Security & Service
7. Czujnik ciśnienia w oponach
8. Czujnik deszczu
9. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
10. Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
11. Dodatkowe oświetlenie bagażnika z możliwością wykorzystania jako latarki
12. Dynamic Light Assist - światła drogowe, automatyczne
13. Dywaniki - wykładzina, przód i tył
14. ESP - z ASR, ABS, EDS, MSR, asystentem siły hamowania i stabilizacją toru jazdy z przyczepą
15. Felgi aluminiowe 18 Kingston z ogumieniem samouszczelniającym 235/55
16. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości
17. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
18. Fotele przednie, Top-Komfort
19. Gniazdo 12 V w bagażniku
20. Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
21. Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold
22. Immobilizer
23. Interfejs Bluetooth
24. Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna z funkcją zmiany biegów + dźwignia zmiany biegów w skórze
25. Kieszenie w oparciach przednich foteli
26. Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu
27. Komputer pokładowy Active Info Display - Komputer pokładowy z personalizowanym wyświetlaczem
33. Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Dark Grid
34. Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane
35. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
36. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
37. Nadwozie 7-miejscowe (2+3+2) z funkcją Easy Entry (2 chowane fotele, auto. pasy bezpieczeństwa)
38. Oświetlenie ambiente w listwach dekoracyjnych w drzwiach, listwach progowych i przestrzeni wokół nóg
39. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
40. Przedni podłokietnik regulowany wzdłużnie i na wysokość, ze schowkiem i dwoma uchwytami na napoje
41. Radio Composition Media z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś. CD/MP3/WMA/SD/AUX/USB/iPhone/iPod/Bluetooth
42. Relingi dachowe - srebrne
43. Siatka do mocowania bagażu w bagażniku
44. Składane oparcie fotela pasażera
45. Składane stoliki w oparciach przednich foteli
46. Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
47. System Easy Open
48. System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
49. System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia
50. System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
51. System automatycznego hamowania po kolizji
52. System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania pokrywy bagażnika
53. Szuflady pod przednimi fotelami
54. Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
55. Tapicerka materiałowa Art Velours
56. Tempomat aktywny ACC z aut.reg. odległości Front Assist do 210 km/h
57. Tylna kanapa składana, dzielona 40/20/40, przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia z podłokietnik
58. Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziiskach tylnej kanapy
59. Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu

- | | |
|--|---|
| 28. Końcówki układu wydechowego chromowane | 60. Wybór profilu jazdy Offroad - SNOW, NORMAL, OFFROAD i OFFROAD INDIVIDUAL |
| 29. Lakier uni | 61. XDS - blokada mechanizmu różnicowego |
| 30. Lampy przednie LED z dynamiczną regulacją zasięgu reflektorów i dynamicznym doświetlaniem zakrętów | 62. Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach |
| 31. Lampy tylne wykonane w technologii LED, przyciemniane ze zmienną grafiką | 63. Zderzaki z chromowanymi elementami, obudowy lusterek zewnętrznych i klamki w kolorze nadwozia |
| 32. Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu | 64. Światła przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Aktywny system ochrony pasażerów PreCrash domykanie szyb i dachu, wstępne napinanie pasów | - |
| 2. Car-Net: App Connect - widok ekranu smartfona na ekranie nawigacji Discover Media | - |
| 3. Dach szklany, panoramiczny wraz z roletą, elektrycznie otwierane i zamykane, z podświetleniem LED | - |
| 4. Fotele kierowcy i pasażera ergoActive | - |
| 5. Pakiet Drogowy Plus | - |
| Side Assist Plus - Asystent zmiany pasa ruchu | |
| System Rear Traffic Alert - asystent wyjazdu z miejsca parkingowego | |
| System Emergency Assist - asystent hamowania np. w przypadku zasłabnięcia kierowcy | |
| System Traffic Jam Assist - asystent jazdy w korku | |
| 6. Pakiet stylistyczny R-Line Exterior | - |
| Spojler tylny R-Line w kolorze nadwozia | |
| Felgi aluminiowe 19 Sebring z ogum. samouszczelniającym 255/45, antykradzieżowe śruby do kół | |
| Zderzaki i poszerzone progi w stylistyce R-Line | |
| 7. Przygotowanie do telefonu Comfort (ładow. bezprzewodowo, USB, Bluetooth, gniazdo iPod/iPhone) | - |
| 8. System Rear Assist z Park Assist | - |
| Kamera ułatwiająca parkowanie, tył | |
| Park Assist - system automatycznego parkowania równoległego i prostopadłego (tyłem i przodem) | |
| 9. System kontroli ciśnienia w oponach | - |
| 10. System nawigacji Discovery Media z 8-calowym dotykowym ekranem 2xSD | - |
| Mapa Europy | |
| System rozpoznawania znaków drogowych | |
| System nawigacji satelitarnej | |
| Interfejs Bluetooth | |
| System Volkswagen Media Control | |
| Radio z 8 cal, ekranem dotyk. 8 głoś. CD/MP3/WMA/2xSD/AUX/USB/iPhone/iPod/Bluetooth | |
| Car-Net App-Connect -Guide & Inform Basic komunikaty drogowe online, Google Street View, Google Eart | |
| 11. Tuner cyfrowy DAB+ | - |
| 12. Wyświetlacz Head-up Display na przedniej szybie | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

PrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Ważność badania technicznego -
Aktualna sytuacja rynkowa -
Wcześniejsze naprawy -
Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Pierwsza rejestracja w kraju 13-01-2023. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Informacja funkcja wybierania numeru alarmowego ograniczona. Aktywna kontrolka silnika. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze. Nieprawidłowe działanie skrzyni biegów, do weryfikacji serwisowej. Zgodnie z informacją dostarczoną od zleceniodawcy widoczny w komorze silnika widoczny wyciek adblue.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.


Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dowód rej. str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 48.
Kratka/zaślepka halogenu P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 50.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 52.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak przedni cz L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Zderzak przedni cz P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Listwa drzwi przednich P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.


Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 76.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.


Dach - Inne 1



Fot. 78.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 80.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.


Listwa krawędzi błotnika tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 84.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 86.


Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 88.

Słupek przedni L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Listwa krawędzi błotnika prz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 92.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 94.
Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.


Uchwyt drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



Fot. 98.

Dywanik prze L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Listwy progowe lew. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 100.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Dostarczone zdjęcie wycieku adblue



Fot. 102.

Dostarczone zdjęcie wycieku adblue 2