

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/73892/26/08/07
commission/ damage No. : 24/039939
Date of commission: 07-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Michał Świątek
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0161340
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	EQA [243] 23-25
Type / version	EQA 300 66.5kWh 4-Matic AMG Line
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2050
Gross vehicle weight [kg]	2535
Wheelbase 1/2	2729
Engine type	elektryczny
Pollution reduction system	-
Emission standard	EEV
Engine capacity [ccm]	0
Engine Power [hp/kW]	228/168
Gearbox	automatic 1- gear
Registration /record No.	BIA2026E
VIN / serial number	W1N9N0JB9SJ124671
Date of first registration	27-09-2024
Date of next. tech. test	27-09-2027
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	25 903 (read)
Body color / type of coating	grafitowy/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,5 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,0 mm
back	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,5 mm

left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6 MO	235/50 R19 103T	3,5 mm
------	---------------------------------	-----------------	--------

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Adaptacyjny asystent świateł drogowych | 46. Other |
| 2. Akustyczny wskaźnik obecności | 47. Other |
| 3. Alarm antywłamaniowy | 48. Other |
| 4. Antilock-Brake-System (ABS) | 49. Other |
| 5. Asystent parkowania PARKTRONIC | 50. Other |
| 6. Automatic Emergency Call | 51. Other |
| 7. Blind spot warning | 52. Other |
| 8. Brake Assist | 53. Other |
| 9. Comfort suspension, Sport suspension | 54. Other |
| 10. Cruise control | 55. Other |
| 11. Czujnik obecności pasażera pasywny | 56. Other |
| 12. Driver airbag, Passenger airbag | 57. Other |
| 13. Driver knee airbag | 58. Other |
| 14. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 59. Other |
| 15. Electric tailgate | 60. Other |
| 16. Elementy wykończenia wnętrza – wzór z logo marki | 61. Other |
| 17. Exterior design: other | 62. Pakiet komfortowych siedzeń |
| 18. Extra power outlet | 63. Pakiet przestrzeni ładunkowej |
| 19. Floor mat | 64. Pakiet wizualno-oświetleniowy |
| 20. Gniazdo ładowania | 65. Podłokietnik tylnej kanapy |
| 21. Gwarancja 2 lata bez limitu kilometrów | 66. Podświetlenie elementów wykończenia |
| 22. Gwarancja na baterię na 8 lat lub 160 000km | 67. Power steering |
| 23. Heated seat driver, Heated seat passenger | 68. Przygotowanie do DISTRONIC |
| 24. Interior decoration: other | 69. Przygotowanie do radia cyfrowego |
| 25. Interior lights: other accessories | 70. Przygotowanie pod usługi zdalne i nawigację |
| 26. Interior: other | 71. Radio Cyfrowe |
| 27. Kabel do ładowania z Wallboxa/publicznej stacji ładowania (Typ 2, 3-fazy, 16 A), 5 m., prosty | 72. Rain sensor |
| 28. Kabel do ładowania z gniazdka domowego E/F (Typ 2), 5m | 73. Rear seat-backs foldable |
| 29. Klimatyzacja automatyczna THERMATIC | 74. Rear view camera |
| 30. LED front dim light | 75. Remote controlled central locking |
| 31. Lane control assistant | 76. Rezygnacja z oznaczenia typu na błotnikach |
| 32. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel | 77. Selectable driveline characteristics |
| 33. Listwy progowe podświetlane z napisem "EQA" i wymienną osłoną | 78. Side airbag driver and passenger |
| 34. Lumbar adjust driver, Lumbar adjust passenger | 79. Sport seats front |
| 35. Lusterka boczne składane elektrycznie | 80. Storage facilities in general |
| 36. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane | 81. Storage facilities in general |
| 37. Manetki zmiany biegów przy kierownicy, galvanizowane | 82. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 38. Mobile Tire System | 83. System ładowania prądem zmiennym 11kW |
| 39. Nakładki nadkoli w kolorze pojazdu | 84. Szyby boczne przednie i tylne sterowane elektrycznie |
| 40. Navigation system | 85. Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji |
| 41. On board monitor | 86. Tapicerka imitująca skórę ARTICO/mikrofibra MICROCUT |
| 42. On board monitor | 87. USB in |
| 43. On board monitor, Radio | 88. Usługi zdalne i ładowania w wersji Premium |
| 44. Osłona przeciwsłoneczna z podświetlanym lustrem kosmetycznym | 89. Vehicle immobilizer |
| 45. Other | |

Dealer's equipment (selected items)

1. Comfort suspension -
2. Metallic paint -
3. Other -
4. Pakiet Night -
 - Relingi dachowe, czarne
 - Felgi aluminiowe 19 AMG, wieloramienne (RVA)
 - Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji
 - Felgi aluminiowe 18 AMG, 5-ramienne z ogumieniem
5. Pakiet integracji smartfona -
 - Apple CarPlay
 - Android Auto
6. Pakiet parkowania z kamerą 360 -
 - Kamery ułatwiające parkowanie 360
 - Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC
 - Kamera 360
 - Asystent parkowania PARKTRONIC
 - Kamery ułatwiające parkowanie 360
7. Rezygnacja z relingów dachowych -

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Equipment

Tyres

Other

Braki i uszkodzenia -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 13-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Michał Świątek

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [µm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:

.

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.

- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.

- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.

- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the

page 6/37

assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Widoczne ślady użytkowania pojazdu: drobne rysy, odpryski, wgniecenia, zaplamienia.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Komora silnika




Photo 20.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Tabliczka znamionowa



Photo 22.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 24.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Kierownica z lewej strony



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdź.



Photo 28.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Tunel środkowy



Photo 30.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Bagażnik



Photo 32.
Zestaw naprawy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1



Photo 34.

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kluczyki




Photo 36.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej



Photo 38.

Gniazdo ładowania / tankowania

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.
Instrukcje



Photo 40.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Zdjęcie do protokołu



Photo 44.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Drzwi tylne P - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 58.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Uszczelka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1