

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/64174/26/07/10
Nr zlecenia/szkody: 21/000686
Data zlecenia: 10-07-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0145725
Producent	KIA
Model	Sorento 20-24
Typ/wersja	Sorento 2.2 CRDi Prestige Line 4WD DCT 7os.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/7
Masa własna [kg]	1819
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2600
Rozstaw osi 1/2	2815
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	2151
Moc silnika [KM/kW]	202/148
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WU5333L
VIN	KNARH81BHM5048324
Data 1. rejestracji	26-01-2021
Data nast. bad. techn.	21-01-2027
Rok produkcji	2020 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	65 253 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	3,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	3,5 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, PREMIUM CONTACT 6	255/45 20 105V	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Alarm
3. Asystent jazdy miejskiej i pozamiejskiej utrzymujący bezpieczny odstęp, prędkość i środek pasa
4. Asystent martwego pola rozszerzony o funkcję wyświetlania obrazu z kamer bocznych na wyświetlaczu
5. BAS - system wspomagania hamowania
6. Chromowane obramowanie szyb bocznych
7. Czujnik ciśnienia w oponach
8. Czujnik deszczu
9. Czujnik odległości przy parkowaniu - przód/tył
10. Czujnik zmiernych
11. DBC - system kontroli zjazdu ze wzniesienia
12. Drugi rząd siedzeń - kanapa i oparcie dzielone (60/40) z funkcją przesuwania
13. Drugi rząd siedzeń z funkcją automatycznego składania oparcia za pomocą przycisku w bagażniku
14. ESC - system stabilizacji toru jazdy
15. Elektryczny hamulec postojowy z funkcją Auto Hold
16. Elementy ozdobne wnętrza w kolorze czarnym o wysokim połysku
17. Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 235/55
18. Fotel kierowcy ustawiany elektrycznie w 10 kierunkach w tym wysuwane podparcie pod uda z pamięcią
19. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 4 -kierunkowa
20. Fotel pasażera ustawiany elektrycznie w 8 kierunkach
21. Fotel pasażera z elektryczną regulacją podparcia kręgosłupa 2 -kierunkowa
22. Fotele przednie z funkcją podgrzewania
23. Fotele przednie z funkcją wentylacji
24. Fotele w drugim rzędzie z funkcją podgrzewania (skrajne miejsca)
25. Funkcja automatycznego odparowywania szyby przedniej
26. Funkcja interkomu ułatwiająca komunikację kierowcy z pasażerami tylnych siedzeń
27. Funkcja relaks-możliwość odtworzenia na ekranie multimedialnym 1z6 dostępnych seansów relaksacyjnych
28. Funkcja walk-in ułatwiająca zajęcie miejsca w trzecim rzędzie
29. Gniazda USB dla 3 rzędu foteli
30. Gniazda USB w oparciach foteli
31. HAC - System wspomagający pokonywanie podjazdów
56. Lusterka boczne podgrzewane
57. Lusterka boczne regulowane elektrycznie
58. Lusterka boczne składane elektrycznie
59. Lusterka boczne z kierunkowskazami LED
60. Lusterko wsteczne fotochromatyczne
61. MCB - Autonomiczny hamulec pokolizyjny
62. Nakładki na pedały, aluminiowe
63. Nawiewy dla pasażerów 2 i 3 rzędu, manualna regulacja siły nawiewu dla pasażerów 3 rzędu
64. Nivomat - zawieszenie tylne z funkcją samopoziomowania
65. Oparcie foteli lotnicze z kieszeniami na tablet
66. Oświetlenie kameralne wnętrza z efektem podświetlenia drzwi 3D
67. Pasy bezpieczeństwa z czujnikami obecności pasażerów przód / tył
68. Pasy bezpieczeństwa z napinaczami
69. Podsufitka w kolorze czarnym
70. Poduszka powietrzna kierowcy - centralna
71. Poduszki powietrzne boczne oraz pełnowymiarowe kurtyny powietrzne dla 3 rzędów siedzeń
72. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera, system dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
73. Podłokietniki w pierwszym, drugim i trzecim rzędzie foteli z miejscami na kubki
74. Radio MP3 RDS, system audio z 6 głośnikami, USB, DAB, antena dachowa płetwa rekina
75. Rear Occupant Alert - funkcja przypominania o obecności pasażerów w 2 i 3 rzędzie
76. Reflektory LED typu projekcyjnego
77. Regulacja podświetlenia zegarów
78. Relingi dachowe - srebrne
79. Roleta przestrzeni bagażowej
80. Rolety przeciwsłoneczne szyb bocznych dla pasażerów 2. rzędu
81. Ryglowanie zamków po ruszeniu - automatyczne
82. Safe Exit Assist - funkcja uniemożliwiająca otwarcie drzwi tylnych od gdy nadjeżdża pojazd z tyłu
83. Schowek pasażera zamykany, podświetlany, flogowany
84. Sortownik pod podłogą bagażnika
85. Spoiler dachowy
86. System Blind Spot Collision Avoidance Assist

- | | |
|--|---|
| 32. Immobilizer | 87. System Start/Stop |
| 33. Kamera 360 - system monitorowania otoczenia pojazdu | 88. System monitorowania martwego pola w lusterkach bocznych - KiaBlindSpotDetection |
| 34. Kamera cofania z dynamicznymi liniami ułatwiającymi parkowanie | 89. System monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania z funkcją automatycznego zatrzymania |
| 35. Kia Drive Mode Select - system automatycznej kontroli trybu jazdy | 90. System monitorujący przestrzeń za pojazdem podczas cofania + aktywacja hamulców w wypadku zagrożenia |
| 36. Kia Driver Attention Warning – system ostrzegania o zmęczeniu kierowcy | 91. System nagłośnienia Bose z 12 głośnikami oraz systemem dynamicznej kompensacji dźwięku |
| 37. Kia Following Assist | 92. System nawigacji satelitarnej KIA Live, kolorowy ekran dotykowy 10.25cali, Bluetooth, personalizacja |
| 38. Kia Forward Collision Avoidance Assist - system autonomicznego hamowania z 3 trybami pracy | 93. System powiadamiania ratunkowego E-Call |
| 39. Kia High Beam Assist – asystent świateł drogowych | 94. Szyba przednia akustyczna |
| 40. Kia Highway Driving Assist - asystent jazdy po autostradzie | 95. Szyby boczne-tylne przyciemniane |
| 41. Kia Intelligent Speed Limit Warning- system rozpoznawania znaków drogowych | 96. Szyby odbijające promienie słoneczne (przednia szyba i szyby boczne z przodu) |
| 42. Kia Lane Keep Assist - asystent utrzymania pasa ruchu | 97. Szyby przednie i tylne z funkcją bezpieczeństwa oraz automatycznym trybem pracy góra/dół |
| 43. Kia Smart Cruise Control - aktywny tempomat z automatyczną regulacją odległości | 98. Szyby sterowane elektrycznie, przód i tył |
| 44. Kia Smart Key - system otwierania i uruchamiania pojazdu bez kluczyka | 99. TSA - system stabilizacji toru jazdy przyczepy |
| 45. Kia Smart Tailgate - funkcja automatycznego otwierania kłapy bagażnika | 100. Tapicerka skórzana Nappa |
| 46. KiaRearCrossTrafficAlert - system monitorowania ruchu pojazdów podczas cofania | 101. Trzeci rząd siedzeń - oparcie składane 50/50 |
| 47. Kierownica skórzana | 102. UVO Connect - wsparcie kierowcy w czasie rzeczywistym oraz zdalny dostęp do informacji o samochodzie |
| 48. Kierownica wielofunkcyjna: sterowanie systemem audio, bluetooth z zestawem głośnomówiącym | 103. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika |
| 49. Kierownica z funkcją podgrzewania | 104. Wyświetlacz Head-up |
| 50. Kierownica z łopatkami zmiany biegów | 105. Zagłówki w fotelach pierwszego rzędu z regulacją wysokości i kąta pochylenia |
| 51. Klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa | 106. Zamek centralny z pilotem |
| 52. Kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach | 107. Zegary cyfrowe z kolorowym ekranem o przekątnej 12.3 cali z trybami: Normal, Sport, Eco |
| 53. Koło zapasowe, dojazdowe | 108. Ładowarka indukcyjna do telefonu o mocy 7-10W z funkcją przeciwdziałającą przegrzewaniu |
| 54. Lakier uni | 109. Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED |
| 55. Lampy tylne LED (diodowe) | 110. Światła przeciwmgielne LED |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Felgi aluminiowe 20 z ogumieniem 255/45 | | - |
| 2. Lakier metalik | | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy -

Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 07-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 24-07-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Przemysław Ostap

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	150 - 200
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	150 - 300
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	150 - 200
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobiliser

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grót prawidłowy. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Cztery dodatkowe koła PIRELLI SCORPION WINTER 235/55 R19 105 V zimowe 3x4.5mm 1x4.0mm. Nietypowe odgłosy pochodzące z komory silnika, do weryfikacji serwisowej. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 54.
Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.

Listwa śr zderzaka tylnego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi tylne L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Deska rozdzielcza - Inne 1



Fot. 66.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.


Konsola środkowa - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2



Fot. 70.

Kanapa tyl. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Listwy progowe praw. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Listwy progowe praw. - Wgniecenie/odkształcenie 1