

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/71534/26/07/31
commission/ damage No. : 21/022032
Date of commission: 31-07-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0142098
Manufacturer	OPEL
Model	Grandland X 17-21
Type / version	Grandland X 1.2 T GPF Edition S&S
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1366
Gross vehicle weight [kg]	1900
Wheelbase 1/2	2675
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1199
Engine Power [hp/kW]	130/96
Gearbox	manual 6- gear
Registration /record No.	RDE60925
VIN / serial number	W0VZRHNS3M6813444
Date of first registration	11-05-2021
Date of next. tech. test	06-06-2027
Year of manufacture	2021 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	50 949 (read)
Body color / type of coating	black/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm
	left	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm
back	right	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm
	left	MICHELIN, PRIMACY 4	215/65 17 103V	3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. Additional gauges | 16. LED rear lights |
| 2. Air conditioning | 17. Lane control assistant |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS), ESP (Electronical Stabilizing Program), Hill holder | 18. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 4. Armrest (s) front | 19. Light alloy wheels from 17" |
| 5. Bluetooth interface, Hands-free system, On board monitor, Radio, Soundsystem, Touchscreen monitor, USB in, Voice control for audiosystem, Voice control for telephone | 20. Mobile Tire System |
| 6. Child seat fixation | 21. On board computer |
| 7. Comfort driver seat, Comfort passenger seat | 22. On board monitor |
| 8. Cruise control | 23. Passenger seat height adjustable, Seats: other |
| 9. Czujnik odległości przy parkowaniu - tył | 24. Power windows front, Power windows rear |
| 10. DAB radio | 25. Rear wiper |
| 11. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated, Exterior design: other | 26. Remote controlled central locking |
| 12. Driver airbag, Head airbags front, Head airbags rear, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 27. Textile upholstery |
| 13. Driver seat height adjustable | 28. Traffic sign recognition |
| 14. Electric parking brake | 29. Tyre pressure control (RDC) |
| 15. LED front dim light | 30. Uni-Lackierung |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---------|
| 1. Blind spot warning, Door mirrors electrically foldable, Other, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear view camera | - |
| Układ ostrzegający o pojazdach w martwym polu lusterek zewnętrznych | |
| Pilot parkowania, zaawansowany | |
| Kamera cofania z czujnikami parkowania przód/tył | |
| Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża | |
| 2. Exterior design: other | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsEquipmentTyres

Other

Regularity of service review -
Earlier repairs -
Braki uszkodzenia -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 07-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	150 - 200
2	Front left fender	150 - 200
3	Left front pillar	150 - 200
4	Front left door	150 - 200
5	Roof	150 - 200
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	150 - 200
9	Rear left fender	150 - 200
11	Right rear fender	150 - 200
12	Right rear door	150 - 200
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 200
16	Right front pillar	150 - 200
17	Front right fender	150 - 200

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/42

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Brak kompresora zestawu naprawczego. Zbiornik płynu zestawu naprawczego pusty. Poziom oleju silnikowego poniżej minimum. Aktywna kontrolka silnika. Informacja usterka silnika, napraw pojazd. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Numer identyfikacyjny



Photo 22.
Tabliczka znamionowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Dane pojazdu / Przegląd przedprzedażny

Przebieg i dostawa pojazdu
W celu zapewnienia, że samochód jest pozbawiony jakichkolwiek usterek, przed dostarczeniem pojazdu Klientowi przeprowadzany jest przegląd przedprzedażny.

Klient został poinformowany o częstotliwości czynności serwisowych, wymiany oleju oraz sprawdzania poziomu oleju oraz otrzymał listę kontrolną czynności obsługowych w ramach przeglądu przedprzedażnego.

Dane pojazdu

Model: Grazel Kasper
Numer identyfikacyjny pojazdu: VJVRH53M681344
Typ silnika, numer silnika: _____
Skrzynia biegów: MT6
Kod koloru lakieru: G70
Kod wykończenia wnętrza: TA13
Numer kluczyka: A0053

Przygotowanie

Autoryzacja: _____
Adres: _____
Miejscowość: _____
Dane rejestracyjne: _____

Photo 33.

Książka serwisowa – dane



Potwierdzenie czynności serwisowych

Przebieg: Okresowy ☐ Główny ☐
Data: 08.05.2024 km: 39 853

Olej silnikowy: _____
Jakość: OW 20
Lepkość: _____
Środek przeciwzapalny: _____
Zamrażacz, płyn chłodzący: _____ °C
Tak Nie

☒ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☒ Filtr przeciwpyłkowy
☒ Wkład filtra powietrza
☒ Pasek wieloramienny
☒ Pasek zębany
☒ Filtr paliwa
☒ Olej przekładniowy
☒ Płyn hamulcowy

☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębany
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy

☐ Bateria (pilota zdalnego sterowania radiem)
☐ Filtr przeciwpyłkowy
☐ Wkład filtra powietrza
☐ Pasek wieloramienny
☐ Pasek zębany
☐ Filtr paliwa
☐ Olej przekładniowy
☐ Płyn hamulcowy

DEKRA

Klasa: 39-300 km
Data: 08.05.2024 km: 39 853
(* maks. 1 miesiąc) (* maks. 1500 km)

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.
Dow. Rej. Str. 2



Photo 36.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Krata zderzaka prz. - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 42.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 50.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 60.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 61.
Kanapa tyl. - Inne 1




Photo 62.
Kanapa tyl. - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Tapicerka drzwi przednich L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1




Photo 68.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Podsufitka - Inne 2



Photo 70.
Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1