

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/88562/26/09/21
Nr zlecenia/szkody: 23/032489
Data zlecenia: 21-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0132755
Producent	HYUNDAI
Model	Tucson 18-21
Typ/wersja	Tucson 1.6 T-GDi Premium 4WD DCT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1665
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2200
Rozstaw osi 1/2	2670
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1591
Moc silnika [KM/kW]	177/130
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	GD7K629
VIN	TMAJ3812HLJ930445
Data 1. rejestracji	10-08-2019
Data nast. bad. techn.	01-09-2026
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	138 155 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MAZZINI, CROSS ALLSEASON AS8	245/45 19 102Y	4,5 mm
	lewe	MAZZINI, CROSS ALLSEASON AS8	245/45 19 102Y	4,0 mm
tylna	prawe	FIREMAX, FM805 +	245/45 19 102V	5,0 mm
	lewe	FIREMAX, FM805 +	245/45 19 102V	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ABS 2. AEB - System automatycznego hamowania 3. Airbag 6 sztuk (czołowe poduszki kierowcy i pasażera, boczne poduszki - przód, kurtyny powietrzne) 4. Aktywna maska 5. Automatyczne światła 6. BSD - system monitorowania martwego pola 7. Bluetooth 8. Czujnik ciśnienia w oponach 9. Czujnik deszczu 10. Czujnik odległości przy parkowaniu przodem 11. Czujnik odległości przy parkowaniu tyłem 12. DAA - System kontroli poziomu uwagi kierowcy 13. DBC - system wspomagający zjazd ze wzniesienia 14. Dach szklany, dwupanelowy otwierany elektrycznie 15. Deska rozdzielcza wykończona skórą ekologiczną 16. Dwa tryby jazdy Normal i Sport 17. ESC/VSM - układ stabilizacji toru jazdy z zarządzaniem stabilnością przyczepy 18. ESS - system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu 19. El. podnoszenie szyb, przód i tył 20. Felgi aluminiowe 19 z ogumieniem 245/45 21. Flex Steer 22. Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego 23. Fotel pasażera regulowany elektrycznie 24. Fotele przednie z funkcją podgrzewania - trójstopniowo 25. Fotele przednie z funkcją wentylacji 26. Fotele tylne z funkcją podgrzewania - dwustopniowo 27. Gniazda AUX i USB 28. Grill przedni - chromowany 29. HAC - system wspomagający wjazd na wzniesienie 30. Hamulec postojowy - elektryczny 31. Instalacja radiowa + 6 głośników 32. Kamera 360° 33. Kierownica i drążek biegów skórzane 34. Kierownica z funkcją podgrzewania 35. Kierownica ze sterowaniem radia 36. Klamki wewnętrzne - chromowane 37. Klamki zewnętrzne, chromowane | <ol style="list-style-type: none"> 38. Kłapa bagażnika otwierana elektrycznie, inteligentna 39. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa 40. Kluczyk zbliżeniowy z przyciskiem Start/Stop 41. Koło zapasowe - dojazdowe 42. Lakier uni 43. Lampki do czytania z przodu 44. Lampki w lusterkach oświetlające przestrzeń wokół samochodu 45. Lampy doświetlające zakręt 46. Lampy przednie LED 47. Lampy tylne LED 48. Lusterka boczne regulowane elektrycznie 49. Lusterka boczne składane elektrycznie 50. Lusterka boczne w kolorze nadwozia 51. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania 52. Lusterka boczne z wbudowanymi kierunkowskazami 53. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie 54. Osłony zderzaków (aluminiowe) - przód/tył 55. RCTA - System ostrzegania o ruchu poprzecznym 56. Relingi dachowe 57. Roleta przestrzeni bagażowej 58. Schowek - chłodzony 59. Schowek na okulary 60. Siatka zabezpieczająca bagaż 61. System nagłośnienia KRELL ze wzmacniaczem i dźwiękiem przestrzennym 62. System nawigacji satelitarnej z 8" wyświetlaczem, kamerą cofania, obsługą smartfona i aktualiz. map 63. System rozpoznawania znaków drogowych SLIF 64. System utrzymywania pasa ruchu LKAS 65. System ładowania bezprzewodowego 66. Szyby tylne przyciemniane 67. Tapicerka skórzana 68. Tempomat 69. Tempomat inteligentny 70. Wskaźniki Super Vision 71. Światła do jazdy dziennej LED 72. Światła drogowe - inteligentne 73. Światła przeciwmgielne |
|---|---|

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Lakier metalik -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaWypożyczenieOgumienieInnestwierdzone braki i uszkodzenia -
brak badania techn. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 28-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Aktywna kontrolka silnika. Niesprawny akumulator. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne ślady wycieków.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Kierownica z lewej strony



Fot. 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 29.
Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.
Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy




Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dowód rej. Str. 1



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Dow. Rej. Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa krawędzi błotnika prz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Nadkole przednie P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.

Drzwi tylne P() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.


Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Stupek przedni P - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 60.

Stupek przedni P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Listwa zderzaka tylnego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Zderzak tylny - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Drzwi przed L() - Rysa/odprysk 3



Fot. 84.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 88.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 90.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 96.

Tapicerka drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 98.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1



Fot. 100.

Podsufitka - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1



Fot. 102.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 2