

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	32/24/07/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	24/028409
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Koparka gąsiennicowa TAKEUCHI TB 2150 R
Nr fabryczny:	514900241
Data sporządzenia raportu:	25-07-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 25.07.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest koparka gąsiennicowa TAKEUCHI TB 2150 R. Maszyna przeznaczona do robót ziemnych, budowlanych, służąca do oddzielania urobku od gruntu i przeniesienia na środki transportowe lub na składowisko.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Koparka gąsiennicowa
Producent:	TAKEUCHI
Typ/model:	TB 2150 R
Numer fabryczny:	514900241
Przebieg:	5945 mth
Rok produkcji:	2019

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa eksploatacyjna:	15 420 kg
Moc silnika:	85 kW
Maksymalny zasięg:	8330 mm
Szerokość lemiesza	2490 mm
Głębokość kopania:	6030 mm
Szerokość gąsienic:	500 mm
Wyposażenie:	Gąsienice gumowe Kamera cofania oraz kamery boczne Szybkozłącze hydrauliczne Lehnhoff HS10, rok produkcji: 2019 3 obwody do hydraulicznego szybkozłącza Dodatkowa hydraulika doprowadzona do ramienia Łyżka kopiąca Lehnhoff HG15S, szerokość: 1800 mm, rok produkcji: 2022 Głowica wychylna Powertilt Centralne smarowanie Radio Klimatyzacja

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna przechowywana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa. Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, otwieranie/zamykanie łyżki, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy osprzętu. W trakcie jazdy wyczuwalne szarpnięcia i słyszalny hałas w związku ze stanem gąsienic. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków oleju z silnika ani z układu hydraulicznego.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- przeciwwaga – wgniecenia, zarysowania,
- kabina – wgniecenia, zarysowania w części dolnej,
- gąsienice – przecięcia, ubytki materiału,
- podsufitka – zabrudzona,
- obudowy boczne P – wgniecenia, deformacje, brak możliwości otworzenia pokrywy przedniej,
- pokrywa przednia P – pęknięta,
- lampa tylna L – pęknięta,
- obudowa boczna L – wgnieciona, ogniska korozji,
- fotel operatora – miejscowe przepalenie materiału,

Stan wizualny maszyny ocenia się na przeciętny.

Komunikat komputera pokładowego – konieczna wymiana oleju, przegląd.

Szczegółowy stan na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej, instrukcji obsługi, historii serwisowania.

W kabinie stwierdzono naklejkę z przeglądu z dnia 03.04.2025 przy przebiegu 5943 mth. Następny przegląd przy przebiegu 6443 mth.

Do maszyny okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.















