

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/63444/25/08/27
Nr zlecenia/szkody: PS25/00358
Data zlecenia: 27-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0165300
Producent	SKODA
Model	Kodiaq 24-
Typ/wersja	Kodiaq 2.0 TSI 4x4 Sportline DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1744
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2390
Rozstaw osi 1/2	2788
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	204/150
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	BS0140E
VIN	TMBLD7PS5ST045289
Data 1. rejestracji	05-02-2025
Data nast. bad. techn.	05-02-2028
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	18 074 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm
tylna	prawe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm
	lewe	CONTINENTAL, CONTISPORTCONTACT 5	235/45 20 100V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 4 x USB C z szybkim ładowaniem 45W (2 x z przodu i 2 x z tyłu); 1 x USB C w lusterku wstecznym (15W)
2. 8 głośników + 1 głośnik centralny
3. ABS - system zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania
4. ASR - system optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania
5. Adaptive Cruise Control – aktywny tempomat do 210 km/h
6. Adaptive Lane Assist (kierownica HoD)
7. All weather lighting
8. Blokada otwarcia tylnych drzwi elektryczna
9. Boczki drzwi: Suedia z szarym obszyciem
10. Crew Protect Assist - funkcja reagująca na ryzyko uderzenia w przód/tył/bok pojazdu
11. Czerwony pasek dekoracyjny pomiędzy tylnymi światłami TOP LED
12. Dekor na desce rozdzielczej: Suedia z szarym obszyciem
13. Design Selection Sportline
14. Driver Alert - funkcja wykrywania zmęczenia kierowcy
15. Dywaniki
16. E- call połączenie alarmowe – manualne lub automatyczne wezwanie pomocy po wypadku
17. EMERGENCY ASSIST i TRAFFIC JAM ASSIST
18. ESP - system stabilizacji toru jazdy
19. Extended pedestrian protection - ochrona pieszego
20. FRONT ASSIST – kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania
21. Felgi aluminiowe 19" Aero Tirsuli antracytowe
22. Fotel kierowcy sterowany elektrycznie z pamięcią ustawień, elektryczna regulacja podłędźwie
23. Fotele podgrzewane przednie z regulacją głębokości siedziska
24. Fotele sportowe ze zintegrowanymi zagłówkami
25. Front Cross Traffic Assist - funkcja wspierająca zjazd ze skrzyżowania
26. Gniazdo 12V w tylnej części konsoli środkowej
27. Gwarancja 3 lata z limitem 60 000 km (z czego 2 pierwsze lata bez limitu)
28. HHC (Hill Hold Control)
29. ISA - Intelligent Speed Assist
30. Immobiliser
42. Listwy wokół okien (dolna listwa - gumowa, górna czarna z połyskiem)
43. Lusterko wsteczne przyciemniające się automatycznie
44. Lustrka boczne elektrycznie sterowane, podgrzewane, składane z pamięcią ustawień,
45. Obudowy lusterek w kolorze czarnym, klamki drzwi w kolorze nadwozia
46. Oparcia w 2. rzędzie siedzeń składane i dzielone (40:20:40)
47. Oświetlenie Ambiente
48. Parasol w schowku drzwi
49. Park Distance Control - czujnik parkowania z przodu i z tyłu z Manoeuvre Assist
50. Phone Box na dwa telefony (2x15W) – indukcyjna ładowarka smartfona; z oświetleniem
51. Podsufitka w kolorze czarnym
52. Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera z funkcją dezaktywacji czołowej poduszki pasażera
53. Poduszki powietrzne boczne z przodu, kurtyny powietrzne, centralna poduszka powietrzna
54. Podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń z uchwytem na kubki
55. Podłokietnik z przodu: Suedia z szarym obszyciem
56. Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie
57. Pokrętła inteligentne Smart dials
58. Przegrrody w bagażniku x2, haczyki x2, lamki x2 + gniazdo 12V
59. Ramka grilla w kolorze czarnym z połyskiem
60. Reflektory TOP LED Matrix z efektem powitalnym
61. Relingi dachowe w kolorze czarnym z połyskiem
62. Schowek dolny przed przednim pasażerem z oświetleniem
63. Schowek górny przed przednim pasażerem z obszyciem ozdobnym ścięciem
64. Side Assist z Rear Traffic Alert oraz Exit Warning
65. Skrzynia biegów automatyczna 7-biegowa DSG
66. Smartlink - połączenie bezprzewodowe dla urządzeń Apple CarPlay + Android Auto
67. Spoiler na pokrywie bagażnika w kolorze nadwozia
68. SunSet - tylne szyby boczne i szyba pokrywy bagażnika o wyższym stopniu przyciemnienia
69. System Offroad - tryb wspomagania jazdy w trudnym terenie
70. Szyby boczne z przodu dźwiękochłonne wraz z Sunset
71. Szyby z przodu i z tyłu sterowane elektrycznie z systemem zabezpieczającym przed przytraśnięciem

- | | |
|---|--|
| 31. Infotainment 10" z Bluetooth | 72. Słupki D w kolorze czarnym z połyskiem |
| 32. Kamera cofania | 73. TPM - system kontroli ciśnienia w oponach |
| 33. Kamera wielofunkcyjna MFK | 74. Tapicerka foteli: perforowana Suedia / sztuczna skóra/ tkanina; szare i czarne obszycia |
| 34. Kessy z systemem Safe i Alarmem | 75. Tempomat |
| 35. Kierownica sportowa 3-ramienna, skórzana, wielofunkcyjna z manetkami, czarne obszycie | 76. Traffic Sign Recognition - funkcja rozpoznawania znaków drogowych |
| 36. Kieszenie z tyłu oparcia foteli przednich | 77. Turn Assist - asystent skrętu |
| 37. Klimatyzacja automatyczna Climatronic, 3-strefowa | 78. Uchwyty Isofix na zewnętrznych miejscach drugiego rzędu siedzeń z mocowaniem TopTether |
| 38. Konsola centralna ze schowkiem, uchwytem na kubek | 79. Virtual Cockpit 10,25" - cyfrowy zestaw wskaźników |
| 39. Lakier uni Niebieski Energy | 80. Zestaw naprawczy do kół |
| 40. Lane Assist (bez HOD) | 81. Światła tylne LED z czerwonym ozdobnym pasem pomiędzy lampami, dynamicznymi kierunkowskazami |
| 41. Light Assist (Coming Home, Leaving Home, Tunnel Light) z czujnikiem deszczu | 82. Škoda Pro-Active Services (10 lat) + Zdalny dostęp 3 lata + eCall |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Felgi aluminiowe 20" Aero Rila, antracytowe z nakładkami Aero | - |
| 2. Koło zapasowe stalowe | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Pakiet Technology 13" Basis | - |
| Wyświetlacz Infotainment 13" z ramką w stylistyce ciemnego chromu | |
| Nawigacja | |
| Czyścik do ekranu | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

strona 3/38


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 08-09-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Głośna praca drzwi przednich prawych. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.


Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1




Fot. 50.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.
Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 2



Fot. 56.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1