

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/76424/25/10/07
commission/ damage No. : PS21/06163
Date of commission: 07-10-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0114964
Manufacturer	BMW
Model	Seria 7 [G11, G12] 15-19
Type / version	730Ld xDrive
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1870
Gross vehicle weight [kg]	2530
Wheelbase 1/2	3210
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	2993
Engine Power [hp/kW]	265/195
Gearbox	automatic
Registration /record No.	WU8918M
VIN / serial number	WBA7G61080G679869
Date of first registration	09-06-2016
Date of next. tech. test	24-12-2025
Year of manufacture	2016 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	444 043 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	PIRELLI, P ZERO	245/40 20 99Y	4,5 mm
	left	PIRELLI, P ZERO	245/40 20 99Y	4,5 mm
back	right	PIRELLI, P ZERO	275/35 20 102Y	3,5 mm
	left	PIRELLI, P ZERO	275/35 20 102Y	3,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. 4 or more zone automatic climate control, Air condition rear | 35. Heated seat driver, Heated seat passenger, Rear seat heating |
| 2. Additional gauges | 36. Interior lights: other accessories |
| 3. Additional gauges | 37. Interior lights: other accessories |
| 4. Air suspension | 38. Interior lights: other accessories, Mirror: others |
| 5. Airbag: other | 39. Keyless Engine start, Keyless go |
| 6. Alarm | 40. LED front dim light |
| 7. Antilock-Brake-System (ABS) | 41. Leather steering wheel, Multi functional steering wheel |
| 8. Armrest (s) front, Storage facilities in general | 42. Leather upholstery |
| 9. Armrest (s) rear | 43. Light Alloy wheels 18" |
| 10. Automated High-beam assist | 44. On board computer |
| 11. Automatic dimlight activation, Rain sensor | 45. On board monitor |
| 12. Bluetooth interface, Hands-free system, USB in | 46. Other |
| 13. Bord communication: other | 47. Other |
| 14. Bord entertainment: other accessories | 48. Other |
| 15. Brake Assist | 49. Other |
| 16. Brake Assist, Traffic sign recognition | 50. Other |
| 17. CD-player, Navigation system, On board monitor, Radio | 51. Park Distance Control front, Park Distance Control rear |
| 18. Child seat fixation | 52. Rear view camera |
| 19. Cruise control | 53. Remote controlled central locking |
| 20. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | 54. Selectable driveline characteristics |
| 21. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 55. Servotronic |
| 22. Driver airbag, Head airbags front, Passenger airbag, Side airbag driver and passenger | 56. Soundsystem |
| 23. Driver seat electrically adjustable, Memory seat, Passenger seat electrically adjustable | 57. Start/Stop system |
| 24. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 58. Steering wheel electrically adjustable |
| 25. Electric tailgate | 59. Sunblind tailgate window electric |
| 26. Exterior design: other | 60. Telematic |
| 27. Exterior lighting: other | 61. Telematic |
| 28. Floor mat | 62. Tyre pressure control (RDC) |
| 29. Fog lamps | 63. Uni-Lackierung |
| 30. Follow me home | 64. Wheel bolt locks |
| 31. Follow me home | 65. Whiplash-protection-system |
| 32. Glass tilt/slide sunroof electric | 66. Windscreen wash-nozzle heated |
| 33. Head-Up Display | 67. Wood finish |
| 34. Headlamp wash | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Cornering Headlights, LED front dim light | - |
| 2. Door: other | - |
| 3. Glass tilt/slide sunroof electric | - |
| 4. LED Fog Lamps | - |
| 5. Light Alloy wheels 20" | - |
| 6. Other | - |
| 7. Tinted rear windows, Windows: other | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipmentOther

Earlier repairs -

Uszkodzenia, stan, weryfikacja serwisowa -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 10-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 22-10-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	150 - 1000
12	Right rear door	150 - 200
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	150 - 500
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/51

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Lewe przednie drzwi, niesprawne domykanie elektryczne. Lewy reflektor matowy, niższe działanie. Przednie szyby przyciemnione. Ubytki folii przyciemnionych szyb. Dekielki felg z ubytkiem powłoki. Widoczne wady lakiernicze. Informacja ograniczone działanie wspomagania kierowcy.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.

- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

A dark grey Volvo S60 sedan is shown from a rear three-quarter perspective. The car is parked on a light-colored, possibly wet, floor in what appears to be a garage or showroom. The rear wheel is a multi-spoke alloy design. The rear door and C-pillar are visible, with a chrome trim strip running along the side. The rear window has a dark tint. The background shows a plain wall and a portion of a white door or partition.

A rear three-quarter view of a dark blue BMW 7 Series sedan. The car is parked on a light-colored floor in front of a white wall. The license plate is 'WU 8918M'. The car features multi-spoke alloy wheels and a rear spoiler.

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A
www.dekra.pl

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.

Kierownica (na wprost)



Photo 32.

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Zdjęcie do protokołu



Photo 38.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 40.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Próg P - Inne 1



Photo 52.

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Szyba boczna środkowa P - Inne 1




Photo 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 60.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Photo 62.

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Dach - Rysa/odprysk 1




Photo 64.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 72.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 73.

Stupek przedni L - zdjęcie pogładowe 1




Photo 74.

Stupek przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Błotnik przedni L - Rysa/odprysk 1



Photo 76.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.
Reflektor L - Inne 1



Photo 78.
Gałka dźwigni zmiany biegów - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 81.

Kanapa tyl. - zdjęcie poglądowe 1



Photo 82.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 83.

Zaglówek fotela prz. L - Inne 1



Photo 84.

Zaglówek fotela prz. P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 85.

Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 86.

Podsufitka - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 87.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Rysa/odprysk 1



Photo 88.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1