

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/91928/25/11/26
Nr zlecenia/szkody: 24/025828
Data zlecenia: 26-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0135392
Producent	BMW
Model	Seria 2 Cabrio [F23] 17-21
Typ/wersja	220i GPF Sport Line aut
Rodzaj nadwozia	CAB
Liczba drzwi/liczba miejsc	2/4
Masa własna [kg]	1580
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2010
Rozstaw osi 1/2	2690
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	184/135
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	TK632EM
VIN	WBA2M310907J35284
Data 1. rejestracji	31-05-2021
Data nast. bad. techn.	31-05-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	32 750 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, ECSTA PS71	225/45 17 91W	6,0 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA PS71	225/45 17 91W	6,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, ECSTA PS71	225/45 17 91W	6,0 mm
	lewe	KUMHO, ECSTA PS71	225/45 17 91W	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. ABS | 24. Polska wersja językowa |
| 2. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 25. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO |
| 3. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - tył | 26. Przycisk Start/Stop |
| 4. Dach materiałowy, składany elektrycznie | 27. Radio BMW Professional z 6,5 calowym wyświetlaczem, kontroler iDrive |
| 5. Dodatkowe schowki | 28. Reflektory przednie diodowe |
| 6. Dostęp komfortowy do tylnych siedzeń | 29. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego |
| 7. Dywaniki welurowe | 30. System Auto Start Stop |
| 8. Felgi aluminiowe 17", Double Spoke 725, z ogumieniem | 31. Szyba tylna podgrzewana |
| 9. Fotele przednie sportowe | 32. Szyby atermiczne |
| 10. Funkcja Follow-Me-Home | 33. Tapicerka materiałowa Corner |
| 11. Gniazdo 12V | 34. TeleServices |
| 12. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 35. Tempomat z funkcją hamowania |
| 13. Kierownica sportowa, skórzana | 36. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 14. Kierownica wielofunkcyjna | 37. Uchwyt na napoje |
| 15. Klimatyzacja automatyczna | 38. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC z trybem kontroli trakcji DTC |
| 16. Lakier niemetalizowany | 39. Usługi ConnectedDrive |
| 17. Listwy ozdobne czarne błyszczące z listwą akcentową w kolorze czerwonym matowym | 40. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 18. Mocowania do fotelika dziecięcego ISOFIX na tylnych siedzeniach | 41. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 19. Osłona przeciwwiatrowa | 42. Zestaw 6 głośników stereo, 100 W |
| 20. Pakiet dodatkowego oświetlenia | 43. Zestaw Bluetooth z interfejsem USB |
| 21. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu i boczne | 44. Zestaw naprawczy do opon |
| 22. Podłokietnik przedni, przesuwany | 45. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 23. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa | 46. Światła przeciwmgielne w technologii LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent parkowania | - |
| 2. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | - |
| 3. Dostęp komfortowy | - |
| 4. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 5. Fotele przednie regulowane elektrycznie z pamięcią fotela kierowcy | - |
| 6. Fotele przednie z podparciem lędźwiowym | - |
| 7. Kamera cofania | - |
| 8. Kierownica ogrzewana | - |
| 9. Listwy ozdobne aluminium z delikatnym szlifem podłużnym z czarną błyszczącą listwą akcentową | - |
| 10. Opony z funkcją jazdy awaryjnej (Runflat) | - |
| 11. Pakiet lusterek (Lusterko wewn. i kierowcy elektrochromatyczne, składane elektr., funkcja parkingowa) | - |
| 12. Tapicerka skórzana Dakota | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 03-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemiak (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Nieprzyjemny zapach w samochodzie. Rysy na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tuneł środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.


Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 40.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 42.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 52.
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Wykładzina(y) słupka środkowego L - Rysa/odprysk 1