

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/95753/25/12/05
Nr zlecenia/szkody: 01726/LF/24
Data zlecenia: 05-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0131129
Producent	JAGUAR
Model	I-Pace 18-23
Typ/wersja	I-Pace EV400 AWD S
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2244
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2670
Rozstaw osi 1/2	2990
Rodzaj silnika	elektryczny
Układ oczyszczania spalin	-
Pojemność silnika [ccm]	0
Moc silnika [KM/kW]	400/294
Skrzynia biegów	automatyczna 1-biegowa
Nr rejestracyjny	KWI4031G
VIN	SADHA2B14K1F66555
Data 1. rejestracji	24-11-2018
Stan licznika [km]	79 442 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GRENLANDER, ICEHAWKE 1	245/50 20 105H	5,0 mm
	lewe	GRENLANDER, ICEHAWKE 1	245/50 20 105H	5,0 mm
tylna	prawe	GRENLANDER, ICEHAWKE 1	245/50 20 105H	6,5 mm
	lewe	GRENLANDER, ICEHAWKE 1	245/50 20 105H	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Airbag 6 sztuk
2. Alarm perymetryczny
3. Asystent martwego punktu
4. Asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego
5. Asystent ruszania na wzniesieniu (Hill Launch Assist)
6. Czujnik bezpiecznego wysiadania z samochodu
7. Czujnik deszczu
8. Czujnik jakości powietrza
9. Czujniki parkowania 360
10. Emisja dźwięku podczas przyspieszania - Active Sound Design
11. Felgi aluminiowe 20, 6-ramienne, wzór 6007 Silver, z ogumieniem
12. Fotele przednie regulowane w 8 kierunkach
13. Gniazdko: 6 sztuk (2x 12V i 4x USB) + wejście na kartę SIM
14. Gniazdo 12V w bagażniku
15. Grill przedni w kolorze Gloss Black z obwódką w kolorze Satin Chrome
16. Hak holowniczy
17. Hamulec postojowy, elektryczny
18. InControl Apps
19. Kamera parkowania, tył
20. Kanapa tylna składana 60:40
21. Kierownica skórzana, sportowa
22. Klimatyzacja dwustrefowa
23. Lakier uni
24. Lampy przednie LED
25. Lampy tylne LED
26. Listwa przedniego zderzaka z wykończeniem Gloss Black
27. Lusterka zewnętrzne - składane z lampami doświetlającymi podłoże
28. Lusterko wewnętrzne elektrochromatyczne
29. Mechanizm różnicowy otwarty, z systemem stabilizacji toru jazdy za pomocą układu hamulcowego
30. Moduł wstępnego elektrycznego ogrzewania kabiny
31. Nakładki na lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia
32. Nakładki progowe, metalowe z napisem Jaguar
33. Obramówki bocznych okien, chromowane
34. Oświetlenie wnętrza 2 - rozszerzone
35. Panel Touch Pro Duo
36. Podsufitka Morzine w kolorze Light Oyster
37. Podłokietnik tylny
38. Pro Services i Wi-Fi hotspot
39. Przewód do ładowania akumulatorów (Wall box oraz publiczne stacje ładowania)
40. Przewód do ładowania akumulatorów (domowego użytku)
41. Schowek na okulary
42. Schowek pod tylną kanapą
43. Secure Tracker
44. Sterowanie głosowe niektórymi funkcjami nawigacji, audio i Bluetooth (Voice Control)
45. System All Surface Progress Control (ASPC)
46. System JaguarDrive Control (tryby Dynamic, Comfort, ECO oraz Rain, Snow, Ice)
47. System Touch Pro
48. System awaryjnego hamowania AEB
49. System awaryjnego hamowania, autonomiczny (AEB)
50. System bezkluczykowego otwierania/zamykania samochodu
51. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
52. System monitorujący zmęczenie kierowcy
53. System nagłośnienia Meridian
54. System nawigacji Pro
55. System przewidywania zasięgu
56. System rozpoznawania znaków drogowych z inteligentnym ogranicznikiem prędkości
57. System wspomagający utrzymanie pasa ruchu
58. System wykrywania ruchu przecinającego drogę cofania
59. System łączności bezprzewodowej Bluetooth
60. Szyba przednia laminowana akustycznie
61. Szyba przednia o obniżonej przepuszczalności promieniowania podczerwonego
62. Szyba tylna odbijająca promienie słoneczne
63. Tapicerka materiałowa Luxtec
64. Tempomat z ogranicznikiem prędkości
65. Uchwyty na kubki - przód i tył
66. Wspomaganie elektryczne kierownicy o zmiennej sile przełożenia (EPAS)
67. Wykończenie dolnej części drzwi - Grained Black
68. Wykończenie wnętrza Gloss Black
69. Wyświetlacz Touch Pro 10
70. Wyświetlacz zegarów cyfrowy, kolorowy
71. Zawieszenie sprężynowe
72. Zestaw naprawczy do opon

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 15-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Bartłomiej Chodakowski (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 200
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 2000
9	Ściana boczna lewa	150 - 200
11	Ściana boczna prawa	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 5/40

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Pierwsza rejestracja w kraju 30-01-2024. Pojazd elektryczny. Dostarczono pozwolenie czasowe. Rysy na samochodzie. Pokrywa bagażnika otwiera się i opada do połowy. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Brak półki bagażnika. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. rej. tym. Str. 1



Fot. 34.
Dow. Rej. tym. Str.2 i klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Instrukcje



Fot. 36.
Zestaw naprawczy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Zderzak tylny cz L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.


Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.


Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2



Fot. 62.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Słupek środkowy L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.
Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.
Półka/roleta tylna - Inne 1