

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/33879/26/04/17
 commission/ damage No. : 22/033483
 Date of commission: 17-04-2026

DEKRA Poland - Headquarters
 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
 Świętokrzyska 36
 00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
 DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
 DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0000001
Manufacturer	BMW
Model	318i Touring
Type	Sport Line
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1570
Gross vehicle weight [kg]	2135
Wheelbase 1/2	0
Engine type	spark ignition
Engine capacity [ccm]	1998
Engine Power [hp/kW]	156/115
Gearbox	automatic
Registration /record No.	EL6GG89
VIN / serial number	WBA71DZ080FK62686
Date of first registration	23-12-2020
Date of next. tech. test	23-12-2023
Year of manufacture	2020 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	88 970 (read)
Body color / type of coating	white/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	4,5 mm
	left	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	4,5 mm
back	right	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	5,0 mm
	left	NOKIAN, WR SNOWPROOF	225/50 17 94H	4,5 mm

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle (net) -

CorrectionsFirst registrationTyresOtherThe validity of the technical examination -
Earlier repairs -
Uszkodzenia, stan -


Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Infoexpert z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 10-05-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating



No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	150 - 500
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition**BODY/Body parts****Technical condition of the body (skeleton).**

The following exceptions to the normative condition were found:

- pokrywa silnika - wgniecenia,
- drzwi prawy przód - wgniecenie, odpryski,
- drzwi prawy tył - wgniecenia, odpryski,
- prawy tylny błotnik - wgniecenia,
- drzwi lewy przód - odpryski,
- drzwi lewy tył - wgniecenia, odpryski,

Conducted sheet-paint repair

Yes. See the measured depth scope of lacquer coating on selected elements.

BODY/Accessories**Technical condition of the body (accessories).**

The following exceptions to the normative condition were found:

- uszczelka szyby czołowej - rozerwania,
- prawe lustro - rysy,
- pokrywa bagażnika - rysy, wgniecenie,
- błotnik lewy tył - odpryski,
- lewy próg - rysy,

BODY/Interior**Technical condition of the body (interior).**

The following exceptions to the normative condition were found:

- koło kierownicy - rysy,
- fotel lewy - rozerwanie,
- tapicerka drzwi tylnych prawych - wgniecenia, pęknięcie,
- klamka wew. drzwi przednich lewych - rysy,
- uszczelka drzwi lewy przód - rozerwania,
- wykładzina pokrywy bagażnika - rysy,
- wnętrze - zabrudzenia, zaplamienia,

CHASSIS/Engine/powertrain**Technical condition of the engine with the powertrain.**

Without reservations

CHASSIS/Suspension/wheels**Technical condition the chassis (suspension).**

The following exceptions to the normative condition were found:

- felga prawy przód - rysy,
- felga prawy tył - rysy,
- felga lewy tył - rysy,

CHASSIS/Steering system
Technical condition of the steering system
Without reservations.

CHASSIS/Braking system
Condition of the braking system.
Without reservations.

CHASSIS/Exhaust system/catalytic converter
Technical condition of the exhaust system.
Without reservations.

General comments - regarding valuation

Vehicle documents

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.

- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.

- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Dostarczone ksero dowodu rejestracyjnego. Brak aktualnych badań technicznych. Awaria systemu połączenia alarmowego. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.”

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa




Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.
Przekątna przednia prawa



Photo 4.
Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.
Tył



Photo 8.
Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.
Bok lewy z tyłu



Photo 10.
Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Photo 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.
Tabliczka znamionowa



Photo 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa




Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 33.
Książka serwisowa – ostatni przegląd




Photo 34.
Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 35.
Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Photo 36.
Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 1



Photo 40.

Uszczelka/listwa szyby czołowej - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 42.
Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.
Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.
Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 45.
Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.
Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.
Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.
Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 50.
Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Drzwi tylne L - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.
Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 60.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.
Fotel prz. praw. - Inne 1




Photo 62.
Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.
Kanapa tyl. - Inne 2



Photo 64.
Tapicerka drzwi tylnych P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.
Tapicerka drzwi tylnych P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 66.
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 1




Photo 68.
Uszczelka drzwi przednich L - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.
Podsufitka - Inne 1



Photo 70.
Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1