

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/96325/26/10/14
Nr zlecenia/szkody: 24/051903
Data zlecenia: 14-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0158844
Producent	BMW
Model	X5 [G05] 23-
Typ/wersja	X5 M60i mHEV sport-aut
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2345
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3065
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	4395
Moc silnika [KM/kW]	530/390
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	NO593CS
VIN	WBA31EU0309X02789
Data 1. rejestracji	04-12-2024
Data nast. bad. techn.	04-12-2027
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	29 689 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	zielony/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, P ZERO II	275/35 22 104Y	5,0 mm
	lewo	PIRELLI, P ZERO II	275/35 22 104Y	5,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, P ZERO II	315/30 22 107Y	5,0 mm
	lewo	PIRELLI, P ZERO II	315/30 22 107Y	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Active Guard
3. Asystent martwego pola z aktywną interwencją kierownicy
4. Asystent parkowania z kamerą cofania oraz czujnikami kontroli odległości przy parkowaniu
5. Asystent uwagi
6. Asystent świateł drogowych
7. BMW ID
8. BMW Live Cockpit Plus, nawigacja, RDS, LTE, BT, USB, zestaw wskaźników 12.3" i wyświetlacz 14.9"
9. ConnectedDrive Services (Usługi Connected Drive)
10. Czujnik deszczu z automatyczną aktywacją świateł drogowych
11. Czujnik kolizji
12. Czujnik poziomu i klasy oleju
13. Dostęp komfortowy z kluczykiem cyfrowym
14. Drzwi tylne z mechanicznym zabezpieczeniem przed dziećmi
15. Dyferencjał M Sport
16. Dysze spryskiwaczy podgrzewane
17. Dywaniki podłogowe welurowe
18. Filtr cząstek stałych
19. Fotele przednie ogrzewane
20. Fotele przednie regulowane elektrycznie, z pamięcią ustawień fotela kierowcy
21. Fotele przednie sportowe
22. Fotele przednie z regulacją lędźwiową
23. Funkcja Follow-Me-Home
24. Funkcja wyłączenia poduszki powietrznej pasażera z przodu
25. Gniazda 12V (2x w tablicy rozdzielczej, 1x w przedziale bagażowym)
26. Gniazda USB (1x uchwyt na kubek, 1x schowek w środkowym podłokietniku)
27. Grill osłony chłodnicy z ramą w kolorze chromu o wysokim połysku
28. Haczyki wielofunkcyjne
29. Hamulec parkingowy, elektromechaniczny z funkcją automatycznego zatrzymania
30. Immobilizer elektroniczny
31. In-Car Experiences
55. Oparcie przednich foteli z kieszenią na klapie
56. Oparcie tylnej kanapy składane i dzielone w stosunku 40:20:40
57. Ostrzeżenie o włączonym świetle
58. Oznaczenia modelu
59. Oś przednia z podwójnymi wahaczami
60. Oświetlenie ambientowe LED, nastrojowe i konturowe oświetlenie wnętrza i otoczenia pojazdu
61. Oświetlenie powitalne
62. Pakiet aerodynamiczny M
63. Panel podłogowy bagażnika ze zintegrowaną półką do przechowywania
64. Podsufitka M Anthracite
65. Poduszka powietrzna chroniąca głowy osób siedzących z przodu i z tyłu
66. Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
67. Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera z przodu
68. Podłokietnik przedni i tylny
69. Przełącznik właściwości jezdnych
70. Przycisk Start/Stop
71. Real Time Traffic Information
72. Reflektory LED
73. Relingi dachowe M Shadow Line o wysokim połysku
74. Remote 3D View
75. Remote Services (Usługi zdalne)
76. Servotronic, progresywne wspomaganie kierownicy
77. Siatka oddziałająca przestrzeń bagażową
78. Skrzynia biegów automatyczna sportowa Steptronic, 8-biegowa z dźwigienkami zm. biegów przy kierownicy
79. Speed Limit Info - ostrzeżenie o ograniczeniach prędkości w tym powiadomienie o zakazie wyprzedzania
80. System Active Protection (boczne poduszki dla tylnych zew. siedzeń, automatyczne zamykanie szyb)
81. System Auto Start Stop
82. System alarmowy (czujnik ruchu wnętrza i przechyłu, syrena z zasilaniem awaryjnym)
83. System monitorowania ciśnienia w oponach elektroniczny (ciśnienie i temperatura dla każdej opony)
84. System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
85. System ostrzegający przed ruchem poprzecznym z tyłu

- | | |
|--|---|
| 32. Integracja ze smartfonem bezprzewodowa, Apple CarPlay i Android Auto | 86. System ostrzegania przed kolizją podczas opuszczania pojazdu |
| 33. Intelligent Emergency Calling (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 87. System ostrzegania przed kolizją z tyłu |
| 34. Karta osobista eSIM | 88. System zamykania z centralnym zamkiem |
| 35. Kierownica sportowa skórzana M, 3-ramienna, obręcz obszyta skórą Walknappa | 89. Szyby atermiczne |
| 36. Kierownica wielofunkcyjna | 90. Szyby elektryczne |
| 37. Klakson dwutonowy | 91. Taca do ładowania bezprzewodowego urządzeń |
| 38. Kłapa tylna obsługiwana automatycznie (dolna część zwalniana ręcznie) | 92. Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnym obszyciem |
| 39. Klimatyzacja automatyczna 2,5-strefowa | 93. Tarcze hamulcowe przednie i tylne z wewnętrzną wentylacją |
| 40. Kolumna kierownicy regulowana w pionie i w poziomie | 94. Tele Services |
| 41. Końcówki układu wydechowego, po lewej i prawej stronie, w kolorze Cerium Grey | 95. Tempomat z funkcją hamowania |
| 42. Lampy tylne LED | 96. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 43. Listwy ozdobne, drewno szlachetne Fineline w kolorze czarnym z metalicznym efektem o wysokim połysku | 97. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 44. Listwy progowe przednie z napisem M60i xDrive, podświetlane | 98. Układ dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 45. Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane | 99. Układ kierowniczy aktywny, zintegrowany ze skrętną osią tylną |
| 46. Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, asferyczne | 100. Układ kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 47. Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniane automatycznie, elektrochromatyczne | 101. Układ wydechowy sportowy M |
| 48. Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z automatyczną funkcją parkingową | 102. Uruchamianie silnika bez użycia kluczyka |
| 49. Mocowanie do fotelików dziecięcych ISOFIX | 103. Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych |
| 50. Możliwości przechowywania w schowku i przestrzeni bagażowej | 104. Zawieszenie adaptacyjne M |
| 51. Nakładki na lusterka w kolorze nadwozia | 105. Zestaw Hi-Fi z 10 głośnikami i wzmacniaczem 205W |
| 52. Obramowania M Shadow Line czarne na wysoki połysk | 106. Śruby zabezpieczające koła przed kradzieżą |
| 53. Ochrona pieszych - pasywna | 107. Światła hamowania dynamiczne |
| 54. Ochrona przed uderzeniem bocznym | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Aplikacje szklane CraftedClarity na elementach wnętrza | - |
| 2. Felgi aluminiowe 22", Double-Spoke 742 M czarne, z ogumieniem mieszanym | - |
| 3. Fotele przednie komfortowe | - |
| 4. Fotele przednie z aktywną wentylacją | - |
| 5. Fotele przednie z funkcją masażu | - |
| 6. Klimatyzacja automatyczna czterostrefowa | - |
| 7. Listwy ozdobne M Carbon Fibre | - |
| 8. Obramowania M Shadow Line z wysokim połyskiem o rozszerzonym zakresie | - |
| 9. Pakiet Innowacji | - |
| Obsługa za pomocą gestów | |
| Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround Sound z 16 głośnikami i 9 kanałowym wzmacniaczem 464W | |
| Reflektory adaptacyjne LED, z funkcją BMW Selective Beam | |
| Asystent parkowania profesjonalny (zautomatyzowane parkowanie, asystent manewrowania, Drive Recorder) | |
| BMW Live Cockpit Professional, navi, RDS, LTE, BT, zakrzywiony wyświetlacz 12.3" i wyświetlacz 14.9", HUD | |
| 10. Podsufitka M Alcantara | - |
| 11. Szyby przeciwsłoneczne, mocniej przyciemnione szyby tylna i boczne tylne | - |
| 12. Tapicerka skórzana BMW Individual Merino o pełnym zakresie (ZBJJ) | - |

13. Zawieszenie adaptacyjne pneumatyczne 2-osiowe -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienie

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Marcin Godzwon (WSP)**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
war. parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak półki bagażnika. Trzecia tablica rejestracyjna w bagażniku. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny




Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane




Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Błotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 64.
Półka/roleta tylna - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Wykładzina podłogi bagażnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 66.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Rysa/odprysk 1