

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/96119/26/10/14
Nr zlecenia/szkody: 23/031735
Data zlecenia: 14-10-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Marcin Godzwon (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Katowice

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0150343
Producent	FORD
Model	Puma 19-24
Typ/wersja	Puma 1.0 EcoBoost mHEV ST-Line X DCT
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1298
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1835
Rozstaw osi 1/2	2583
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	999
Moc silnika [KM/kW]	125/92
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	WR882GG
VIN	WF02XXERK2PS77258
Data 1. rejestracji	26-09-2023
Data nast. bad. techn.	26-09-2026
Rok produkcji	2023 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	53 454 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	niebieski/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	5,5 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	5,5 mm
tylna	prawe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	6,0 mm
	lewe	KORMORAN, SNOW	215/50 18 92V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Auto High Beam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi
2. Czujniki parkowania z tyłu
3. Driver Alert - system monitorowania koncentracji kierowcy
4. Dywaniki w 1 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami
5. Dywaniki w 2 rzędzie foteli - welurowe, o podwyższonej jakości, z podwójnymi przeszyciami
6. Emblemat ST-Line na przednich błotnikach
7. Felgi aluminiowe 18", wzór 5x2-ramienny, z wykończeniem maszynowym czarnym, z ogumieniem 215/50
8. Ford Easy Fuel - system bezkorkowego wlewu paliwa, zapobiegający zatankowaniu niewłaściwego paliwa
9. Ford MegaBox - dodatkowa przestrzeń ładunkowa pod podłogą bagażnika
10. FordPass Connect z modemem GSM (Zdalne zamyk. otw. zamków, funkcja lokalizacji pojazdu, WiFi)
11. Fotel kierowcy - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach
12. Fotel kierowcy - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach
13. Fotel pasażera - regulacja podparcia odcinka lędźwiowego w 2 kierunkach
14. Fotel pasażera - ręczna regulacja położenia w 4 kierunkach (górną-dół, przód-tył)
15. Fotele przednie - styl sportowy
16. ISOFIX z top-tether - system bezpiecznego mocowania fotelików dziecięcych w 2 rzędzie
17. Kanapa tylna - składane oparcie, dzielone w proporcji 60:40, siedzisko kanapy mocowane na stałe
18. Kanapa tylna - trzeci zagłówek na środku
19. Kierownica - 3-ramienna, wykończona skórą ekologiczną Sensico, w stylizacji ST-Line
20. Klimatyzacja automatyczna - z elektroniczną kontrolą temperatury (EATC)
21. Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
22. Lakier zwykły, Blazer Blue
23. Lane Keeping Aid - system wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu
24. Listwa wzdłuż dolnej linii szyb bocznych – w kolorze czarnym
25. Listwy progowe, lakierowane w kolorze nadwozia z elementami w kolorze czarnym
26. Lusterka boczne-sterowane, podg. i składane elektr., z kierunkowskazami i lampkami, w kolorze nadwozia
27. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie
28. Nawigacja Ford SYNC 3 i DAB+, B&O (10 głośnik), wysł. 8", Applink, ACP, AA, Bluetooth, 2xUSB, ster. kierownicy
36. Przycisk rozrusznika Ford Power (zawiera dwa kluczyki ze zdalnym sterowaniem)
37. Reflektory automatyczne, z czujnikiem zmierzchu
38. Reflektory projekcyjne LED, ze światłami do jazdy dziennej i światłami mijania w technologii LED
39. Spoiler tylny - lakierowany w kolorze nadwozia
40. System ABS z elektronicznym układem siły hamowania EBD i układem wspom. awaryjnego hamowania EBA
41. System Auto-Start-Stop
42. System Bezpieczeństwa Inteligentny (IPS)
43. System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS)
44. System przypominający o konieczności zapięcia pasów dla wszystkich siedzeń
45. System wyboru trybu jazdy
46. Szyba przednia laminowana
47. Szyby dodatkowo przyciemniane w tylnej części nadwozia
48. Szyby elektrycznie sterowane przednich i tylnych drzwi, z czujnikiem przeszkody
49. Tapicerka częściowo skórzana Tire-skóra ekolog. Sensico, w ciemnej tonacji, czerwone przeszycia
50. Tempomat
51. Traffic Sign Recognition - system rozpoznawania znaków drogowych
52. Uchwyt dźwigni hamulca ręcznego wykończony skórą ekologiczną Sensico
53. Układ elektroniczny stabilizacji toru jazdy (ESC)
54. Układ kierowniczy - ze wspomaganiem elektrycznym (EPAS)
55. Układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach (HSA)
56. Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
57. Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu
58. Wyłącznik przedniej poduszki czołowej powietrznej pasażera
59. Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy, cyfrowy, konfigurowalny
60. Zawieszenie sportowe
61. Zawieszenie tylne - belka skrętna
62. Zderzak przedni - lakierowany w kolorze nadwozia, w stylizacji ST-Line
63. Zderzak tylny - lakierowany w kolorze nadwozia, z dyfuzorem w stylizacji ST-Line

- | | |
|---|--|
| 29. Osłona bagażnika elastyczna - otwierana z klapą bagażnika | 64. Zestaw naprawczy ogumienia |
| 30. Pakiet Ambient Lighting - nastrojowe oświetlenie wnętrza diodami LED | 65. Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów |
| 31. Podsufitka materiałowa w ciemnej tonacji | 66. Światła hamowania awaryjnego - włączające się automatycznie w momencie gwałtownego hamowania |
| 32. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń | 67. Światła przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |
| 33. Poduszki powietrzne – poduszki boczne dla kierowcy i pasażera z przodu | 68. Światła tylne - w technologii LED |
| 34. Poduszki powietrzne – poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu | 69. Światło trzecie STOP |
| 35. Pre-Collision Assist - system wspomagający kierowcę w unikaniu lub zmniejszaniu skutków kolizji | |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Fotele przednie - z masażem i regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | - |
| 2. Lakier metalizowany, Desert Island Blue | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty**Pierwsza rejestracja****Przebieg****Wyposażenie****Ogumienie**

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-10-2026

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Marcin Godzwon (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światłotłok przedni lewy	do 150
3	Słupka przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupka środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światłotłok tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światłotłok tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupka środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupka przedni prawy	do 150
17	Światłotłok przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
war. parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Przeprowadzono.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

strona 6/38

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Brak aktualnych badań technicznych. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Informacja bateria kluczyka rozładowana. Substancja na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Tarcza hamulcowa przednia prawa




Fot. 16.
Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Wszystko o Twoim pojeździe

Pojazd:	Numer rejestracyjny:
Numer identyfikacyjny pojazdu:	Data pierwszej rejestracji:
Typ silnika:	Skrzynia biegów:
Kod lakieru:	Kod tapicerki:
Miesiąc przeglądu rocznego:	Maksymalny przebieg między przeglądami:
Numer umowy w programie Ford Protect:	Data ważności programu Ford Protect:

C
Certyfikat gwarancyjny.....
Czego nie obejmują gwarancje.....

E
Elektroniczny Rejestr Przeglądów
Okresowych.....
Elementy eksploatacyjne.....

F
Ford Assistance.....

G
Gwarancja na naprawione lub
wymienione części.....
Gwarancja na powłokę lakierniczą.....
Gwarancja perforacyjna.....
Gwarancja podczas podróży.....
Gwarancja podstawowa.....
Gwarancje a rękojmią.....

I
Informacje o niniejszej publikacji.....

Fot. 33.

Książka serwisowa – dane

Certyfikat gwarancyjny

Niniejszy certyfikat jest ważny wyłącznie, gdy został wydany w momencie przekazania pojazdu przez Dealera Sprzedawcę i właściciela pojazdu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

DEKRA

DEKRA

YP POJAZDU: FORD PUMA

NUMER IDENTYFIKACYJNY POJAZDU: WF02XXERK2PSN4258

DATA PRZEKAZANIA PIERWSZEMU WŁAŚCICIELOWI: 28.09.2023

Dealer: Sprzedawca poświadczają, że powyższe dane są prawdziwe, że pojazd został prawidłowo przygotowany zgodnie ze standardami przeglądu przedsprzedażnego firmy, i że zostało to zapisane w Elektronicznym Rejestrze Przeglądów Okresowych pojazdu.


Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.


Pokrywa komory silnika - Inne 1



Fot. 42.

Listwa błotnika przedniego P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Próg P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.
Lampa tylna zew P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 50.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.


Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 58.

Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 59.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 60.
Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1