

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO LEASING ul. Świętokrzyska 36 Warszawa
Numer zlecenia:	85/07/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	21/028171
Wykonawca raportu:	Albert Kaluźny
Przedmiot raportu:	Rębak samojezdny Silvaro CS 440 Chipset
Nr fabryczny:	3014
Data sporządzenia raportu:	21-02-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej przedmiotu wyceny dla potrzeb zabezpieczenia transakcji zakupu przez firmę PKO Leasing.

Przedmiot raportu

W dniu 17-02-2025r. przeprowadzono oględziny przez rzeczoznawcę: Przemysław Rusak na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10.

Przedmiotem wyceny jest rębak samojezdny Silvaro CS 440 Chipset. Rębak zabudowany jest na czteroosiowym podwoziu samojezdnym i przystosowany do prac w terenie leśnym, do którego rębaki na przyczepie lub na podwoziu ciężarowym mają utrudniony dostęp.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Rębak samojezdny
Producent:	Silvaro
Typ/model:	CS 440 Chipset
Numer fabryczny:	3014
Rok produkcji:	2007

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	Brak
Liczba osi:	4
Prędkość maksymalna:	25km/h
Pojemność zbiornika na zrębki:	17 m3
Kąt skrętu:	+/- 55 stopni
Promień skrętu:	5,75 m
Maksymalna moc silnika:	271 kW (silnik Deutz TCD 2015)
Średnica bębna rozdrabniacza:	650 mm
Rozmiar rozdrobnionej frakcji:	15-30 mm
Rozmiar ogumienia (wg specyfikacji):	700-45/22,5

Wymiary transportowe:	3800x9930x3800 mm
Wyposażenie:	Żuraw Mowi 679 Chwytnak HSP 015 Stół wejściowy krótki Stół wejściowy długi z podajnikiem łańcuchowym Ogrzewanie niezależne Klimatyzowana kabina Kamera cofania Radioodtwarzacz Fotel zawieszony pneumatycznie

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Podczas oględzin brak możliwości uruchomienia maszyny, wykonania próby ruchowej, odczytu czasu pracy. Urządzenie w bardzo złym stanie wizualnym. Widoczne ślady długotrwałego postoju na elementach konstrukcyjnych, silniku oraz obręczach kół. Ogumienie wyeksploatowane z licznymi pęknięciami. Bębny wejściowe posiadają zużyte zęby. Pokrywy zbiornika na zrębki odkształcone. Na pozostałym osprzęcie, kabinie liczne ślady zarysowań, ognisk korozji oraz prowizorycznych napraw. Wnętrze kabiny zabrudzone, widoczne ślady ingerencji w instalacje elektryczną. Żuraw z chwytnikiem oraz stół wejściowy zdemontowany. Istnieje ryzyko wykrycia braków w kompletacji.

Przed ponownym uruchomieniem maszyny zaleca się weryfikację przez wyspecjalizowany serwis. Istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako zły. Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE. Do oględzin nie okazano dokumentacji technicznej. Okazano 1 komplet kluczy.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera

się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.



















































































































