

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	22/31/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	22/030525
Wykonawca raportu:	Przemysław Kaluźny
Przedmiot raportu:	Kombajn zrębowy (harwester) John Deere 1070D
Nr fabryczny:	WJ107D001579
Data sporządzenia raportu:	08-01-2025



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 07.01.2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu magazynowego zleceniodawcy

Przedmiotem wyceny jest kombajn zrębowy John Deere 1070D. Maszyna ta przeznaczona jest do pozyskiwania drewna w systemie sortymentalnym, na zrębie zostają takie elementy, jak wałki, wyrzynki, kłody czy też dłużyce.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Kombajn zrębowy (harwester)
Producent:	John Deere
Typ/model:	1070D
Numer fabryczny:	WJ107D001579
Rok produkcji:	2008

Podstawowe dane techniczne

Wskazanie licznika czasu pracy:	14449h
Moc silnika:	136kW
Siła pociągowa	143kN
Maksymalny zasięg żurawia:	11,3m
Wymiary:	10,8x1,9x3,7m
Masa własna:	14200kg
Osie:	3
Pojemność pompy roboczej:	160 cm ³
System operacyjny:	TimberMatic
Wyposażenie:	<ul style="list-style-type: none">- Głowica tnąca John Deere 745 (nr seryjny: EJ0745X000985, rok produkcji: brak danych)- Żuraw TJ 180 9,7 (nr seryjny; WJ180SX001093, rok produkcji; 2008),- Zestaw oświetlenia roboczego LED- kabina obrotowa- fotel zawieszony pneumatycznie

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Podczas oględzin wykonano próbę ruchową kombajnu w warunkach parkingowych – jazda do przodu i do tyłu, ruchy góra-dół ramienia żurawia, obrót kabiny. Zadane ruchy maszyna wykonała poprawnie. Nie weryfikowano jedynie sprawności głowicy tnącej. Pozostałych ruchów maszyny nie sprawdzono. W maszynie w jej zespołach roboczych nie stwierdzono wad i usterek, układ hydrauliczny bez wycieków. Istnieje ryzyko wykrycia wad i uszkodzeń podczas pracy w warunkach roboczych.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji czy śladów korozji.

A ponadto:

System timbermatic nie włącza się po uruchomieniu maszyny. Zaleca się weryfikację serwisową, istnieje ryzyko wykrycia dodatkowych wad i uszkodzeń.

Kabina zabrudzona, fotel operatora rozdarty, stopie zdeformowane, pokrywa silnika z licznymi deformacjami oraz ogniskami korozji, reflektor lewy pęknięty

Szczegółowy stan zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Ogumienie : przód 710/45 x R26,5, tył: 710/55 x R34 - opony w stanie przeciętnym – zniszczone w skutek prac leśnych.

Nie okazano dokumentacji serwisowej, brak informacji odnośnie UDT.

Dane techniczne przyjęto na podstawie tabliczki identyfikacyjnej oraz broszury widniejącej na stronie internetowej producenta.

Numer VIN na elemencie stałym zgodny z tabliczką identyfikacyjną.

Stan techniczny urządzenia ocenia się jako przeciętny.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta,—co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

































































