

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/39657/25/06/02
commission/ damage No. : 22/009523
Date of commission: 02-06-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0141422
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	GLE [167] 18-23
Type / version	GLE 350 de 4-Matic
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	2700
Gross vehicle weight [kg]	3260
Wheelbase 1/2	2995
Engine type	Automatic ignition
Pollution reduction system	DPF
Engine capacity [ccm]	1950
Engine Power [hp/kW]	194/143
Gearbox	automatic
Registration /record No.	FG5584N
VIN / serial number	W1N1671171A659646
Date of first registration	29-03-2022
Date of next. tech. test	29-03-2025
Year of manufacture	2021
Readout [km]	177 686 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	5,5 mm
	left	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	5,5 mm
back	right	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	3,5 mm
	left	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	4,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Alarm antykradzieżowy z preinstalacją wykrywania kolizji | 33. Other |
| 2. Antena GPS | 34. Other |
| 3. Antilock-Brake-System (ABS) | 35. Oświetlenie ambientowe wnętrza |
| 4. Asystent ograniczeń prędkości | 36. Pakiet Chrom wnętrza |
| 5. Asystent parkowania aktywny z Parktronic | 37. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna |
| 6. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny | 38. Poduszka powietrzna kolanowa |
| 7. Asystent znaków drogowych | 39. Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera |
| 8. Asystent świateł drogowych, adaptacyjny | 40. Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera |
| 9. Bord communication: other, Other | 41. Power steering |
| 10. Brake Assist | 42. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information |
| 11. Chassis: other | 43. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego |
| 12. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu | 44. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych |
| 13. Door mirrors electrically foldable | 45. Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych |
| 14. ESP (Electronical Stabilizing Program) | 46. Radio cyfrowe |
| 15. Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium | 47. Remote controlled central locking |
| 16. Extra power outlet | 48. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK |
| 17. Felgi aluminiowe 20" AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV) | 49. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 18. Floor mat | 50. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC |
| 19. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego | 51. Stylizacja AMG |
| 20. Gaśnica | 52. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 21. Gniazda USB dodatkowe | 53. System monitorowania wnętrza |
| 22. Kabel ładujący do gniazdka domowego, 5 m, prosty | 54. System multimedialny MBUX |
| 23. Kabel ładujący do stacji ładowania Wallbox i publicznych stacji ładowania, 5 m, prosty | 55. System wzywania pomocy Mercedes-Benz |
| 24. Kamera cofania | 56. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył |
| 25. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa | 57. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne |
| 26. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie | 58. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO - czarna |
| 27. Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa | 59. Tirefit - zestaw do naprawy opon |
| 28. Kokpit z szerokim ekranem | 60. Układ hamulcowy z większymi tarczami hamulcowymi na przedniej osi |
| 29. LED front dim light | 61. Uni-Lackierung |
| 30. Lusterko wsteczne i lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie | 62. Usługi Remote Services Premium |
| 31. Mirror: others | 63. Usługi zdalne i ładowanie Plus |
| 32. Navigation system | 64. Vehicle immobilizer |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|--|---|
| 1. Asystent opuszczania wnętrza pojazdu | - |
| 2. Blind spot warning | - |
| 3. Bord entertainment: other accessories, Other, Soundsystem | - |
| 4. Dach panoramiczny, przesuwany | - |
| 5. Fotele przednie podgrzewane | - |
| 6. Metallic paint | - |

7. Pakiet AMG - wnętrze -
Dywaniki AMG
Podsufitka materiałowa, czarna
Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Dinamica mikrofibra
Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa
8. Pakiet Keyless-Go Comfort -
Hands-Free Access - bezdotykowy dostęp przy otwieraniu klapy bagażnika
Keyless-go
9. Pakiet Pamięci -
Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci
10. Pakiet parkowania z kamerą 360 -
Kamera 360 stopni
Asystent parkowania aktywny z Parktronic

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

Regularity of service review -
Uszkodzenia, stan, braki -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 06-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 05-06-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:
elektroniczna

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

fabryczne

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

1

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Wymagany przegląd AE od 48954km. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.

Przekątna przednia lewa



Photo 2.

Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 31.**

Kierownica (na wprost)

**Photo 32.**

Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dow. Rej. Str.2 i klucze



Photo 34.

Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Photo 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.

Instrukcje



Photo 38.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 43.**

Zdjęcie do protokołu

**Photo 44.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Zdjęcie do protokołu



Photo 46.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 47.

Zdjęcie do protokołu



Photo 48.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 50.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1




Photo 54.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1




Photo 60.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Photo 64.

Listwa zderzaka tylnego P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Photo 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 72.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 73.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 74.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 75.

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 77.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Photo 78.

Kanapa tyl. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 79.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Photo 80.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1