

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/25090/25/04/04
commission/ damage No. : 00778/EO/23
Date of commission: 04-04-2025

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Andrzej Szymkowiak
DEKRA Polska - O. Wrocław

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0137903
Manufacturer	MERCEDES-BENZ
Model	CLA [C 118] 19-23
Type / version	AMG CLA 35 4-Matic 7G-DCT
Body type	sedan
Number of doors / seats	4/5
Curb weight [kg]	1555
Gross vehicle weight [kg]	2115
Wheelbase 1/2	2729
Engine type	spark ignition
Supercompression	turbocompressor with intercooler
Pollution reduction system	GPF
Emission standard	EURO 6
Engine capacity [ccm]	1991
Engine Power [hp/kW]	306/225
Gearbox	automatic 7- gear
Registration /record No.	TK478CP
VIN / serial number	W1K5J5BB8PN401684
Date of first registration	25-05-2023
Date of next. tech. test	25-05-2026
Readout [km]	79 736 (read)
Body color / type of coating	black/UNI

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	2,0 mm
	left	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	3,0 mm
back	right	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	5,0 mm
	left	Continental, SportContact 6	235/40 R18 95Y	5,0 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Alarm | 27. Other |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery | 28. Other |
| 3. Automatic Emergency Call | 29. Other |
| 4. Automatic climate control | 30. Other |
| 5. Bord entertainment: other accessories, Radio | 31. Other |
| 6. Brake Assist | 32. Other |
| 7. Cruise control | 33. Other |
| 8. DAB radio | 34. Other |
| 9. Diminished spare wheel | 35. Other |
| 10. Driver airbag, Passenger airbag | 36. Other |
| 11. Driver knee airbag | 37. Other |
| 12. Exterior design: other | 38. Other |
| 13. Exterior design: other, Interior: other | 39. Other |
| 14. Floor mat | 40. Pre-Crash System, Seats: other |
| 15. Head airbags front, Head airbags rear | 41. Rain sensor |
| 16. Interior lights: other accessories, Other | 42. Rear bench/seats foldable |
| 17. Interior: other | 43. Rear view camera |
| 18. Interior: other | 44. Selectable driveline characteristics |
| 19. LED front dim light | 45. Side airbag driver and passenger |
| 20. Lane control assistant | 46. Sport seats front |
| 21. Leather steering wheel, Sports steering wheel | 47. Sport suspension |
| 22. Light Alloy wheels 18" | 48. Steering wheel with gear-switches |
| 23. Metal finish | 49. Steering: other |
| 24. Mobile Tire System | 50. Storage facilities in general |
| 25. Other | 51. Tyre pressure control (RDC) |
| 26. Other | 52. Uni-Lackierung |

Dealer's equipment (selected items)

- | | | |
|---|-------|---|
| 1. Bord communication: other, iPod Interface, Mobile phone preparation | | - |
| Apple CarPlay | | |
| Android Auto | | |
| 2. Door mirrors autodimming, Door mirrors electrically foldable, Navigation system, On board monitor, Park Assistant, Park Distance Control front, Park Distance Control rear, Rear-view mirror autodimming | | - |
| Wyświetlacz multimedialny 10,25 cali | | |
| System nawigacji satelitarnej na dysku twardym | | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | | |
| Pakiet Lusterka | | |
| 3. Exterior design: other, Heat reflecting windows, Tinted rear windows | | - |
| Szyby przyciemniane z funkcją termoizolacji | | |
| Elementy nadwozia w kolorze czarnym o wysokim połysku (lusterka, listwy) | | |
| 4. Heated seat driver, Heated seat passenger | | - |
| 5. On board monitor | | - |
| 6. Other | | - |
| 7. Park Assistant, Park Distance Control rear | | - |
| Asystent parkowania z Parktronic - aktywny (system automatycznego parkowania - parkowanie równoległe) | | |
| Asystent parkowania aktywny z PARKTRONIC | | |
| 8. Side airbags rear | | - |
| 9. Windscreen wash-nozzle heated | | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsMileageEquipmentTyresOther

State of the vehicle -
Current market situation -
Earlier repairs -
Stwierdzone braki, uszkodzenia (szacunkowo) -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 04-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 09-04-2025

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (NEW)
mgr inż. Andrzej Szymkowiak

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
8	Left rear door	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	150 - 200
11	Right rear fender	to 150
12	Right rear door	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	to 150
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Front right fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

Presented the following documents of the vehicle:
kserokopia tymczasowego dowodu rejestracyjnego
During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
pojazd udostępniono w warunkach parkingowych

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted (with the exception of the year of production) - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Komunikat o usterce airbag lewy tył zalecana weryfikacja serwisowa. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Wymagany przegląd B3 od 3620km. Odpryski na szybie czołowej. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.

Spód pojazdu przód



Photo 14.

Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 23.

Tabliczka znamionowa



Photo 24.

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Konsola środkowa



Photo 30.

Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)




Photo 32.
Książka serwisowa – dane

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 33.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd

**Photo 34.**

Dow. rej. ksero Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze

**Photo 36.**

Instrukcje

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zestaw naprawczy koła



Photo 38.
Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Zdjęcie do protokołu



Photo 40.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu




Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Photo 44.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 46.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Photo 50.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Próg P - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - zdjęcie pogładowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 56.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Photo 60.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 62.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 64.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 66.

Próg L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 67.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 68.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 69.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 70.

Fotel prz. praw. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 71.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 72.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1