

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/85097/26/09/10
Nr zlecenia/szkody: 20/010766
Data zlecenia: 10-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Puławy

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0128261
Producent	PORSCHE
Model	Cayenne III 17-23
Typ/wersja	Cayenne
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2089
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2830
Rozstaw osi 1/2	2895
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2995
Moc silnika [KM/kW]	340/250
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	WU4054K
VIN	WP1ZZZ9YZKDA39397
Data 1. rejestracji	29-11-2019
Data nast. bad. techn.	07-08-2027
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	154 064 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	275/45 20 110Y	4,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	275/45 20 110Y	4,0 mm
tylna	prawe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	305/40 20 112Y	5,0 mm
	lewe	GOODYEAR, EAGLE F1 ASYMETRIC6	305/40 20 112Y	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABD - Automatyka blokady dyferencjału | 29. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa |
| 2. ABS | 30. Lampy przednie LED |
| 3. ASR - System zapobiegający poślizgowi kół pojazdu podczas przyspieszania | 31. Listwa szyb bocznych w kolorze srebrnym |
| 4. Airbag 6 sztuk (poduszki czołowe kierowcy i pasażera, boczne poduszki z przodu, kurtyny powietrzne) | 32. Logo Porsche na pokrywie silnika |
| 5. Airbag kolan kierowcy | 33. Lusterka boczne składane elektrycznie |
| 6. Airbag kolan pasażera | 34. Lusterka boczne ustawiane elektrycznie |
| 7. Alarm z funkcją dozoru wnętrza | 35. Lusterka boczne z funkcją podgrzewania |
| 8. Asystent parkowania z przodu i z tyłu z ostrzeganiem optycznym i akustycznym | 36. MSR - System zapobiegający blokowaniu kół napędowych podczas hamowania silnikiem |
| 9. Asystent świateł z automatycznym oświetleniem drogi do domu | 37. Mocowanie ISOFIX do fotelika dla dziecka na tylnych zewnętrznych fotelach |
| 10. Automatycznie podnoszona tylna klapa | 38. PHC - system wspomagający jazdę ze wzniesienia Porsche Hill Control |
| 11. Connect Plus - pakiet aplikacji na smartphne | 39. PSM (Porsche Stability Management) - system stabilizacji toru jazdy |
| 12. Czujnik dachowania | 40. Pakiet schowków (W konsoli środk., w drzwiach i oparciach, w bagażniku) |
| 13. Czujnik deszczu | 41. Pasy bezpieczeństwa 3-punktowe bezwładnościowe z ogranicznikami napięcia przód i tył |
| 14. Czujnik napięcia pasów dla przednich siedzeń | 42. Porsche Communication Management (PCM) z systemem nawigacji satelitarnej |
| 15. Filtr przeciwpyłkowy i filtr z węglem aktywnym | 43. Porsche Torque Vectoring Plus (PTV PLUS) - system rozdziału momentu obrotowego |
| 16. Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach | 44. Reflektory LED |
| 17. Funkcja Auto Start-Stop | 45. System kontroli ciśnienia w oponach (TPM) |
| 18. Funkcja automatycznego hamowania po kolizji | 46. System stabilizacji ciągniętej przyczepy |
| 19. Funkcja wyłączania poduszki powietrznej przedniego pasażera | 47. Tapicerka materiałowa |
| 20. Gniazda USB (dwa) oraz gniazda 12V (trzy) | 48. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 21. Hamulec postojowy - elektryczny | 49. Trzecie światło stop LED umieszczone w spoilerze dachowym |
| 22. Hamulec wielokolizyjny (Multi-collision brake) | 50. Tylnie lampy w technologii LED (diodowe) |
| 23. Immobilizer | 51. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 24. Instalacja radiowa + 10 głośników | 52. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 25. Keyless drive | 53. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 26. Kierownica 3-ramienna, wielofunkcyjna, sportowa z łopatkami zmiany biegów | 54. Zamek centralny z pilotem |
| 27. Klamki drzwi lakierowane w kolorze nadwozia | 55. Światła do jazdy dziennej z 4 punktami LED w każdym reflektorze |
| 28. Klapy tylne ze zintegrowanym spoilerem dachowym | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Asystent parkowania przód-tył z kamerą cofania | - |
| 2. Felgi aluminiowe 20", Cayenne Design, z ogumieniem | - |
| 3. Fotele podgrzewane, przód | - |
| 4. Fotele wentylowane, przód | - |
| 5. Lakier metalik | - |
| 6. Lusterka zewnętrzne lakierowane na kolor czarny (wysoki połysk) | - |
| 7. Tapicerka skórzana | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
Stan dbałości o pojazd, uszkodzenia i braki -
Weryfikacja warsztatowa usterek -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 09-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 22-09-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
mgr inż. Romuald Bocian (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Aktywna kontrolka silnika. Usterka układu poduszek powietrznych. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Widoczne wady lakiernicze.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.


Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Numer identyfikacyjny



Fot. 22.
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Fot. 24.

Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Książka serwisowa – dane



Fot. 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Dow. Rej. Str. 2



Fot. 36.
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Kluczyki




Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.
Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1



Fot. 46.

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.
Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 49.
Zderzak - Inne 1



Fot. 50.
Zderzak - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zderzak() - Inne 3



Fot. 52.
Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 58.

Drzwi przednie P() - Wgniecenie/odkształcenie 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.
Drzwi tylne P - Inne 1



Fot. 62.
Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Ścianka boczna tylna P / Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Pokrywy bagażnika - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 66.


Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 2



Fot. 68.

Pokrywy bagażnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 69.
Spojler zderzaka tylnego - Inne 1



Fot. 70.
Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3



Fot. 74.
Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Dach - Inne 1



Fot. 76.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 80.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi przed L() - Wgniecenie/odkształcenie 3




Fot. 82.

Drzwi przed L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.
Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.
Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Drzwi tylne L - Inne 2



Fot. 86.
Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 88.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 90.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Konsola środkowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 92.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Dywanik prze L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 94.

Wykładzina pokrywy tylnej - Rysa/odprysk 1