

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/78892/25/10/14  
commission/ damage No. : 20/020918  
Date of commission: 14-10-2025

**DEKRA Poland - Headquarters**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Client :**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Expert:**

**Kacper Sosnowski (NEW)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**Andrzej Sosnowski**  
DEKRA Polska - Centrala

**NOTE:**

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

**Vehicle data**

|                              |                                                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Group of objects (Eurotax)   | cars                                                       |
| EC code (Eurotax)            | 0140623                                                    |
| Manufacturer                 | MERCEDES-BENZ                                              |
| Model                        | A Klasa [W 177] 18-22                                      |
| Type / version               | A 45 S AMG 4-Matic 8G-DCT                                  |
| Body type                    | hatchback                                                  |
| Number of doors / seats      | 5/5                                                        |
| Curb weight [kg]             | 1600                                                       |
| Gross vehicle weight [kg]    | 2100                                                       |
| Wheelbase 1/2                | 2729                                                       |
| Engine type                  | spark ignition                                             |
| Pollution reduction system   | GPF                                                        |
| Engine capacity [ccm]        | 1991                                                       |
| Engine Power [hp/kW]         | 421/310                                                    |
| Gearbox                      | automatic                                                  |
| Registration /record No.     | DW5JS12                                                    |
| VIN / serial number          | W1K1770541N157295                                          |
| Date of first registration   | 04-06-2020                                                 |
| Date of next. tech. test     | 04-06-2023                                                 |
| Year of manufacture          | 2020 (year has been verified with the manufacturer's base) |
| Readout [km]                 | 154 540 (read)                                             |
| Body color / type of coating | yellow/UNI                                                 |

**Tyres**

| axle  | Wheel | Manufacturer, type | Size          | Measured profile |
|-------|-------|--------------------|---------------|------------------|
| Front | right | PIRELLI, P ZERO    | 235/35 19 91Y | 4,5 mm           |
|       | left  | PIRELLI, P ZERO    | 235/35 19 91Y | 4,5 mm           |
| back  | right | PIRELLI, P ZERO    | 235/35 19 91Y | 3,0 mm           |
|       | left  | PIRELLI, P ZERO    | 235/35 19 91Y | 3,0 mm           |

Standard equipment by Eurotax

- |                                                            |                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. Alarm                                                   | 32. Navigation system                          |
| 2. Alcantara upholstery, Textile upholstery                | 33. On board monitor                           |
| 3. Armrest (s) front                                       | 34. Other                                      |
| 4. Automatic Emergency Call                                | 35. Other                                      |
| 5. Automatic climate control                               | 36. Other                                      |
| 6. Bord entertainment: other accessories, Radio            | 37. Other                                      |
| 7. Brake Assist                                            | 38. Other                                      |
| 8. Cruise control                                          | 39. Other                                      |
| 9. Distance control, Pre-Crash System                      | 40. Other                                      |
| 10. Door mirrors autodimming, Rear-view mirror autodimming | 41. Other                                      |
| 11. Door mirrors electrically foldable                     | 42. Other                                      |
| 12. Driver airbag, Passenger airbag                        | 43. Other                                      |
| 13. Driver knee airbag                                     | 44. Other                                      |
| 14. Exterior design: other                                 | 45. Other                                      |
| 15. Exterior design: other                                 | 46. Other                                      |
| 16. Exterior design: other, Interior: other                | 47. Other                                      |
| 17. Floor mat                                              | 48. Park Assistant, Park Distance Control rear |
| 18. Heated seat driver, Heated seat passenger              | 49. Rain sensor                                |
| 19. Interior lights: other accessories                     | 50. Rear bench/seats foldable                  |
| 20. Interior lights: other accessories, Other              | 51. Rear view camera                           |
| 21. Interior: other                                        | 52. Selectable driveline characteristics       |
| 22. Interior: other                                        | 53. Sport seats front                          |
| 23. LED front dim light                                    | 54. Sport suspension                           |
| 24. Lane control assistant                                 | 55. Steering: other                            |
| 25. Leather steering wheel, Sports steering wheel          | 56. Storage facilities in general              |
| 26. Leather steering wheel, Sports steering wheel          | 57. Storage facilities in general              |
| 27. Light Alloy wheels 19"                                 | 58. Storage facilities in general              |
| 28. Metal finish                                           | 59. Storage facilities in general              |
| 29. Mobile Tire System                                     | 60. Uni-Lackierung                             |
| 30. Multi functional steering wheel                        | 61. vehicle tracking system preparation        |
| 31. Multi functional steering wheel, Sports steering wheel |                                                |

Dealer's equipment (selected items)

- |                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. 360 view camera .....                                                     | - |
| Kamery ułatwiające parkowanie 360                                            |   |
| 2. Armrest (s) rear .....                                                    | - |
| 3. Bord communication: other, iPod Interface, Mobile phone preparation ..... | - |
| Apple CarPlay                                                                |   |
| Android Auto                                                                 |   |
| 4. Distance control, Steering: other .....                                   | - |
| System PRE-SAFE                                                              |   |
| DISTRONIC PLUS z Cross-Traffic Assist                                        |   |
| System automatycznego utrzymywania odległości (DISTRONIC PLUS)               |   |
| 5. Door mirror with memory, Driver seat electrically adjustable .....        | - |
| 6. Interior decoration: other .....                                          | - |
| 7. Keyless go .....                                                          | - |
| 8. Leather steering wheel, Sports steering wheel .....                       | - |
| 9. Leather upholstery .....                                                  | - |
| Fotele przednie podgrzewane                                                  |   |
| Tapicerka skórzana                                                           |   |
| 10. On board monitor .....                                                   | - |
| 11. Other .....                                                              | - |
| 12. Soundsystem .....                                                        | - |
| 13. Tinted rear windows .....                                                | - |
| Szyby boczne tylne i szyba tylna dodatkowo przyciemnione, atermiczne         |   |

14. Traffic sign recognition ..... -  
15. Tyre pressure control (RDC) ..... -

**Base value of the vehicle**

Base value of the vehicle by Eurotax (net) ..... -

**Corrections**

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

- Current market situation ..... -  
Earlier repairs ..... -  
Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa ..... -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 11-2025 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - due to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-11-2025

DEKRA's expert:  
Kacper Sosnowski (NEW)  
Andrzej Sosnowski

**Document issued electronically valid without signature.**

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


| No. of controlled item | Controlled item     | Measured range of thickness of the lacquer coat [ $\mu\text{m}$ ] |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1                      | Front cover         | 150 - 2000                                                        |
| 2                      | Front left fender   | to 150                                                            |
| 3                      | Left front pillar   | to 150                                                            |
| 4                      | Front left door     | 150 - 200                                                         |
| 5                      | Roof                | to 150                                                            |
| 6                      | Left middle pillar  | to 150                                                            |
| 7                      | Right side sill     | to 150                                                            |
| 8                      | Left rear door      | to 150                                                            |
| 9                      | Rear left fender    | to 150                                                            |
| 10                     | Cover/lid           | to 150                                                            |
| 11                     | Right rear fender   | to 150                                                            |
| 12                     | Right rear door     | to 150                                                            |
| 13                     | Right middle pillar | to 150                                                            |
| 14                     | Right side sill     | to 150                                                            |
| 15                     | Front right door    | 150 - 200                                                         |
| 16                     | Right front pillar  | to 150                                                            |
| 17                     | Front right fender  | 150 - 300                                                         |

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:  
elektroniczna

**Information concerning the origin of the vehicle**

Lack of reliable data.

**Anti-theft protection - immobilizer**

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

**Anti-theft protection - other:**

not found

**Additional comments on the car:**

Not applicable.

**Test drive**

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:  
ograniczenia placowe

**Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:**

Not tested

**Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.**

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/57

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

---

#### Comments to the commission - regarding valuation

##### **Kluczyki**

TAK

1

---

#### Expert comments - regarding valuation

Brak aktualnych badań technicznych. Rysy na samochodzie. Brak półki bagażnika. W bagażniku elementy , brak możliwości zweryfikowania od jakiego pojazdu. Informacja usterka akumulatora dodatkowego. Informacja usterka aktywnej pokrywy komory silnika. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Niski poziom płynu chłodzącego. Brak zaślepek w tylnej kanapie. niesprawne przyciski funkcyjne w kluczyku. Brak pokrywy wlewu paliwa. Urwane mocowanie pokrywy silnika z lewej strony. Odpryski na szybie czołowej. Widoczne wady lakiernicze. Informacja zatrzymać pojazd, nie wyłączyć silnika. niesprawny, brak siłownik pokrywy silnika, pokrywa opada. Zalecana weryfikacja serwisowa.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

#### Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznym, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 1.**

Przekątna przednia lewa



**Photo 2.**

Przód



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 3.**

Przekątna przednia prawa



**Photo 4.**

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 5.**

Bok prawy z tyłu



**Photo 6.**

Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 7.**

Tył



**Photo 8.**

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 9.**

Bok lewy z tyłu




**Photo 10.**

Bok lewy z przodu



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 11.**

Próg lewy (widok od przodu)



**Photo 12.**

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 13.**  
Spód pojazdu przód



**Photo 14.**  
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Photo 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Photo 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 19.**  
Bagażnik




**Photo 20.**  
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 21.**  
Komora silnika



**Photo 22.**  
Numer identyfikacyjny



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 23.**

Tabliczka znamionowa



**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Photo 26.**

Kierownica z lewej strony



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Photo 28.**


Widok z tylnej kanapy na deskę rozdziel.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 29.**

Konsola środkowa



**Photo 30.**

Tunel środkowy

## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 31.**  
Kierownica (na wprost)



**Photo 32.**  
Dowód rej. Str. 1



## PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 33.**

Dow. Rej. Str.2 i klucze



**Photo 34.**

Książka serwisowa – dane



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 35.**

Książka serwisowa – ostatni przegląd



**Photo 36.**

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 37.**

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 38.**

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 39.**

Pokrywa komory silnika - Inne 1



**Photo 40.**


Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 41.**

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Photo 42.**

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 43.**

Wykładzina pokrywy komory silnika - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 44.**

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 45.**

Zderzak - Rysa/odprysk 1



**Photo 46.**

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 47.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 48.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 49.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



**Photo 50.**

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 51.**

Reflektor P - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 52.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 53.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 54.**

Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 55.**

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 56.**

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 57.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Photo 58.**

Lampa przeciwmgielna tylna P - Inne 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 59.**

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 60.**

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 61.**

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Photo 62.**

Spojler zderzaka tylnego() - Pęknięcie/rozerwanie 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 63.**

Spojler zderzaka tylnego - Inne 1



**Photo 64.**

Spojler zderzaka tylnego - Inne 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 65.**

Spojler zderzaka tylnego() - Inne 3



**Photo 66.**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 67.**

Zderzak tylny - zdjęcie poglądowe 2



**Photo 68.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 69.**

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 70.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 71.**

Zderzak tylny - Pęknięcie/rozerwanie 2



**Photo 72.**

Zderzak tylny() - Pęknięcie/rozerwanie 3

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 73.**

Zderzak tylny - Inne 1



**Photo 74.**

Dach - Wgniecenie/odkształcenie 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 75.**

Listwy dachu praw. - Inne 1



**Photo 76.**

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 77.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2



**Photo 78.**

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 79.**

Lampa przeciwmgielna tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 80.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 81.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 82.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 83.**

Klamka drzwi prz L - Rysa/odprysk 1



**Photo 84.**

Klamka drzwi tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 85.**

Próg L - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 86.**

Słupek przedni L - zdjęcie poglądowe 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 87.**


Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 88.**

Słupek przedni L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 89.**

Słupki środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Photo 90.**

Ścianka przedni L - Rysa/odprysk 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 91.**

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



**Photo 92.**

Nadkole przednie L - Pęknięcie/rozerwanie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 93.**


Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



**Photo 94.**


Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 95.**

Fotel prz. praw. - Inne 1



**Photo 96.**

Kanapa tyl. - Wgniecenie/odkształcenie 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




**Photo 97.**  
Kanapa tyl. - Inne 1



**Photo 98.**  
Wykładzina(y) słupka tylnego P - Rysa/odprysk 1



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



**Photo 99.**

Półka/roleta tylna - Inne 1