

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	79/25/11/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	25/011876
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Kombajn zrębowy (harwester) JOHN DEERE 1270G
Nr fabryczny:	1WJ1270GTGF003735
Data sporządzenia:	27-11-2025



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 26.11.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest kombajn zrębowy (harwester). Jest to wieloczynnościowa maszyna leśna, przeznaczona do zrębu pni drzew przy pomocy głowicy ścinkowej zamontowanej na żurawiu. Głowica umożliwia takie prace jak ścinanie, przerzynanie i okrzyszwanie. Kabina operatora jest obracana i nachylana do przodu.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Kombajn zrębowy (harwester)
Producent:	JOHN DEERE
Numer seryjny:	1WJ1270GTGF003735
Typ/model:	1270G
Rok produkcji:	2016
Wskazanie licznika czasu pracy:	12 840 h z komputera 12 851 h z licznika analogowego

Podstawowe dane techniczne

Masa własna:	24 450 kg
System operacyjny:	TimberMatic
Moc silnika:	200 kW
Osie:	4
Żuraw:	JOHN DEERE 710-10.0, nr seryjny: WJ0CH7X002623, rok produkcji: 2016
Wysięg hydrauliczny żurawia:	10 000 mm
Głowica tnąca:	JOHN DEERE H415, nr seryjny: 1EJH415XHG0000313, rok produkcji: 2016
Ogumienie przód:	TIANLI FOREST 710/45-26.5
Ogumienie tył:	TIANLI FOREST 710/45-26.5
Wypożenie:	Zestaw oświetlenia roboczego LED Ogrzewanie postojowe Klimatyzacja Radio

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna znajduje się na placu magazynowym, nie zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych. Silnik uruchomiono przy użyciu zasilania zewnętrznego, akumulatory rozładowane - praca silnika nie budzi zastrzeżeń. Po uruchomieniu wykonano próbę ruchową w ograniczonym zakresie do przodu oraz do tyłu, mechanizm skrętu reaguje prawidłowo. Wykonano symulacje ruchów roboczych, w tym: obrót/poziomowanie kabiny, podnoszenie/opuszczenie żurawia, obrót głowicy, chwytaki głowicy reagują na sterowanie. Ze względu na brak przeszkolonego operatora brak możliwości pełnego sprawdzenia w działaniu. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

W trakcie oględzin odczytano numer VIN na ramie (w dokumentacji zdjęciowej częściowo nieczytelny). Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono typowe uszkodzenia eksploatacyjne w postaci zarysowań, deformacji czy śladów korozji.

Dodatkowo stwierdzono:

- olej hydrauliczny – poniżej minimum,
- pokrywy silnika- starcie powłoki lakierowej, ogniska korozji, pęknięte kratki, wgniecenia,
- głowica – zdemonтовana prowadnica, luźno zawieszony łańcuch,
- ogumienie – przecięcia, wyrwane fragmenty bieżnika,
- kabina – luźna instalacja z prawej strony,
- fotel – rozerwane poszycie,

Komunikaty komputera pokładowego:

- usterka przełącznika pozycji fotela, wykryto zwarcie do masy,
- napięcie akumulatora poniżej normalnego,
- niski poziom płynu chłodzącego,

Konieczna weryfikacja w warunkach serwisowych.

Stan techniczny ocenia się jako dostateczny.

Do maszyny dołączony 1 kluczyki do stacyjki.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, książki rewizyjnej w ważnych badaniach UDT, historii serwisowania, eksploatacji.

Przestawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

















