

WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	153/30/01/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	01212/LF/24
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Centrum obróbcze BIESSE ROVER A FT 2231
Nr fabryczny:	1000069883
Data sporządzenia:	06-02-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 05.02.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest centrum obróbcze BIESSE ROVER A FT 2231 służące do obróbki drewna i tworzyw sztucznych charakteryzująca się precyzyjną i wydajną pracą oraz uniwersalnością - jedna maszyna może np. toczyć, wiercić, frezować. Znajduje zastosowanie w branży stolarskiej.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Centrum obróbcze
Producent:	BIESSE
Typ/model:	ROVER A FT 2231
Numer fabryczny:	1000069883
Rok produkcji:	2024
Godziny pracy:	Brak danych

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Obszar roboczy osi X:	3100 mm
Obszar roboczy osi Y:	2205 mm
Obszar roboczy osi Z:	170 mm
Moc elektrownicowa:	-
Zapotrzebowanie powietrza:	7,5 bar
Wydajność jednej pompy próżniowej	360 m ³ /h
Masa własna:	3800 kg
Zasilanie:	400 V
Wyposażenie:	Szafa sterownicza Pilot kablowy Głowica wiertarska HSD Pompa próżniowa BUSCH MINK MV 0312 B, nr seryjne: DEM124070191, DEM124070305– 2 szt. Włącznik nożny Magazyn narzędzi 16 pozycyjny Wygradzenie Kurtyny laserowe bezpieczeństwa

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana na hali – zabezpieczona przed działaniem czynników atmosferycznych.

W trakcie oględzin maszyny nie podłączono do zasilania – wymaga zasilania 400V. Ze względu na stopień demontażu oraz brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe uruchomienie i sprawdzenie działania maszyny. Konieczność obsługi serwisowej przed dalszą eksploatacją. Istnieje ryzyko wystąpienia wad i niesprawności oraz braków w kompletacji w warunkach pracy.

Zalecana obsługa serwisowa przed dalszą eksploatacją.

Na tabliczce znamionowej znajduje się znak CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- szafa sterownicza – rozłączone przewody wewnątrz szafy,

Szczegółowy stan urządzenia na załączonej dokumentacji zdjęciowej.

Stan wizualny ocenia się na dobry.

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianej maszyny. Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Pozostałe przedmioty widniejące w dokumentacji zdjęciowej, a nie opisane w tabeli powyżej, nie podlegają wycenie.

Przetawiono dokumentację środka technicznego:

1. Faktura zakupowa
2. Instrukcja obsługi
3. Deklaracja zgodności WE
4. Schematy elektryczne

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.













