

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	63/17/02/2025/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	23/031694
<b>Wykonawca raportu:</b>	Piotr Bałaziński
<b>Przedmiot raportu:</b>	Szlifierka taśmowa Loeser LPGM 337-1
<b>Nr fabryczny:</b>	2023-0610-LPGM
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	12-03-2025



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 06-02-2025r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Artur Kawęcki

Przedmiotem raportu jest Szlifierka taśmowa Loeser LPGM 337-1

### Dane identyfikacyjne:

<b>Nazwa:</b>	Szlifierka taśmowa
<b>Producent:</b>	Loeser
<b>Typ/model:</b>	LPGM 337-1
<b>Numer fabryczny:</b>	2023-0610-LPGM
<b>Rok produkcji:</b>	2024

### Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

<b>Moc:</b>	6 kW
<b>Rozmiar paska:</b>	100 x 3000 mm
<b>Zasilanie:</b>	400V 50A
<b>Wyposażenie:</b>	Filtrowentylacja pyłu Pulsatron Compact Alex, numer seryjny 11481

### Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny urządzenia zewnątrz, urządzenia nie podłączono do zasilania, urządzenie rozmontowane. Nie wykonano próby pracy szlifierki i uchwytu obrotowego. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po montażu i przeprowadzeniu próby pracy urządzenia. Nie okazano belek rolkowych/ podpór słupów aluminiowych, zbiornika na odpad z filtrowentylacji, kanału szczelinowego odsysającego odpad po szlifowaniu, ze względu na warunki oględzin istnieje możliwość kolejnych dodatkowych braków. Zaleca się wykonanie serwisu przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji.

Stan urządzenia określa się jako dobry

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Rok produkcji przyjęty na podstawie tabliczki znamionowej

Na tabliczce znamionowej widnieje oznakowanie CE.

Okazano nieszczegółową specyfikację urządzenia, brak możliwości określenia kompletności i braków okazanej do wyceny maszyny.

**Uwaga:**

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

**CE:**

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

**Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- Ustalenie wszystkich uszkodzeń, wad i braków w ukończeniu pojazdu nie jest możliwe w warunkach parkingowych, konieczna weryfikacja w warunkach warsztatowych. Warunki w jakich przeprowadzono oględziny pojazdu uniemożliwiają dokładne określenie jego sprawności oraz kompletności.



























































