

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/06800/26/01/27
Nr zlecenia/szkody: PS22/04287
Data zlecenia: 27-01-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Bartłomiej Chodakowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Wrocław

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0144854
Producent	VOLKSWAGEN
Model	Tiguan 20-24
Typ/wersja	Tiguan 2.0 TDI SCR 4Mot. Life DSG
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1712
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2300
Rozstaw osi 1/2	2677
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	DJEJL72
VIN	WVGZZZ5NXPW009331
Data 1. rejestracji	22-12-2022
Data nast. bad. techn.	22-12-2025
Rok produkcji	2022 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	77 831 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,5 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,5 mm
tylna	prawe	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,0 mm
	lewe	BARUM, POLARIS 5	235/55 18 104H	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Czujnik ciśnienia w oponach
2. Czujnik deszczu
3. Czujnik zmierzchu - automatyczne włączenie świateł z funkcją Coming / Leaving Home
4. Deaktywacja poduszki powietrznej pasażera
5. Dywaniki - wykładzina, przód i tył
6. ESP/ASR/ABS/EDS/MSR/asystent siły hamowania/stabilizacja toru jazdy przyczepy
7. Elektryczne szyby, przód i tył
8. Felgi aluminiowe 18 Frankfurt z ogumieniem 235/55 o obniżonym oporze, samouszczelniające się
9. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości i podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
10. Fotele przednie, komfortowe
11. Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania City
12. Gniazdo 12 V w bagażniku
13. Gniazdo 12 V w konsoli środkowej
14. Gniazdo USB (Typ C), obsługujące iPod/iPhone
15. Hamulec postojowy, elektroniczny z funkcją Auto Hold
16. Immobilizer
17. Interfejs Bluetooth
18. Kierownica wielofunkcyjna 3-ramienna, skórzana z funkcją zm. biegów, dźwignia zmiany biegów w skórze
19. Klimatyzacja automatyczna Pure Air Climatronic, 3-strefowa z filtrem i panelem do sterowania z tyłu
20. Komputer pokładowy MFA Premium z kolorowym wyświetlaczem
21. Koło zapasowe dojazdowe 18-calowe
22. Lakier uni
23. Lampy przednie LED
24. Listwy dekoracyjne na desce rozdzielczej, konsoli środkowej i drzwiach Wave
25. Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, czarne
26. Lusterka boczne i klamki zewnętrzne częściowo w kolorze nadwozia
27. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, podgrzewane, lusterko po stronie kierowcy asferyczne
28. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniane
29. Oparcie fotela pasażera składane
30. Oświetlenie przestrzeni wokół nóg
31. Poduszki powietrzne (7): dwie czołowe, dwie boczne, dwie kurtynowe i kolanowa dla kierowcy
32. Podłoga bagażnika z regulowaną wysokością
33. Przedni podłokietnik z uchwytem na kubki
34. Radio Composition Colour z 6,5 calowym, kolorowym ekranem dotykowym 8 głośników MP3/WMA
35. Regulacja zasięgu reflektorów
36. Relingi dachowe - czarne
37. Rezygnacja z oznaczenia silnika
38. Schowek w konsoli dachowej zamykany
39. Sygnalizacja zmęczenia kierowcy
40. System Lane Assist - asystent utrzymywania pasa ruchu
41. System Light Assist - automatyczna zmiana świateł mijania na drogowe
42. System Park Pilot - czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie radia
43. System Start/Stop z systemem odzyskiwania energii przy hamowaniu
44. Szuflady pod przednimi fotelami
45. Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
46. Tapicerka materiałowa Rhombus
47. Tempomat aktywny ACC z automatyczną regulacją odległości Front Assist do 210 km/h i stop and go
48. Tuner cyfrowy DAB+
49. Tylna kanapa składana, dzielone 40/20/40 z podłokiet., przesuwana i z regulacją pochylenia oparcia
50. Uchwyty ISOFIX - przygotowanie do montażu 2 fotelików na zewnętrznych siedziskach tylnej kanapy
51. We Connect Plus: wzywanie pomocy, mobilne usługi online(3 lata), alarm o kradzieży, raport, lokalizacja
52. Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne - zależne od prędkości samochodu
53. Wybór profilu jazdy COMFORT, SPORT, ECO, INDIVIDUAL
54. Zagłówki przednich foteli regulowane w dwóch płaszczyznach
55. Zamek centralny z pilotem

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Fotele kierowcy i pasażera ergoActive z funkcją masażu -
 Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową
 Brak szuflad pod przednimi fotelami
 Brak funkcji składania oparcia przedniego fotela pasażera
 Tapicerka materiałowa Art Velours
 Fotele przednie Top-Comfort
 Fotele przednie regulowane elektrycznie w 14 kierunkach z funkcją masażu
2. Pakiet stylistyczny Chrome -
 Relingi dachowe - srebrne
 Listwy ozdobne dookoła szyb bocznych, chromowane
3. System Easy Open/Easy Close -
 System Keyless Access - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu
 System bezdotykowego otwierania i elektrycznego zamykania pokrywy bagażnika

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieInne
 Ważność badania technicznego -
 Stan dbałości o pojazd -
 Wcześniejsze naprawy -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 02-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 16-02-2026

Rzecznawca DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
Bartłomiej Chodakowski (WSP)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	150 - 300
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	150 - 300
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
Elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

Warunki parkingowe, brak aktualnych badań technicznych.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

Immobilizer

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Brak aktualnych badań technicznych. Informacja usterka systemu start-stop. Informacja lane asisst obecnie niedostępny. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Aktywna kontrolka układu świece żarowych. Brak zaślepek w tylnej kanapie. Nieprawny akumulator.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Krata zderzaka prz. - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Krata zderzaka prz. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 44.

Krata zderzaka prz. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Kratka/zaślepka halogenu L - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Kratka/zaślepka halogenu P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 48.

Pokrywa komory silnika - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Pokrywa komory silnika - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.

Zderzak - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Zderzak - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Listwa błotnika przedniego P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Nadkole przednie P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 60.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.
Lusterko zew P - Inne 1



Fot. 64.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Zderzak tylny - Inne 1



Fot. 72.
Zderzak tylny - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 74.
Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Zderzak tylny cz dolna - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76.

Łotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 78.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Listwa krawędzi błotnika tył L - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 82.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Listwa błotnika przedniego L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Reflektor L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 88.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.
Kanapa tyl. - Inne 1



Fot. 90.
Kanapa tyl. - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Tapicerka drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.

Podsufitka - Inne 1