

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/39657/25/06/02
Nr zlecenia/szkody: 22/009523
Data zlecenia: 02-06-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0141422
Producent	MERCEDES-BENZ
Model	GLE [167] 18-23
Typ/wersja	GLE 350 de 4-Matic
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2700
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3260
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	1950
Moc silnika [KM/kW]	194/143
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	FG5584N
VIN	W1N1671171A659646
Data 1. rejestracji	29-03-2022
Data nast. bad. techn.	29-03-2025
Rok produkcji	2021
Stan licznika [km]	177 686 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	5,5 mm
	lewe	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	5,5 mm
tylna	prawe	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	3,5 mm
	lewe	FALKEN, AZENIS FK520	245/45 20 103Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 33. Nawigacja na dysku twardym |
| 2. Alarm antykradzieżowy z preinstalacją wykrywania kolizji | 34. Oświetlenie ambientowe wnętrza |
| 3. Antena GPS | 35. Pakiet Chrom wnętrze |
| 4. Asystent hamowania - aktywny | 36. Poduszka powietrza pasażera automatycznie deaktywowna |
| 5. Asystent ograniczeń prędkości | 37. Poduszka powietrzna kolanowa |
| 6. Asystent parkowania aktywny z Parktronic | 38. Poduszki powietrzne boczne kierowcy i pasażera |
| 7. Asystent utrzymania pasa ruchu, aktywny | 39. Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera |
| 8. Asystent znaków drogowych | 40. Przygotowanie do Car Sharing |
| 9. Asystent świateł drogowych, adaptacyjny | 41. Przygotowanie do instalacji Live Traffic Information |
| 10. Czujnik pasów bezpieczeństwa dla pasażerów siedzących z tyłu pojazdu | 42. Przygotowanie do instalacji radia cyfrowego |
| 11. Dywaniki welurowe | 43. Przygotowanie do instalacji usług nawigacyjnych |
| 12. ESP - układ stabilizacji toru jazdy | 44. Przygotowanie do usług zdalnych i nawigacyjnych |
| 13. Elementy wykończenia wnętrza - szczotkowane aluminium | 45. Radio cyfrowe |
| 14. Felgi aluminiowe 20" AMG, 5-podwójnych ramion z ogumieniem (RZV) | 46. Roleta przestrzeni ładunkowej EASY-PACK |
| 15. Fotele przednie z 4-stopniową regulacją odcinka lędźwiowego | 47. Rozszerzone funkcje MBUX |
| 16. Gaśnica | 48. Skrzynia automatyczna 9G-TRONIC |
| 17. Gniazda USB dodatkowe | 49. Stylizacja AMG |
| 18. Gniazdo ładowania | 50. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 19. Immobilizer | 51. System monitorowania wnętrza |
| 20. Kabel ładujący do gniazdka domowego, 5 m, prosty | 52. System multimedialny MBUX |
| 21. Kabel ładujący do stacji ładowania Wallbox i publicznych stacji ładowania, 5 m, prosty | 53. System wzywania pomocy Mercedes-Benz |
| 22. Kamera cofania | 54. System ładowania prądem zmiennym (ładowanie AC) |
| 23. Kierownica wielofunkcyjna, sportowa - skórzana Nappa | 55. Szyby elektrycznie sterowane przód i tył |
| 24. Kłapa bagażnika EASY-PACK otwierana elektrycznie | 56. Szyby przyciemniane, termoizolacyjne |
| 25. Klimatyzacja automatyczna Thermatic - 2 strefowa | 57. Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO - czarna |
| 26. Kokpit z szerokim ekranem | 58. Tirefit - zestaw do naprawy opon |
| 27. Lakier uni | 59. Układ hamulcowy z większymi tarczami hamulcowymi na przedniej osi |
| 28. Lampy LED High Performance | 60. Usługi Remote Services Premium |
| 29. Logo Mercedes-Benz wyświetlane na podłożu z lusterek bocznych | 61. Usługi zdalne i ładowanie Plus |
| 30. Lusterka boczne składane elektrycznie | 62. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 31. Lusterko wsteczne i lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy przyciemniające się automatycznie | 63. Zamek centralny z pilotem |
| 32. Moduł komunikacyjny LTE dla Mercedes connect me | 64. Zawieszenie obniżone ze stalowymi sprężynami |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Asystent martwego punktu | - |
| 2. Asystent opuszczania wnętrza pojazdu | - |
| 3. Dach panoramiczny, przesuwany | - |

4. Fotele przednie podgrzewane	-
5. Lakier metalik	-
6. Pakiet AMG - wnętrze	-
Dywaniki AMG	
Podsufitka materiałowa, czarna	
Tapicerka ze sztucznej skóry ARTICO/Dinamica mikrofibra	
Kierownica sportowa, wielofunkcyjna pokryta skórą nappa	
7. Pakiet Keyless-Go Comfort	-
Hands-Free Access - bezdotykowy dostęp przy otwieraniu klapy bagażnika	
Keyless-go	
8. Pakiet Pamięci	-
Fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci	
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie z funkcją pamięci	
9. Pakiet parkowania z kamerą 360	-
Kamera 360 stopni	
Asystent parkowania aktywny z Parktronic	
10. System nagłośnienia Burmester surround	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Regularność przeglądów serwisowych -
 Uszkodzenia, stan, braki -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 06-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 05-06-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Wymagany przegląd AE od 48954km. Brak zaślepek w tylnej kanapie.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.
Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 50.

Listwa śr zderzaka przedniego - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 52.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Listwa zderzaka tylnego P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 68.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Fot. 72.

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 74.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Dysze nawiewu deski rozdzielczej - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 76.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 78.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1