

RAPORT TECHNICZNY

Zamawiający raport:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	176/09/06/2025/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	PC24/008164
Wykonawca raportu:	Artur Kawęcki
Przedmiot raportu:	Urządzenie do geometrii kół WERTHER MUNSTER 7002 3D LITE
Nr seryjny:	M240923CA8340
Data sporządzenia raportu:	11-06-2025
Wartość rynkowa:	-
Wartość dla wymuszonej sprzedaży:	-



Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot raportu

W dniu 09.06.2025 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem raportu jest urządzenie do geometrii kół WERTHER MUNSTER 7002 3D LITE, umożliwia precyzyjne ustawienie zawieszenia oraz zbieżność kół w samochodach. Znajduje zastosowanie w warsztatach samochodowych oraz serwisach.

Dane identyfikacyjne i techniczne

Nazwa:	Urządzenie do geometrii kół
Producent:	WERTHER
Model:	MUNSTER 7002 3D LITE
Numer seryjny:	M240923CA8340
Napięcie zasilania:	230 V
Rok produkcji:	2024
Odległość kamery od obrotnicy:	2000-2500 mm
Moc:	500 W
Maksymalny rozstaw osi mierzonego samochodu:	4000 mm
Uniwersalne uchwyty obręczy kół:	12"-24"
Wypożyczenie:	Monitor 22" Komputer Mysz, klawiatura Uchwyty kół z tarczami refleksyjnymi – duże 2 szt. Uchwyty kół z tarczami refleksyjnymi – małe 2 szt.

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Urządzenie zmagazynowane na hali – zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych.

Urządzenie zdemontowane na podzespoły. Brak możliwości sprawdzenia w działaniu. Ze względu na brak operatora, podczas oględzin nie było możliwe sprawdzenie działania urządzenia. Istnieje ryzyko wykrycia wad i usterek podczas eksploatacji.

Na urządzeniu zidentyfikowano oznaczenia CE co jest deklaracją producenta że urządzenie spełnia wymagania dyrektyw UE.

Stwierdzono ślady zużycia eksploatacyjnego – zarysowania, zabrudzenia.

Dodatkowo stwierdzono:

- blokada hamulca – brak,
- blokada kierownicy – brak,
- obrotnice 2 szt. – brak,
- drukarka atramentowa – brak,

Stan wizualny ocenia się na dostateczny.

Do oględzin nie okazano instrukcji obsługi, historii serwisowania.

Przystawiono dokumentację środka technicznego:

1. Fakturę zakupu

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.





