

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/61020/25/08/19
Nr zlecenia/szkody: 24/056115
Data zlecenia: 19-08-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznik:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0145899
Producent	CUPRA
Model	Formentor 20-24
Typ/wersja	Formentor 2.0 TSI 4Drive VZ DSG
Rodzaj nadwozia	hatchback
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1591
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2130
Rozstaw osi 1/2	2680
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1984
Moc silnika [KM/kW]	310/228
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	GD6S303
VIN	VSSZZZKM1RR038006
Data 1. rejestracji	21-12-2023
Data nast. bad. techn.	21-12-2026
Rok produkcji	2023
Stan licznika [km]	35 475 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON SF3	245/40 19 98Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON SF3	245/40 19 98Y	4,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON SF3	245/40 19 98Y	5,0 mm
	lewe	PIRELLI, CINTURATO ALL SEASON SF3	245/40 19 98Y	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. ABS
2. Antena dachowa w kształcie płetwy rekina
3. Asystent aktywnego utrzymywania pasa ruchu Lane Assist Plus
4. Asystent parkowania z czujnikami parkowania z przodu i z tyłu
5. Asystent podróży z asystentem jazdy w korku Travel Assist i Emergency Assist
6. Asystent świateł drogowych High Beam Assist
7. Automatyczny hamulec pokolizyjny ograniczający skutki kolejnych kolizji Multi Collision Brake
8. Bluetooth
9. CUPRA CARE - 5 lat gwarancji CUPRA
10. CUPRA CONNECT dla Navi System(Bezpieczeństwo i serwis 10 lat,zdalny dostęp i usług multimedialne 1rok)
11. CUPRA Drive Profile: 5 profili jazdy umożliwiające zmianę reakcji silnika, wspomaganie i skrzyni
12. Czujnik deszczu
13. Czujnik zmierzchu
14. Dezaktywacja poduszki powietrznej pasażera
15. Dywaniki welurowe z przodu i z tyłu
16. EDL - elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego
17. ESC - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
18. Elementy ochronne nadkoli, progi w kolorze ciemnego aluminium
19. Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED SPORT BLACK/SILVER czarne z elem. srebrnymi z ogum. 245/40
20. Fotele przednie kubełkowe
21. Fotele przednie podgrzewane
22. Fotele przednie z regulacją wysokości i lędźwiową
23. Full Link
24. Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączania świateł Coming and Leaving Home
25. Funkcja łatwego składania tylnych siedzeń
26. Funkcja świateł autostradowych
27. Gniazdo 12V z przodu
28. Gniazdo 230V w bagażniku
29. HBA - Hydraulic Brake Assist
30. Hamulce tarczowe z czarnymi zaciskami z napisem CUPRA
50. Nakładki na pedały, sportowe w kolorze srebrnego aluminium
51. Obrazowanie osłony chłodnicy w kolorze ciemnego aluminium
52. Ogranicznik prędkości
53. Osłony przeciwsłoneczne z przodu z zamykanymi i podświetlanymi lusterkami
54. Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych
55. Oświetlenie Ambientowe kokpitu LED z możliwością wyboru koloru
56. Oświetlenie LED schowka w desce rozdzielczej
57. Oświetlenie drzwi LED
58. Oświetlenie drzwi bagażnika LED
59. Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu w technologii LED
60. Podsufitka czarna
61. Poduszki powietrzne (7) - 2 przednie, 2 boczne, 2 kurtyny powietrzne, poduszka kolanowa kierowcy
62. Podłoga bagażnika podwójna
63. Podłokietnik przedni ze schowkiem i regulacją wzdłużną
64. Podłokietnik z tyłu
65. Podświetlane nakładki progowe w przednich drzwiach LED
66. Półka na dokumenty pod fotelem kierowcy
67. Relingi dachowe w kolorze lśniącej czerni
68. Schowek z funkcją bezprzewodowego ładowania telefonu i wzmacniaczem sygnału
69. Spojler tylny CUPRA w kolorze nadwozia
70. Spojlery boczne z tyłu w kolorze lśniącej czerni
71. Sygnalizacja o zbliżającym się pojeździe w czasie wysiadania Exit Warning
72. System Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania i funkcją ochrony pieszych i rowerzystów
73. System Navi System Plus wysł.12/3D/Radio MP3/WMA/Full Link/USB/rozbudowane rozpoznawanie mowy
74. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu KESSY
75. System kontroli ciśnienia powietrza w oponach
76. System monitorowania martwego pola Side Assist z funk.wsp. wyjazdu z miejsca parkingowego ExitAssist
77. System przypominający o konieczności zapinania pasów przy przednich i tylnych fotelach
78. System rozpoznawania zmęczenia kierowcy
79. System rozpoznawania znaków drogowych Traffic Sign Recognition

- | | |
|--|--|
| 31. Hamulec postojowy elektromechaniczny | 80. Szyby przednie i tylne elektrycznie sterowane |
| 32. Kamera cofania | 81. Szyby tylne przyciemniane |
| 33. Kierownica wielofunkcyjna sportowa, podgrzewana z przyciskiem trybu CUPRA i uruchamiania silnika | 82. Słupki B i C w kolorze lśniącej czerni |
| 34. Kierownica z łopatkami zmiany biegów | 83. TCS - system kontroli trakcji |
| 35. Kieszeń w oparciu przednich foteli | 84. Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi |
| 36. Klimatyzacja automatyczna trzystrefowa Climatronic z filtrem AirCare i czujnikiem powietrza AQS | 85. Tempomat predykcyjny (ACC) z funkcją dostosowania prędkości do znaków drogowych i danych nawigacji |
| 37. Kokpit wirtualny: cyfrowa tablica przyrządów z kolorowym ekranem TFT 10,25" | 86. Tuner DAB |
| 38. Koło zapasowe dojazdowe | 87. Tylne oparcie składane i dzielone |
| 39. Końcówki układu wydechowego dwie podwójne, czarne | 88. Uchwyt na napoje z przodu |
| 40. Lakier uni | 89. Uchwyty ISOFIX i Top Tether przy siedzeniach tylnej kanapy |
| 41. Lampki LED do czytania z przodu i z tyłu | 90. Uchwyty ISOFIX i-Size na fotelu pasażera z przodu |
| 42. Lampki LED przy osłonach przeciwsłonecznych | 91. Wspomaganie układu kierowniczego - progresywne |
| 43. Lampy przednie LED | 92. Wykończenie wnętrza CUPRA z elementami dekoracyjnymi deski rozd. w kolorze ciemnego aluminium i miedzi |
| 44. Lampy tylne LED z dynamicznymi kierunkowskazami | 93. XDS - Elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego |
| 45. Lusterka boczne elektrycznie regulowane, podgrzewane i składane | 94. Zamek centralny ze zdalnym sterowaniem, dwa składane kluczyki, otwieranie drzwi bagażnika z pilota |
| 46. Lusterka boczne w kolorze ciemnego aluminium | 95. Zawieszenie adaptacyjne DCC |
| 47. Lusterko pasażera automatycznie obniżające się podczas cofania | 96. Zderzaki dedykowane CUPRA VZ |
| 48. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne | 97. Światła do jazdy dziennej LED |
| 49. Mapy Europy | 98. Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów |

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Felgi aluminiowe 19 CUPRA MACHINED SPORT BLACK/COOPER czarne z elem. miedzi z ogumieniem 245/40 | - |
| 2. Fotele przednie kubelkowe z elektryczną regulacją fotela kierowcy | - |
| Fotele przednie kubelkowe | |
| Tapicerka materiałowa z ekoskórą z przeszyciem w kolorze miedzi | |
| Fotel kierowcy z pełną regulacją elektryczną oraz pamięcią ustawień | |
| Lusterka z pamięcią ustawień | |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Pakiet Matrix LED | - |
| Funkcja opóźnionego wyłączenia świateł „Coming and Leaving Home” | |
| Światła do jazdy dziennej LED | |
| Oświetlenie powitalne LED w lusterkach bocznych | |
| Światła przeciwmgielne LED z funkcją doświetlania zakrętów | |
| Funkcja świateł autostradowych | |
| Lampy przednie Matrix LED z automatyczną regulacją natężenia | |
| Lampy tylne LED zintegrowane z dynamicznymi kierunkowskazami | |
| Funkcja automatyczna opóźnionego wyłączenia świateł Coming and Leaving Home | |
| 5. System kamer 360 z widokiem z góry | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Aktualna sytuacja rynkowa -

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 25-08-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

- ksero pozwolenia czasowego,

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa




Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze



Fot. 34.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1




Fot. 38.
Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.


Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 2



Fot. 40.

Szyba czołowa - zdjęcie pogładowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Listwa błotnika przedniego P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.


Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Próg L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Tapicerka drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Wykładzina(y) słupka tylnego L - Rysa/odprysk 1