

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/55653/25/07/29
Nr zlecenia/szkody: 23/031287
Data zlecenia: 29-07-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzecznicy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0147588
Producent	AUDI
Model	Q7 19-24
Typ/wersja	Q7 60 TFSI e Quattro S Line Tiptr.
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2510
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3035
Rozstaw osi 1/2	2995
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	2995
Moc silnika [KM/kW]	340/250
Skrzynia biegów	automatyczna
Nr rejestracyjny	CT737AW
VIN	WAUZZZ4M3MD034010
Data 1. rejestracji	27-08-2021
Data nast. bad. techn.	27-08-2024
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	135 200 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	czarny/2-warstwowa metalizowana

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm
tylna	prawe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm
	lewe	MICHELIN, PILOT SPORT 4 SUV	285/40 21 109Y	5,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. ABS | 27. Lusterko wewnętrzne - przyciemniające się automatycznie |
| 2. Alarm | 28. Podnośnik samochodowy |
| 3. Aplikacje dekoracyjne lakier diamentowy srebrnoszary | 29. Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera |
| 4. Audi Drive Select - wybór charakterystyki trybu jazdy | 30. Radio MMI Plus |
| 5. Audi connect Nawigacja & Infotainment | 31. Relingi dachowe - srebrne |
| 6. Audi lane assist - Ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu | 32. Spoiler dachowy S line |
| 7. Audi parking system - czujniki parkowania - tył | 33. Sygnalizacja zapięcia pasów |
| 8. Audi pre sense basic - systemy wspomagające bezpieczeństwo w celu zminimalizowania skutków kolizji | 34. System MMI Navigation plus z MMI touch response |
| 9. Audi virtual cockpit | 35. System Start/Stop |
| 10. Boczne poduszki przód + kurtyny powietrzne | 36. System nagłośnienia Audi Sound System |
| 11. Dodatkowa podłoga bagażnika | 37. System rozpoznawania znaków drogowych |
| 12. Dywaniki podłogowe - przód | 38. Szyby termoizolacyjne |
| 13. ESP | 39. Tapicerka skórzana Valcona z logo S |
| 14. Felgi aluminiowe 19 (5-ramienne) ramiona w kształcie gwiazdy z ogumieniem 255/55 | 40. Tapicerka tkaninowa Cosmo |
| 15. Fotele przednie z manualną regulacją wysokości | 41. Tempomat z ogranicznikiem prędkości |
| 16. Hamulce rekuperacyjne | 42. Tylna kanapa, dzielona i składana |
| 17. Klimatyzacja automatyczna - 3-strefowa | 43. Tylnie oparcie składane i dzielone |
| 18. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach | 44. Uchwyty ISOFIX do instalacji fotelika dziecięcego, tył |
| 19. Lakier uni | 45. Wskaźnik kontroli ciśnienia w oponach |
| 20. Lampy tylne LED | 46. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 21. Listwy ozdobne wokół szyb, srebrne | 47. Zawieszenie pneumatyczne, adaptacyjne - Adaptive air suspension sport |
| 22. Listwy progowe w przednich i tylnych drzwiach ze wstawkami z aluminium, podświetlane | 48. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 23. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 49. Zestaw narzędzi |
| 24. Lusterka boczne składane elektrycznie i ogrzewane | 50. Złącze Bluetooth |
| 25. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia | 51. Światła do jazdy dziennej LED |
| 26. Lusterko boczne po stronie pasażera automatycznie opuszczane podczas cofania | |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Adaptacyjny asystent jazdy z asystentem niebezpieczeństwa | - |
| 2. Aplikacje dekoracyjne matowe aluminium szczotkowane | - |
| 3. Audi parking system plus - czujniki parkowania przód i tył | - |
| 4. Dach szklany panoramiczny | - |
| 5. Elektryczne wspomaganie domykania drzwi | - |
| 6. Felgi aluminiowe 21 (10-ramienne) Audi Sport, titanium, glossy z ogumieniem 285/40 | - |
| 7. Fotele przednie podgrzewane | - |
| 8. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci | - |
| 9. Fotele przednie sportowe | - |
| 10. Hak holowniczy elektrycznie wysuwany | - |
| 11. Kamera ułatwiająca parkowanie | - |
| 12. Kierownica 3-ramienna wielofunkcyjna plus, skórzana, ogrzewana | - |
| 13. Lakier metalik | - |
| 14. Lusterka boczne z funkcją pamięci | - |
| 15. Lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym | - |

16. Oświetlenie progowe LED	-
17. Pakiet Czerń wraz z pierścieniami Audi w kolorze czarnym	-
Listwy ozdobne wokół szyb, czarne	
Relingi dachowe - czarne	
Singleframe (obramowanie chłodnicy) z czarnymi akcentami	
Pierścienie Audi w kolorze czarnym	
Elementy ozdobne na zderzakach w kolorze czarnym	
18. Pakiet oświetlenia konturowego Ambiente, wielokolorowy	-
Dodatkowe oświetlenie wnętrza, 30 kolorów	
19. Podsufitka tkaninowa, czarna	-
20. Podłokietnik przedni, komfortowy z uchwytami na napoje	-
21. System nagłośnienia Bang&Olufsen Advanced	-
22. Szyby tylne przyciemnione (szyby privacy)	-
23. Tapicerka Alcantara Frequenz/skóra S line	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto)	-
---	---

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

Wcześniejsze naprawy	-
Uszkodzenia, stan	-
Aktualna sytuacja rynkowa	-

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 13-08-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	powyżej 2000
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Pojazd posiada hak. Brak aktualnych badań technicznych. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Rysy, wgniecenia, ślady użytkowania sadza.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu. Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu




Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu




Fot. 48.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 50.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 52.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Kratka/zaślepka halogenu P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 54.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Spoiler zderzaka przedniego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 56.

Spoiler zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 60.


Listwa drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Listwa drzwi tylnych P - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Słupek środkowy P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Listwa krawędzi błotnika tyl P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 66.

Listwa śr zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Listwa śr zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 68.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.


Spojler zderzaka tylnego - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 70.

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.

Spojler zderzaka tylnego - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 72.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Zderzak tylny - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 74.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Zderzak tylny cz dolna - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 76.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 78.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1




Fot. 80.

Listwa drzwi tylnych L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.
Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 84.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.
Fotel prz. praw. - Inne 1



Fot. 86.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Wykładzina(y) słupka przedniego P - Inne 1