

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/18912/25/03/14
Nr zlecenia/szkody: 21/060437
Data zlecenia: 14-03-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0145353
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 20-23
Typ/wersja	520d xDrive mHEV M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1735
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2405
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1995
Moc silnika [KM/kW]	190/140
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	DW3RE59
VIN	WBA51BL090WX57208
Data 1. rejestracji	12-01-2022
Data nast. bad. techn.	12-01-2025
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	89 849 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawo	PIRELLI, SOTTOZERO	245/45 18 100Y	4,0 mm
	lewo	PIRELLI, SOTTOZERO	245/45 18 100Y	4,0 mm
tylna	prawo	PIRELLI, SOTTOZERO	245/45 18 100Y	3,5 mm
	lewo	PIRELLI, SOTTOZERO	245/45 18 100Y	3,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|--|
| 1. Active Guard (ostrzeganie przed kolizją z poprzedzającym pojazdem, asystent uwagi) | 30. Podgrzewane dysze spryskiwaczy |
| 2. BMW ID | 31. Podsufitka M Antracite |
| 3. BMW Live Cockpit Professional (Nawigacja, cyfrowe wskaźniki 12.3 cali, ekran dot. 12,3 cali) | 32. Poduszki powietrzne przednie, boczne oraz kurtyny powietrzne |
| 4. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 33. Podłokietnik przedni |
| 5. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) - przód i tył | 34. Podłokietnik tylny |
| 6. Dywaniki welurowe | 35. Polska wersja językowa + polska instrukcja obsługi |
| 7. Felgi aluminiowe 18", Double-Spoke 662 M, z ogumieniem 245/45 | 36. Przełącznik właściwości jezdnych |
| 8. Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie | 37. Przygotowanie do Apple CarPlay, Android Auto |
| 9. Fotele przednie sportowe | 38. Real Time Traffic Information |
| 10. Hamulec elektromechaniczny parkingowy z funkcją Auto Hold | 39. Reflektory LED z tyłu |
| 11. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 40. Reflektory przednie diodowe (LED) |
| 12. Kierownica skórzana sportowa M | 41. Servotronic |
| 13. Kierownica wielofunkcyjna | 42. System alarmowy |
| 14. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową, rozszerzony zakres funkcji | 43. System bezkluczykowy Start/Stop |
| 15. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 44. Szyby atermiczne |
| 16. Końcówki układu wydechowego w kształcie rombu, po lewej i po prawej stronie | 45. Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombicle i Alcantary |
| 17. Lakier uni | 46. Technologia Active Air Stream |
| 18. Listwy ozdobne aluminium Rhombicle Smoke Grey, z listwą akcentową w perłowym chromie | 47. Telefonnia komfortowa z rozszerzoną łącznością ze smartfonem |
| 19. Lusterka boczne regulowane elektrycznie, ogrzewane | 48. Tempomat z funkcją hamowania |
| 20. Lusterka boczne składane elektrycznie z automatyczną funkcją parkowania po stronie pasażera | 49. Tuner DAB do odbioru cyfrowych stacji radiowych |
| 21. Lusterko kierowcy przyciemniające się automatycznie | 50. Uchwyt na napoje |
| 22. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 51. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku |
| 23. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 52. Układ dynamicznej kontroli stabilności i trakcji DSC |
| 24. Obrazowania M Shadow Line, czarne na wysokim połysku | 53. Usługi Concierge |
| 25. Oparcie kanapy tylnej składane i dzielone w stosunku 40:20:40 | 54. Usługi ConnectedDrive |
| 26. Oświetlenie ambientowe | 55. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 27. Oświetlenie powitalne | 56. Zestaw 6 głośników stereo |
| 28. Pakiet aerodynamiczny M | 57. Zestaw naprawczy do opon |
| 29. Pasywana ochrona pieszych | 58. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Asystent świateł drogowych | - |
| 2. Fotele przednie ogrzewane | - |
| 3. Hotspot WiFi | - |
| 4. Kamera cofania | - |

5. Lakier metalik -
6. Reflektory przednie diodowe (LED, adaptacyjne z BMW Selective Beam i asystent
świeł drogowych) -
7. Zawieszenie sportowe typu M -
8. Zestaw Hi-Fi z 12 głośnikami i wzmacniaczem o mocy 205 W -

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wyposażenie

Ogumienie

Inne

stwierdzone braki i uszkodzenia -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 03-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 20-03-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:
elektroniczna

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
-

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny**Kluczyki**

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

W samochodzie nieprzyjemny zapach po papierosach. Nietypowe odgłosy z komory silnika do weryfikacji serwisowej. Dywanik prawy przód przepalony. Roleta chłodnicy do weryfikacji. Brak płynu zestawu naprawczego. Termin przeglądu minął 210km temu. Aktywna kontrolka serwisu. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)

RODZAJ POJAZDU SAMOCHÓD OSOBOWY		C.1.1 PKO LEASING S.A. IV ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU C.1.2 47219176700720 C.1.3 58-428 WROCŁAW KRAKOWSKA 119		WSPÓLNOTA EUROPEJSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Dowód Rejestracyjny	
PRZELICZENIE ---		C.2.1 PKO LEASING S.A. IV ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU C.2.2 47219176700720 C.2.3 58-428 WROCŁAW KRAKOWSKA 119		PREZYDENT WROCŁAWIA UL. G. ZAPOLSKIEJ 4 50-032 WROCŁAW	
ROK PRODUKCJI 2021		C 2405 kg 2405 kg 4405 kg		ORGAN WYDAJĄCY A DW 3RE59	
ROZPIECZAJĄCA ŁADOWNOŚĆ ---		G 1735 kg J M1		D.1 BMW D.2 G5L -51BL -1AAS0000	
NAWIEKSIZY DOP. NACISK OSI 13,03 kN		K e1*2007/46*1688*15		D.3 520D XDRIVE	
NR KARTY POJAZDU AAD3646630		L 2 O.1 2000 kg O.2 750 kg		E WBA51BL090WX57208	
		P.1 1995,00 cm³ P.2 140,00 kW		B 12.01.2022 17.01.2022 H ---	
SERIA DR/ BAS 0165783		P.3 D EE Q ---		SERIA DR/ BAS 0165783	
		S.1 5 S.2 ---			

Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd




Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zestaw naprawczy koła



Fot. 38.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Atrapa przednia - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 42.

Atrapa przednia - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.


Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 46.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Zderzak() - Rysa/odprysk 3



Fot. 50.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Felga aluminiowa przednia P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 54.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.


Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 58.

Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zagłówek fotela prz. P - Inne 1



Fot. 60.

Tapicerka drzwi przednich P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Tapicerka drzwi tylnych L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Dywanik prze P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Wykładzina podłogi bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1