

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/77651/26/08/19  
Nr zlecenia/szkody: 25/020315  
Data zlecenia: 19-08-2026

**DEKRA Polska - Centrala**  
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

**Zleceniodawca:**

PKO Leasing SA  
Świętokrzyska 36  
00-116 Warszawa

**Rzeczoznawcy:**

**Kacper Sosnowski (WSP)**  
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa  
**inż. Dariusz Pawliszyn**  
DEKRA Polska - O. Poznań

**UWAGA:**

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

**Dane pojazdu**

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Grupa obiektów (Eurotax)         | samochody osobowe                 |
| Kod EC (Eurotax)                 | 0161677                           |
| Producent                        | OPEL                              |
| Model                            | Corsa F Hatchback 23-             |
| Typ/wersja                       | Corsa 1.2 T mHEV GS eDCT          |
| Rodzaj nadwozia                  | hatchback                         |
| Liczba drzwi/liczba miejsc       | 5/5                               |
| Masa własna [kg]                 | 1192                              |
| Dopuszczalna masa całkowita [kg] | 1690                              |
| Rozstaw osi 1/2                  | 2538                              |
| Rodzaj silnika                   | z zapłonem iskrowym               |
| Układ oczyszczania spalin        | GPF                               |
| Pojemność silnika [ccm]          | 1199                              |
| Moc silnika [KM/kW]              | 100/74                            |
| Skrzynia biegów                  | automatyczna 6-biegowa            |
| Nr rejestracyjny                 | DX62742                           |
| VIN                              | VXKUPHPX9R4352706                 |
| Data 1. rejestracji              | 05-05-2025                        |
| Data nast. bad. techn.           | 05-05-2028                        |
| Rok produkcji                    | 2024                              |
| Stan licznika [km]               | 32 386 (odczytany)                |
| Kolor nadwozia/rodzaj powłoki    | czerwony/2-warstwowa metalizowana |

**Ogumienie**

| Oś       | Koło  | Producent, typ      | Rozmiar       | Profil<br>zmierzony |
|----------|-------|---------------------|---------------|---------------------|
| przednia | prawe | MICHELIN, E PRIMACY | 195/55 16 91H | 3,0 mm              |
|          | lewe  | MICHELIN, E PRIMACY | 195/55 16 91H | 3,0 mm              |
| tylna    | prawe | MICHELIN, E PRIMACY | 195/55 16 91H | 4,0 mm              |
|          | lewe  | MICHELIN, E PRIMACY | 195/55 16 91H | 4,0 mm              |

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. Blokada mechaniczna zabezpieczająca przed otwarciem tylnych drzwi od wewnątrz
2. Czujnik deszczu
3. Dach w kolorze czarnym (możliwość bezpłatnej rezygnacji z tej opcji)
4. Felgi aluminiowe 16", srebrno-czarne z połyskiem Tornado, ogumienie 195/55, bez zestawu naprawczego
5. Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach (wzdłużną, wysokość, pochylenia oparcia)
6. Fotel pasażera z regulacją w 4 kierunkach (wzdłużną, pochylenia oparcia)
7. Fotele Dynamic
8. Gwarancja umowna na pojazd, 2 lata bez limitu kilometrów
9. Hamulce przednie tarczowe 15, tylne tarczowe 14
10. Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
11. Immobilizer
12. IsoFix na 2 zewnętrznych siedzeniach z tyłu
13. Kamera cofania 130 stopni (analogowa)
14. Kanapa tylna dzielona w proporcji 60:40
15. Klimatyzacja sterowana ręcznie, jednostrefowa, nawiew na nogi tył, filtr przeciwpyłkowy
16. Konsola centralna z podłokietnikiem i zamykanym schowkiem
17. Koło kierownicy pokryte skórą ekologiczną Modern Lisa, spłaszczony u dołu
18. Lakier bazowy, biały Arktis
19. Lampki do czytania LED z tyłu, x3
20. Lampki do czytania z przodu LED
21. Listwa w linii okien bocznych w kolorze czarnym
22. Listwy nad. w kolorze nadwozia. Zderzaki o sportowej stylistyce, widoczna końcówka układu wydechowego
23. Listwy ozdobne białe i elementy Palladium
24. Logo marki oraz nazwa modelu w kolorze czarnym
25. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane, z obudowami w kolorze czarnym
26. Lusterka boczne składane elektrycznie z podświetleniem podłoża
27. Lusterko wewnętrzne światłoczułe
28. Manetki zmian biegów przy kierownicy w skrzyni automatycznej
30. Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera oraz kurtynowe poduszki w obu rzędach
31. Półka górna bagażnika składana
32. Reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej LED
33. Reflektory z ręcznym poziomowaniem
34. Skrzynia biegów automatyczna, 6-biegowa
35. Spojler dachowy
36. System Multimedia z łączami Bluetooth, USB i tunerem cyfrowym DAB, 6 głośników, ekran 10", AA, ACP
37. System Opel Connect
38. System ostrzegania przed kolizją (również z pieszym) i automat. hamowania przy niskich prędkościach
39. System przypominania o zapięciu pasów z przodu
40. System wykrywania zmęczenia kierowcy
41. Szyby absorbujące promieniowanie słoneczne
42. Szyby sterowane elektrycznie przednie i tylne
43. Słupki dachowe B w kolorze czarnym błyszczącym
44. Tapicerka materiałowa Banda White, czarna z białymi elementami
45. Tempomat z funkcją ogranicznika prędkości
46. Układ ostrz. o pojeździe w martwym polu i monitor. przestrzeni po bokach, czujniki park. przód i tył
47. Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu
48. Układ rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości
49. Układ stabilizacji toru jazdy ESP z systemami ABS i Traction Control
50. Układ wspomagający ruszanie na pochyłościach HSA
51. Wspomaganie układu kierowniczego
52. Wyświetlacz graficzny wskaźników kierowcy 7", kolorowy
53. Zamek centralny zdalnie sterowany, jeden kluczyk składany z pilotem
54. Zawieszenie o charakterystyce sportowej, przycisk wyboru trybu jazdy (eco, normal, sport)
55. Światła automatycznie sterowane z czujnikiem oświetlenia (tunelowym)
56. Światła drogowe automatycznie sterowane
57. Światła tylne standardowe

## 29. Nakładki na pedały aluminiowe

Wyposażenie dealerskie (wybrane elementy)

1. Felgi aluminiowe 16", czarne Tornado, ogumienie 195/55, z zestawem naprawczym do opon ..... -  
2. Lakier metaliczny ..... -

**Wartość bazowa pojazdu**

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) ..... -

**Korekty**Pierwsza rejestracjaPrzebiegWyposażenieOgumienieInne

Stan dbałości o pojazd ..... -  
Wcześniejsze naprawy ..... -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 08-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 21-08-2026

Rzecznik DEKRA:  
Kacper Sosnowski (WSP)  
inż. Dariusz Pawliszyn

**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



| Nr punktu kontroli | Kontrolowany element      | Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm] |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                  | Pokrywa przednia          | do 150                                               |
| 2                  | Światłotnik przedni lewy  | do 150                                               |
| 3                  | Słupka przedni lewy       | 150 - 200                                            |
| 4                  | Drzwi przednie lewe       | do 150                                               |
| 5                  | Dach                      | 150 - 200                                            |
| 6                  | Słupka środkowy lewy      | do 150                                               |
| 7                  | Próg lewy                 | do 150                                               |
| 8                  | Drzwi tylne lewe          | do 150                                               |
| 9                  | Światłotnik tylny lewy    | do 150                                               |
| 10                 | Pokrywa/klapa             | do 150                                               |
| 11                 | Światłotnik tylny prawy   | do 150                                               |
| 12                 | Drzwi tylne prawe         | do 150                                               |
| 13                 | Słupka środkowy prawy     | do 150                                               |
| 14                 | Próg prawy                | do 150                                               |
| 15                 | Drzwi przednie prawe      | do 150                                               |
| 16                 | Słupka przedni prawy      | 150 - 200                                            |
| 17                 | Światłotnik przedni prawy | do 150                                               |

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

**Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu**

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:**

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

**Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:**

- nie stwierdzono.

**Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:**

Nie dotyczy.

**Jazda próbna**

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

parking

**Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:**

Nie badano.

**Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.**

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

---

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

**Kluczyki**

TAK

2

---

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. W dowodzie rejestracyjnym informacja pojazd benzynowy. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Aktywne kontrolki. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Aktywna kontrolka serwisu. Odpryski na szybie czołowej.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 1.**  
Przekątna przednia lewa



**Fot. 2.**  
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 3.**  
Przekątna przednia prawa



**Fot. 4.**  
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 5.**  
Bok prawy z tyłu



**Fot. 6.**  
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 7.**  
Tył



**Fot. 8.**  
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 9.**  
Bok lewy z tyłu




**Fot. 10.**  
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 11.**  
Próg lewy (widok od przodu)



**Fot. 12.**  
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 13.**  
Spód pojazdu przód



**Fot. 14.**  
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 15.**

Tarcza hamulcowa przednia prawa



**Fot. 16.**

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 17.**

Tarcza hamulcowa tylna lewa



**Fot. 18.**

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 19.**  
Bagażnik



**Fot. 20.**  
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 21.**  
Numer identyfikacyjny



**Fot. 22.**  
Tabliczka znamionowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 23.**  
Zestaw wskaźników - przebieg



**Fot. 24.**  
Zestaw wskaźników - serwis

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 25.**

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



**Fot. 26.**

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 27.**

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



**Fot. 28.**

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 29.**  
Konsola środkowa



**Fot. 30.**  
Tunel środkowy

# DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 31.**  
Kierownica (na wprost)




**Fot. 32.**  
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.  
Książka serwisowa – dane



Fot. 34.  
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 35.**  
Dow. Rej. Str. 2



**Fot. 36.**  
Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 37.**  
Zestaw naprawczy koła




**Fot. 38.**  
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 39.**  
Zdjęcie do protokołu



**Fot. 40.**  
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 41.**  
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



**Fot. 42.**  
Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 43.**

Zderzak - Rysa/odprysk 2



**Fot. 44.**

Zderzak przedni cz dolna - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 45.**

Zderzak przedni cz górna - Rysa/odprysk 1



**Fot. 46.**

Łotnik przedni P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 47.**

Błotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 48.**

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 49.**

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 50.**


Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 51.**

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 52.**

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 53.**

Śtup przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 54.**

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 55.**

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



**Fot. 56.**

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 57.**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



**Fot. 58.**  
Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




**Fot. 59.**  
Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3




**Fot. 60.**  
Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 61.**

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 62.**


Drzwi przed L - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 63.**

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 64.**

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 65.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



**Fot. 66.**

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 67.**

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1




**Fot. 68.**

Lusterko zew L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 69.**  
Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



**Fot. 70.**  
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 71.**


Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1




**Fot. 72.**

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 73.**  
Fotel prz. praw. - Inne 1



**Fot. 74.**  
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



**Fot. 75.**

Wykładzina podłogi bagażnika - Inne 1