

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/84479/25/11/03
Nr zlecenia/szkody: 21/046227
Data zlecenia: 03-11-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Tomasz Ziemniak (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Konin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0137766
Producent	AUDI
Model	A6 [C8] 18-23
Typ/wersja	A6 35 TDI mHEV S tronic
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1664
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2255
Rozstaw osi 1/2	2924
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	KSC
Pojemność silnika [ccm]	1968
Moc silnika [KM/kW]	163/120
Skrzynia biegów	automatyczna 7-biegowa
Nr rejestracyjny	CT0461Y
VIN	WAUZZZF27MN058509
Data 1. rejestracji	16-02-2021
Data nast. bad. techn.	16-02-2024
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	155 086 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	biały/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	KUMHO, WINTER CRAFT WP72	245/45 19 102V	4,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTER CRAFT WP72	245/45 19 102V	4,0 mm
tylna	prawe	KUMHO, WINTER CRAFT WP72	245/45 19 102V	5,0 mm
	lewe	KUMHO, WINTER CRAFT WP72	245/45 19 102V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. 8 głośników | 28. Lusterka boczne regulowane elektrycznie |
| 2. Alarm z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu | 29. Lusterka boczne z funkcją automatycznego opuszczania prawego lusterka podczas cofania |
| 3. Aplikacje dekoracyjne wnętrza - pokryte lakierem refleksyjnym | 30. Lusterka w kolorze nadwozia |
| 4. Asystent świateł drogowych - funkcja automatycznego włączania/wyłączania świateł drogowych | 31. Lusterko wsteczne z automatyczną funkcją przeciwślepieniową |
| 5. Audi Extensive 3 lata/90 000 km - program serwisowy | 32. Panel obsługi z przyciskami z matowej czerni |
| 6. Audi Music Interface (UF7) - gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych | 33. Podsufitka materiałowa |
| 7. Audi Pre Sense Front | 34. Podłokietnik przedni, komfortowy, dla kierowcy i pasażera (ze schowkiem) |
| 8. Audi drive select (zmiana charakterystyki trybu jazdy) | 35. Progresywny układ kierowniczy |
| 9. Audi lane assist - ostrzeżenie przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu | 36. Radio MMI plus |
| 10. Audi pre sense basic - system wspomagający bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów | 37. Reflektory przednie w technologii LED |
| 11. Czujnik ciśnienia w oponach | 38. Rozszerzony zakres ochrony pieszych |
| 12. Dodatkowy zbiornik adBlue(12 litrów) | 39. Szyba tylna i szyby boczne z powłoką termoizolacyjną |
| 13. Dywaniki podłogowe przód i tył | 40. Tapicerka tkaninowa Index |
| 14. Elektryczne otwieranie pokrywy bagażnika | 41. Tempomat z regulacją i limitem prędkości |
| 15. Felgi aluminiowe 17 (10-ramienne) z ogumieniem | 42. Trójkąt ostrzegawczy i apteczka |
| 16. Fotele przednie regulowane elektrycznie z funkcją pamięci ustawień dla fotela kierowcy | 43. Uchwyty ISOFIX - tył z funkcją Top Tether |
| 17. Fotele przednie z elektryczną regulacją podparcia odcinka lędźwiowego | 44. Usługi Audi connect Safety&Service |
| 18. Kierownica wielofunkcyjna - skórzana | 45. Wspomaganie układu kierowniczego, elektromechaniczne |
| 19. Klimatyzacja automatyczna, 2-strefowa | 46. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu |
| 20. Kolumna kierownicy z manualną regulacją położenia | 47. Zagłówki w fotelach z przodu |
| 21. Komputer pokładowy 7 z kolorowym wyświetlaczem | 48. Zamek centralny z pilotem |
| 22. Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu | 49. Zawieszenie dynamiczne |
| 23. Lakier uni | 50. Zbiornik paliwa - 63l |
| 24. Lampy tylne wykonane w technice diodowej (LED) | 51. Zderzaki, wzmocnione |
| 25. Listwy ozdobne wokół szyb w kolorze srebrnym | 52. Zestaw do naprawy przebitej opony |
| 26. Listwy progowe - aluminiowe | 53. Złącze Bluetooth |
| 27. Lusterka boczne elektrycznie składane z funkcją pamięci, podgrzewane | 54. Światła do jazdy dziennej LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Lakier metalik | - |
| 2. Pakiet Business | - |
| Fotele przednie ogrzewane | |
| Audi parking system przód/tył - czujniki parkowania | |
| Kamera ułatwiająca parkowanie | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

Regularność przeglądów serwisowych -
Stan dbałości o pojazd -
Wcześniejsze naprawy -
Korekta z tytułu uszkodzeń pojazdu -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 11-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 12-11-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Tomasz Ziemiak (NEW)

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Światła przednie lewe	do 150
3	Słupki przednie lewe	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowe lewe	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Światła tylne lewe	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Światła tylne prawe	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowe prawe	150 - 200
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Światła przednie prawe	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

Ksero pozwolenia czasowego

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Jazdę próbną przeprowadzono na odcinku oraz w czasie umożliwiającym zgrubne określenie stanu technicznego pojazdu.

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono (z wyjątkiem roku produkcji) - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Brak kompresora zestawu naprawczego. Brak możliwości otworzenia bagażnika poprzez uchwyt, przy użyciu kluczyka otwiera się. Brak zaślepki w tylnej kanapie. Wymiana oleju wymagana od 9800km. Przegląd przekroczony od 27400km. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej. Substancja na samochodzie.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik




Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.


Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 34.

Dow. rej. ksero Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. Rej. ksero Str.2 i klucze




Fot. 36.

Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Listwa śr zderzaka przedniego - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 40.

Zaślepka prz haka hol. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.
Zderzak - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Zderzak - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 50.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.


Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 52.


Słupek przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Opona tylna P - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 56.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 58.

Zderzak tylny() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.

Zderzak tylny cz dolna - Rysa/odprysk 1



Fot. 60.

Dach - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Drzwi tylne L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 64.

Klamka drzwi prz L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.
Słupek przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 68.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Konsola tunelu śr. - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Fotel prz. lew. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.


Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Fot. 72.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 74.
Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Wykładzina(y) słupka przedniego L - Inne 1