

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/93475/25/12/01
Nr zlecenia/szkody: 24/043963
Data zlecenia: 01-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0160621
Producent	HYUNDAI
Model	Elantra 23-
Typ/wersja	Elantra 1.6 Smart
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1235
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1720
Rozstaw osi 1/2	2720
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	katalizator trójdrożny
Pojemność silnika [ccm]	1598
Moc silnika [KM/kW]	123/90,2
Skrzynia biegów	manualna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	GD8R348
VIN	KMHLN41EARU768644
Data 1. rejestracji	03-10-2024
Data nast. bad. techn.	11-12-2025
Rok produkcji	2024 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	16 139 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	grafitowy/2-warstwowy metalizowany

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	NOKIAN, SEASONPROOF 1	225/45 17 94V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, SEASONPROOF 1	225/45 17 94V	6,0 mm
tylna	prawe	NOKIAN, SEASONPROOF 1	225/45 17 94V	6,0 mm
	lewe	NOKIAN, SEASONPROOF 1	225/45 17 94V	6,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Assistance 5 lat | 45. Osłona przeciwsłoneczna kierowcy z lusterkiem |
| 2. Asystent ostrzegania o ograniczeniach prędkości, inteligentny (ISLA) | 46. Osłona przeciwsłoneczna pasażera z lusterkiem |
| 3. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z funkcją Junction Turning | 47. Osłony przeciwsłoneczne |
| 4. Asystent unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów | 48. Osłony przeciwsłoneczne rozsuwane |
| 5. Asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), monitorowania uwagi kierowcy (DAW) | 49. Osłony przeciwsłoneczne z oświetleniem |
| 6. Blokada zapobiegająca otwarciu drzwi tylnych przez dzieci | 50. Oświetlenie drugiego rzędu |
| 7. Czujnik deszczu | 51. Oświetlenie pierwszego rzędu siedzeń |
| 8. Czujniki parkowania przednie i tylne | 52. Oświetlenie przestrzeni bagażowej |
| 9. Dostęp bezkluczykowy | 53. Podsufitka materiałowa |
| 10. Dźwignia zmiany biegów obszyta skórą | 54. Poduszki bezpieczeństwa boczne i kurtynowe |
| 11. Felgi aluminiowe 16, z ogumieniem 205/55 | 55. Poduszki bezpieczeństwa przednie |
| 12. Fotel kierowcy z regulacją wysokości | 56. Podążanie na pasie ruchu (LFA) |
| 13. Fotele przednie podgrzewane | 57. Podłokietnik przedni ze schowkiem |
| 14. Funkcja automatycznego odparowywania szyb | 58. Podłokietnik tylny z uchwytami na napoje |
| 15. Gazetownik w oparciu fotela pasażera | 59. Port USB |
| 16. Gniazdo 12V | 60. Port USB w konsoli centralnej |
| 17. Grill wykończony w kolorze ciemnego chromu | 61. Port USB z tyłu |
| 18. Głośniki w drzwiach przednich | 62. Reflektory halogenowe (mijania i drogowe) |
| 19. Głośniki w drzwiach tylnych | 63. Skrzynia biegów manualna, 6-biegowa |
| 20. Głośniki wysokotonowe | 64. System ABS z elektroniczną kontrolą stabilizacji ESC i asystentem podjazdu HAC |
| 21. Hamulec ręczny pomocniczy | 65. System Bluetooth z obsługą komend głosowych |
| 22. Immobilizer | 66. System monitorowania ciśnienia w oponach |
| 23. Kamera cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi | 67. System monitorowania tylnej kanapy (RSA) |
| 24. Kanapa tylna składana w proporcji 60:40 | 68. System multimedialny z 10,25 kolor. ekranem dotykowym, DAB, nawigacja fabryczna, system Bluelink, AA, ACP |
| 25. Kierownica obszyta skórą | 69. System ratunkowy eCall |
| 26. Kierownica podgrzewana | 70. Szyba tylna podgrzewana z wyłącznikiem czasowym |
| 27. Kierownica ze sterowaniem radia | 71. Szyby przednie barwione |
| 28. Kierunkowskazy w lusterkach bocznych | 72. Szyby sterowane elektrycznie, kierowcy z funkcją Auto Up-Down |
| 29. Klamki wewnętrzne lakierowane w kolorze czarnym | 73. Szyby tylne barwione |
| 30. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | 74. Tapicerka materiałowa Tricot w kolorze czarnym lub beżowym |
| 31. Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | 75. Tempomat |
| 32. Kolumna kierownicy z regulacją wysokości | 76. Uchwyty na napoje |
| 33. Kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach | 77. Wspomaganie kierownicy elektryczne |
| 34. Kontrolka niskiego poziomu płynu do spryskiwaczy | 78. Wyciszenie maski |
| 35. Koło zapasowe - dojazdowe | 79. Zagłówki przednie z regulacją wysokości |
| 36. Lakier uni | 80. Zagłówki tylne z regulacją wysokości |
| 37. Listwa okienna chromowana | 81. Zamek centralny, alarm |
| 38. Listwa ozdobna na desce rozdzielczej, czarna błyszcząca | 82. Zderzaki w kolorze nadwozia z chromowanymi listwami |
| 39. Lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane | 83. Zderzaki z elementami ozdobnymi w kolorze chromu |
| 40. Lusterka boczne w kolorze nadwozia | 84. Zegary cyfrowe z 10.25" kolorowym wyświetlaczem, zintegrowane z wyświetlaczem multimedialnym |

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 41. Lusterko wsteczne z funkcją dzień i noc | 85. Światła do jazdy dziennej LED |
| 42. Mocowania ISOFIX na tylnych fotelach | 86. Światła pozycyjne LED |
| 43. Nawiewy powietrza w drugim rzędzie | 87. Światła przeciwmgielne LED, tylne |
| 44. Ogranicznik prędkości | 88. Światła włączane automatycznie |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Lakier metaliczny | - |
| 2. Pakiet DESIGN | - |
| Lusterka boczne elektrycznie składane | |
| Felgi aluminiowe 17, z ogumieniem 225/45 | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebiegWypożyczenieOgumienieInne

- | | |
|--|---|
| Ważność badania technicznego | - |
| Szczególny charakter eksploatacji | - |
| Braki, uszkodzenia stan, weryfikacja serwisowa | - |

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [µm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	do 150
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- nie stwierdzono.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne

strona 6/33

wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Pojazd TAXI. Rysy na samochodzie. Poziom płynu układu chłodniczego poniżej minimum. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raporu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)




Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)




Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze




Fot. 34.
Książka serwisowa – dane

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Książka serwisowa – ostatni przegląd



Fot. 36.

Instrukcje

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 38.
Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.


Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 44.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Fot. 46.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Słupek środkowy L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 48.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Fotel prz. lew. - Inne 1