

## RAPORT TECHNICZNY

<b>Zamawiający raport:</b>	PKO Leasing ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
<b>Numer zlecenia:</b>	22/17/12/2024/PKO LEASING REMARKETING
<b>Numer wewnętrzny:</b>	01371/EI/23
<b>Wykonawca raportu:</b>	Piotr Bałaziński
<b>Przedmiot raportu:</b>	Ładowarka gąsienicowa Bobcat T450
<b>Nr fabryczny:</b>	B4J611465
<b>Data sporządzenia raportu:</b>	27-12-2024



## Cel i przeznaczenie raportu

Celem raportu jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

## Przedmiot raportu

W dniu 22-11-2024r. przeprowadzono oględziny na placu w miejscowości 05-600 Słomczyn ul. Metalowa 10. Oględziny wykonał Piotr Bałaziński

Przedmiotem wyceny jest ładowarka gąsienicowa Bobcat T450c

## Dane identyfikacyjne

<b>Nazwa:</b>	Ładowarka kołowa
<b>Producent:</b>	Bobcat
<b>Typ/model:</b>	T450
<b>Numer fabryczny:</b>	B4J611465
<b>Rok produkcji:</b>	2023

## Podstawowe dane techniczne wg producenta i tabliczki znamionowej

<b>Wskazanie licznika czasu pracy:</b>	174 h
<b>Masa eksploatacyjna:</b>	2 961 KG
<b>Moc silnika:</b>	41 kW
<b>Maksymalna wysokość zwalū:</b>	2,13 m
<b>Oznaczenie silnika:</b>	D24
<b>Wyposażenie:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- łyżka uniwersalna o szerokości 137cm, tabliczka znamionowa niewypełniona</li><li>- Gąsienice gumowe o szerokości 30cm</li><li>- Dodatkowe wyjście hydrauliczne</li><li>- Radioodtwarzacz</li><li>- Klimatyzacja</li><li>- Betonomieszarka Bobcat Concrete Mixer, numer seryjny AK7400717, rok produkcji 2023.</li><li>- łyżka typu krokodyl o szerokości 149cm</li></ul>

## Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Wykonano oględziny maszyny zewnątrz i wewnątrz, przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Wykonano próbę ruchową mechanizmów roboczych bez obciążenia, bez uwag. Betonomieszarka i łyżka typu krokodyl, zdemontowane brak możliwości weryfikacji sprawności działania. Istnieje możliwość wykrycia dodatkowych wad lub niesprawności po wykonaniu pełnej próby ruchowej

Nie wykryto wycieków płynów eksploatacyjnych.

Wykryto liczne zabrudzenia eksploatacyjne oraz ogniska korozji powierzchniowej osprzętu roboczego. Ponadto:

- Nieszczelne okno dachowe

Silnik pracuje płynnie w pełnym zakresie obrotów.

Brak dokumentacji technicznej  
Nie okazano historii serwisowania

Szczegółowy stan maszyny zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.

Na pojeździe znajduje się tabliczka z oznakowaniem CE

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikacje fabryczna wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

#### **Uwaga:**

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości weryfikacji w działaniu i/lub uruchomienia. W związku z tym ocena stanu technicznego opiera się wyłącznie na oględzinach wizualnych.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie uruchomienia i eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

#### **CE:**

Rzecznik nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

### **Zastrzeżenia ograniczające**

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzecznik nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

## Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa poniżej.

















































