

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/21789/21/04/07
Nr zlecenia/szkody: 19/047767
Data zlecenia: 07-04-2021

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:
PKO Leasing Finance
PKO Leasing SA
Al. Śmigłego-Rydza 20
93-281 Łódź

Rzecznawcy:
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala
mgr inż. Przemysław Ostap
DEKRA Polska - O. Lublin

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody osobowe
Kod EC (Eurotax)	0133701
Producent	BMW
Model	Seria 5 [G30/F90] 16-20
Typ/wersja	530i GPF xDrive M Sport sport-aut
Rodzaj nadwozia	sedan
Liczba drzwi/liczba miejsc	4/5
Masa własna [kg]	1605
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	2280
Rozstaw osi 1/2	2975
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1998
Moc silnika [KM/kW]	252/185
Skrzynia biegów	A 8-biegowa
Nr rejestracyjny	SCZ82440
VIN	WBAJR71010WW39256
Data 1. rejestracji	09-07-2019
Data nast. bad. techn.	09-07-2022
Rok produkcji	2019 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	29 869 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	Biały/zwykły

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	Michelin, Primacy 3 RSC	245/40 R19 98Y	5,0 mm
	lewe	Michelin, Primacy 3 RSC	245/40 R19 98Y	5,0 mm
tylna	prawe	Michelin, Primacy 3 RSC	275/35 R19 100Y	4,0 mm
	lewe	Michelin, Primacy 3 RSC	275/35 R19 100Y	4,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|---|
| 1. ABS | 33. Podłokietnik tylny |
| 2. Airbag 6 sztuk: poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne | 34. Podłokietnik z przodu |
| 3. Asystent uwagi | 35. Polska instrukcja obsługi i książka serwisowa |
| 4. Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 36. Polska wersja językowa |
| 5. Czujnik kolizji | 37. Progi drzwiowe aluminiowe z delikatnym szlifem i emblematem BMW |
| 6. Czujniki odległości przy parkowaniu (PDC) przód i tył | 38. Przełącznik właściwości jezdnych z trybem ECO PRO |
| 7. Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 39. Przygotowanie do Apple CarPlay |
| 8. Dywaniki welurowe | 40. Real Time Traffic Information |
| 9. Felgi aluminiowe 18 Double Spoke 662 M z ogumieniem mieszanym Runflat | 41. Reflektory przednie diodowe (LED) ze spryskiwaczami |
| 10. Fotele przednie częściowo regulowane elektrycznie | 42. Servotronic - progresywne wspomaganie układu kierowniczego |
| 11. Fotele przednie sportowe | 43. Serwis informacyjny (Concierge Services) |
| 12. Funkcja Start / Stop | 44. Spojler tylny M |
| 13. Gniazdo AUX-IN | 45. Sportowy układ hamulcowy M |
| 14. Hamulec postojowy z funkcją automatycznego włączania, elektromechaniczny | 46. Stylistyka zewnętrzna BMW Individual Shadow Line |
| 15. Intelligent Emergency Call (Inteligentne Połączenie Alarmowe) | 47. System alarmowy sterowany pilotem |
| 16. Kierownica sportowa typu M | 48. System bezkluczykowy Start/Stop |
| 17. Kierownica wielofunkcyjna | 49. System ostrzegający o ryzyku kolizji Active Guard |
| 18. Klimatyzacja automatyczna z regulacją 2-strefową | 50. Tapicerka - połączenie tkaniny Rhombicle i Alcantary |
| 19. Kolumna kierownicy regulowana mechanicznie w pionie i poziomie | 51. Technologia Active Air Stream |
| 20. Lakier uni | 52. TeleServices |
| 21. Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie | 53. Telefon komfortowa |
| 22. Lusterka boczne składane elektrycznie z funkcją ogrzewania (przyciemniane aut. po str. kierowcy) | 54. Tempomat z funkcją hamowania |
| 23. Lusterka zewnętrzne kolorze nadwozia | 55. Uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku |
| 24. Lusterko wsteczne przyciemniane automatycznie | 56. Uchwyty na napoje |
| 25. Mocowanie fotelika dziecięcego ISOFIX | 57. Układ dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 26. Obrazowania szyb - chromowane | 58. Usługi ConnectedDrive |
| 27. Oparcie kanapy tylnej dzielone i składane w stosunku 40:20:40 | 59. Usługi zdalne (Remote Services) |
| 28. Oświetlenie ambientowe | 60. Zawieszenie sportowe typu M |
| 29. Oświetlenie powitalne | 61. Zestaw Hi-Fi z 6 głośnikami |
| 30. Pakiet aerodynamiczny M | 62. Zestaw naprawczy do opon |
| 31. Pasywana ochrona pieszych | 63. Śruby do kół zabezpieczające przed kradzieżą |
| 32. Podsufitka Individual w kolorze antracytowym | 64. Światła przeciwmgielne w technologii LED |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Asystent parkowania, pakiet | - |
| 2. Bagażnik otwierany-zamykany automatycznie | - |
| 3. Deska rozdzielcza pokryta skórą syntetyczną Sensatec | - |
| 4. Felgi aluminiowe 19 Double Spoke 664M, czarne, z ogumieniem mieszanym i funkcji jazdy awaryjnej Runflat | - |
| 5. Fotele przednie komfortowe, regulowane elektrycznie | - |
| 6. Fotele przednie ogrzewane | - |

7. Fotele przednie z aktywną wentylacją	-
8. Odtwarzacz CD	-
9. Rezygnacja z emblematu modelu	-
10. Szyberdach szklany, elektryczny	-
11. Szyby tylne przyciemniane	-
12. Tapicerka - ekskluzywna skóra Nappa	-
13. Wyświetlacz Head-Up	-
14. Zestaw Hi-Fi Harman Kardon Surround z 16 głośnikami i wileokanałowym wzmocniaczem o mocy 464 W	-

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Stwierdzone uszkodzenia, stan dbałości o pojazd -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 04-2021 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 12-04-2021

Rzecznik DEKRA:
Andrzej Sosnowski
mgr inż. Przemysław Ostap

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Łotnik przedni lewy	do 150
3	Słupki przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupki środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Łotnik tylny lewy	150 - 200
10	Pokrywa/klapa	do 150
11	Łotnik tylny prawy	150 - 200
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupki środkowy prawy	do 150
14	Próg prawy	do 150
15	Drzwi przednie prawe	do 150
16	Słupki przedni prawy	do 150
17	Łotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:
kopia pozwolenia czasowego

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - immobiliser:

- w wyniku przeprowadzonych oględzin pojazdu nie stwierdzono niesprawności immobilisera w zakresie możliwym do ustalenia podczas oględzin pojazdu w warunkach pozawarsztatowych.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe - inne:

- alarm.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Przeprowadzono dodatkową weryfikację roku produkcji.
rok produkcji na podstawie bazy danych Cepik

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.

- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.

- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Okazano kopię pozwolenia czasowego - rok produkcji oraz ważność badania technicznego na podstawie bazy danych Cepik. Gaśnica zużyta. Tylne błotniki przy pokrywie bagażnika w niewielkim zakresie pomiar do 170. Nie działają przyciski funkcyjne w pilocie.

Nie uwzględniono korekty za przebieg poniżej normatywnego - brak dokumentacji potwierdzającej autentyczność wskazań drogomierza.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Przedmiotowa ocena została wykonana organoleptycznie bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych. Określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego.

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przód



Fot. 2.
Prawy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Prawy bok tył



Fot. 4.
Tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 5.
Lewy bok tył



Fot. 6.
Lewy bok przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Pole numerowe



Fot. 8.
Tabliczka

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Wskaźniki /przebieg/paliwo



Fot. 10.
Widok przez lewe przednie drzwi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Widok przez lewe tylne drzwi




Fot. 12.

Widok z tylnego siedzenia

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Konsola środkowa



Fot. 14.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.
Kierownica widok z lewej strony (widoczne przełączniki)



Fot. 16.
Komora silnika

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.
Bagażnik



Fot. 18.
Koło zapasowe/trójkąt/gaśnica

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Spód pojazdu przód



Fot. 20.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.

Dowód rejestracyjny 1. strona



Fot. 22.

Dowód rejestracyjny 2. strona / klucze

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Instrukcja obsługi



Fot. 24.
Zderzak (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zderzak (Rysa/Odprysk 1)



Fot. 26.
Pokrywa komory silnika (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Szyba czołowa (Rysa/Odprysk)



Fot. 28.
Drzwi przednie prawe (Zdjęcie pogłądowe 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk)



Fot. 30.

Drzwi przednie prawe (Rysa/Odprysk 1)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Drzwi tylne prawe (Rysa/Odprysk)




Fot. 32.
Próg lewy (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 33.
Klamka drzwi prz. L (Rysa/Odprysk)



Fot. 34.
Lusterko zewnętrzne lewe (Rysa/Odprysk)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Fotel lewy (Zabrudzenie)



Fot. 36.
X Drive

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Nieprzyklejona nalepka



Fot. 38.
Zaciski

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 39.
Zaślepka gniazda 12V (Brak)



Fot. 40.
Klucz

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.
Wskazanie serwisowe



Fot. 42.
Wskazanie serwisowe