


WYCENA WARTOŚCI

Zamawiający:	PKO Leasing Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa
Numer zlecenia:	71/15/01/2026/PKO LEASING REMARKETING
Numer wewnętrzny:	23/043460
Wykonawca:	Artur Kawęcki
Przedmiot wyceny:	Mini koparka SANY SY50U
Nr fabryczny:	SY005RCC72978
Data sporządzenia:	20-01-2026



Cel i przeznaczenie wyceny

Celem wyceny jest określenie wartości rynkowej i wartości dla wymuszonej sprzedaży przedmiotu wyceny dla potrzeb określenia ceny wywoławczej na aukcji, na rzecz PKO Leasing S.A.

Przedmiot wyceny

W dniu 19.01.2026 r. przeprowadzono oględziny na terenie placu PKO LEASING REMARKETING Słomczyn, ul. Metalowa 10, 05-600 Grójec.

Przedmiotem wyceny jest mini koparka gąsiennicowa SANY SY50U wykorzystywana do wykopów na małych przestrzeniach oraz w trudnodostępnych miejscach. Ze względu na gumowe gąsienice możliwość wjazdu bez niszczenia podłoża.

Dane identyfikacyjne

Nazwa:	Mini koparka gąsiennicowa
Producent:	SANY
Typ/model:	SY50U
Numer fabryczny:	SY005RCC72978
Przebieg:	474 mth
Rok produkcji:	2023

Podstawowe dane techniczne i wyposażenie

Masa operacyjna:	5300 kg
Moc silnika:	29,1 kW
Maks prędkość jazdy:	4 km/h
Maks głębokość kopania:	3420 mm
Maks zasięg:	5880 mm
Szerokość gąsienicy:	400 mm
Wyposażenie:	Szybkozłącze hydrauliczne, nr zamówienia 058, rok produkcji: 2023 Łyżka skarpowa uchylna, 1400 mm Łyżka kopiąca 600 mm, rok produkcji: 2023 Łyżka kopiąca 300 mm, rok produkcji: 2023 Lemiesz 4 wyjścia hydrauliczne na ramieniu Radio Klimatyzacja System antykradzieżowy

Informacje dotyczące stanu technicznego i dokumentacji

Maszyna zmagazynowana bez zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych.

Silnik uruchomiono. Praca silnika równomierna, prawidłowa.

Wykonano symulację ruchów roboczych bez obciążenia (podnoszenie/opuszczanie ramienia, obrót, próbę ruszenia przód/tył oraz skrętu). Nie stwierdzono nieprawidłowości podczas pracy. Istnieje ryzyko wykrycia wad i niesprawności podczas pracy pod obciążeniem.

Nie stwierdzono wycieków z silnika i układów hydraulicznych.

Stwierdzono uszkodzenia o charakterze eksploatacyjnym w postaci zabrudzenia, zarysowań, śladów korozji.

Stwierdzono ponadto:

- obudowy dolne – zarysowania,
- gąsienice – miejscowe przecięcia, wyrwania fragmentów,
- błąd P070 – niski poziom paliwa,
- niski poziom oleju hydraulicznego,
- łyżka uchylna – odłączona przewody hydrauliczne,

Nie okazano dokumentacji serwisowej ani historii eksploatacji.

Stan wizualny maszyny ocenia się na dobry.

W trakcie oględzin stwierdzono oznaczenie CE na tabliczce znamionowej. Nie stwierdzono numeru VIN na elemencie stałym.

Do oględzin okazano 1 kluczyk do stacyjki.

Uwaga:

Oględziny przedmiotu zostały przeprowadzone na placu i dotyczyły sprzętu poleasingowego, bez możliwości pełnej weryfikacji w działaniu.

W związku z tym istnieje możliwość ujawnienia uszkodzeń i usterek poza opisanymi w wycenie, w trakcie eksploatacji przedmiotu.

Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin przedmiotu we własnym zakresie, najlepiej przy udziale wybranego serwisu lub mechanika/serwisanta, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego i kompletności przed udziałem w aukcji.

CE:

Rzeczoznawca nie dokonał weryfikacji, czy przedmiot spełnia wymagania dyrektywy maszynowej UE. Ocena stanu technicznego maszyny opiera się wyłącznie na oględzinach oraz informacjach umieszczonych na tabliczce znamionowej, a także na ewentualnie okazanej dokumentacji. Dokumentacja ta nie była jednak weryfikowana pod kątem jej poprawności ani kompletności. Zalecamy przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji zgodności maszyny z wymogami dyrektywy maszynowej we własnym zakresie, przed udziałem w aukcji i rozpoczęciem użytkowania.

Zastrzeżenia ograniczające

Sporządzający niniejszy raport/opinię zastrzega, że:

- Niniejszy raport służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności raport nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu raportu, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższy raport nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawany, w szczególności nie może być traktowany jako gwarancja sprzedaży przedmiotu raportu za oszacowaną wartość.
- Niniejszy raport nie może być publikowany w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
- Niniejszy raport został sporządzony na podstawie oględzin przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.
- Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

Załączniki

Dokumentacja zdjęciowa.

