

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/93858/25/12/01
Nr zlecenia/szkody: 21/058718
Data zlecenia: 01-12-2025

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (NEW)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0145709
Producent	JEEP
Model	Compass 20-25
Typ/wersja	Compass 1.3 TMair Limited FWD S&S DDCT
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	1430
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	1965
Rozstaw osi 1/2	2636
Rodzaj silnika	z zapłonem iskrowym
Układ oczyszczania spalin	GPF
Pojemność silnika [ccm]	1332
Moc silnika [KM/kW]	150/110
Skrzynia biegów	automatyczna 6-biegowa
Nr rejestracyjny	PO1VV98
VIN	ZACNJEC1XMPR69712
Data 1. rejestracji	29-11-2021
Data nast. bad. techn.	27-11-2026
Rok produkcji	2021 (rok produkcji został zweryfikowany z zewnętrzną bazą danych)
Stan licznika [km]	134 936 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	szary/UNI

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 18 98V	4,0 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 18 98V	4,0 mm
tylna	prawe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 18 98V	4,5 mm
	lewe	BRIDGESTONE, TURANZA T005	225/55 18 98V	5,0 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

1. 4/5 zagłówki
2. 6 głośników
3. ABS
4. Alarm
5. Asystent parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu z miejsca parkingowego
6. Asystent pasa ruchu (Active Lane Management)
7. Asystent prędkości, inteligentny
8. Automatyczne włączanie świateł
9. Bez korkowy wlew paliwa
10. Bluetooth Stearnig Audio
11. Boczne poduszki powietrzne, przód
12. Chromowane akcenty nadwozia
13. Czujnik deszczu i wycieraczek
14. Czujniki odległości przy parkowaniu z przodu i z tyłu
15. Dach w kolorze nadwozia
16. Dywaniki podłgowe przód/tył
17. Dźwignia zmiany biegów wykończona skórą
18. ERM - system zapobiegający przed przewróceniem się pojazdu
19. ESC - układ stabilizacji toru jazdy ze wspomaganiami hamowania awaryjnego BAS
20. Elektryczne podnoszenie szyb, przód z funkcją podnoszenia/opuszczania jednym przyciśnięciem
21. Elektrycznie blokowane drzwiczki wlewu paliwa
22. Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 kierunkach
23. Fotel kierowcy z manualną regulacją w 6 kierunkach
24. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
25. Fotel pasażera - oparcie składane na płasko
26. Fotele przednie z elektryczną regulacją lędźwiową w 2 płaszczyznach
27. Gniazdo 12V na konsoli centralnej
28. Gniazdo 12V w bagażniku
29. Gniazdo 230V
30. Gniazdo USB
31. Grill przedni w kolorze Gloss Black z chromowanymi obwódkami
32. HSA - asystent ruszania pod górę
33. Hamulec postojowy - elektroniczny
34. Immobilizer
35. Inteligentny Asystent Prędkości
36. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył
37. Kierownica ze sterowaniem radia i Bluetooth
38. Kieszenie w oparciu przednich foteli
39. Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
40. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
41. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
42. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
43. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
44. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
45. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
46. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
47. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
48. Klamki wewnętrzne w kolorze nadwozia
49. Lusterka boczne z kierunkowskazami
50. Lusterka boczne, ogrzewane
51. Lusterko boczne po stronie kierowcy, asferyczne
52. Lusterko wsteczne automatycznie przyciemniające się
53. Moduł Mopar Connect
54. Organizator bagażnika
55. Oświetlenie bagażnika
56. Pasy bezpieczeństwa -3-punktowe z regulacją wysokości
57. Poduszki powietrzne kurtynowe, przód i tył
58. Poduszki powietrzne, pełnowymiarowe, wielostopniowe dla kierowcy i pasażera
59. Podłokietnik przesuwany ze schowkiem
60. Podłokietnik tylny z uchwytem na kubki
61. Podświetlane wejście
62. Programowane opóźnione wyłączenie reflektorów
63. RBS - system osuszania hamulców
64. Radio cyfrowe - Digital audio broadcast (DAB)
65. Relingi dachowe, chromowane
66. Srebrne końcówki wydechu
67. System Hamowania Awaryjnego - aktywny, z funkcją wykrywania Pieszych i Rowerzystów
68. System Mopar Connect
69. System kontroli trakcji
70. System monitorowania ciśnienia w oponach TPM z wyświetlaczem
71. System multimedialny Uconnect 10.1 dotykowy z Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play
72. System ostrzegania o najeżdżaniu na poprzedzający pojazd FCW Plus
73. System rozpoznawania znaków drogowych
74. System wykrywania podróżyujących
75. System wykrywania zmęczenia kierowcy
76. Systemy bezkluczykowego dostępu i uruchamiania pojazdu Keyless Enter-n-Go z przyciskiem START/STOP
77. Szyby tylne przyciemniane
78. TSC - system stabilizacji toru jazdy przyczepy
79. Tapicerka materiałowo/wynylowa Premium Techno
80. Tempomat adaptacyjny
81. Tempomat adaptacyjny z funkcją stop & go
82. Termometr zewnętrzny
83. Tylna kanapa dzielona w proporcji 60/40
84. Tylnie drzwi z blokadą dla dzieci
85. USB-C w drugim rzędzie
86. Uchwyty do mocowania bagażu
87. Uchwyty do mocowania fotelików dziecięcych LATCH

- | | |
|---|---|
| 40. Klimatyzacja automatyczna - 2 strefowa | 88. Uconnect LIVE |
| 41. Kolumna kierownicy manualnie regulowana w dwóch płaszczyznach | 89. Wspomaganie układu kierowniczego - elektryczne |
| 42. Lakier uni | 90. Wykładzina bagażnika |
| 43. Lampy przednie LED - high | 91. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera |
| 44. Lampy tylne w technologii LED | 92. Zastony słoneczne z podświetlanymi lusterkami kosmetycznymi |
| 45. Lampy z systemem SmartBeam - system automatycznego sterowania światłami drogowymi | 93. Zestaw do naprawy przebitej opony - Fix&Go |
| 46. Lusterka boczne elektrycznie składane | 94. Ładowarka do telefonu - bezprzewodowa |
| 47. Lusterka boczne regulowane elektrycznie | 95. Światła do jazdy dziennej |
| 48. Lusterka boczne składane automatycznie | 96. Światła przeciwmgielne |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|---|---|
| 1. Pakiet Navigation | - |
| System multimedialny Uconnect 10.1 NAV dotykowy z Bluetooth, Android Auto, Apple Car Play | |
| Informacje o ruchu drogowym | |
| 2. Pakiet Protection | - |
| System monitorowania martwych pól widzenia / detektor obiektów przecinających drogę cofania | |
| Lampki powitalne w lusterkach bocznych | |
| Elektrycznie otwierane klapy bagażnika ruchem stopy | |
| Kamera 360 stopni | |
| 3. Pakiet Zimowy | - |
| Kierownica, podgrzewana | |
| Fotele przednie, podgrzewane | |
| Kierownica skórzana | |
| Ogrzewanie przedniej szyby w miejscu wycieraczek | |
| Maty podłogowe z logo Jeep, całoroczne | |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

Korekty

Pierwsza rejestracja

Przebieg

Wypożyczenie

Ogumienie

Inne

Uszkodzenia, stan -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 12-2025 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.


Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.

Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 11-12-2025

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (NEW)
Andrzej Sosnowski**Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.**

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	do 150
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	do 150
9	Ściana boczna lewa	do 150
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny

Dokumenty pojazdu

Podczas oględzin przedstawiono dowód rej. poj. oraz wykonano jego fot. cyfrowe, które załączono do ekspertyzy.

Podczas oględzin nie przedstawiono do wglądu książki serwisowej pojazdu.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Brak wiarygodnych danych.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:
ograniczenia placowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

fabryczne

-
- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
 - Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
 - Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
 - Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
 - Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
 - Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.
 - Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach

strona 6/41

występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

2

Uwagi Rzecznawcy - dot. wyceny

Niesprawne przyciski funkcyjne w jednym z kluczyków, grot prawidłowy. Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzecznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.

Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód



Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Fot. 26.

Kierownica z lewej strony

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe




Fot. 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.
Konsola środkowa



Fot. 30.
Tunel środkowy

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Kierownica (na wprost)



Fot. 32.
Dowód rej. Str. 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 33.
Dow. Rej. Str.2 i klucze



Fot. 34.
Zestaw naprawy koła

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 36.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 38.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.

Zderzak - Rysa/odprysk 1



Fot. 40.

Łótnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 42.


Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 44.

Drzwi tylne P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 46.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1



Fot. 48.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.


Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2



Fot. 50.

Dach - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Dach - Inne 1



Fot. 52.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 56.


Drzwi przed L - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Drzwi tylne L - zdjęcie pogłądowe 1



Fot. 58.

Drzwi tylne L - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Słupek przedni L - Rysa/odprysk 1




Fot. 60.
Błotnik przedni L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1



Fot. 62.


Fotel prz. lew. - zdjęcie poglądowe 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.


Fotel prz. lew. - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 64.

Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Podsufitka - Inne 1