

Nr zlecenia DEKRA: PKOL(W)/LODZ/91639/26/09/30
Nr zlecenia/szkody: 23/038184
Data zlecenia: 30-09-2026

DEKRA Polska - Centrala
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Zleceniodawca:

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Rzeczoznawcy:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Józef Orłowski
TU - Włocławek

UWAGA:

Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Dane pojazdu

Grupa obiektów (Eurotax)	samochody terenowe
Kod EC (Eurotax)	0122440
Producent	LAND ROVER
Model	Range Rover 12-17
Typ/wersja	Range Rover 3.0TD V6 HSE EU6
Rodzaj nadwozia	KOM
Liczba drzwi/liczba miejsc	5/5
Masa własna [kg]	2405
Dopuszczalna masa całkowita [kg]	3000
Rozstaw osi 1/2	2922
Rodzaj silnika	z zapłonem samoczynnym
Układ oczyszczania spalin	DPF
Pojemność silnika [ccm]	2993
Moc silnika [KM/kW]	258/190
Skrzynia biegów	automatyczna 8-biegowa
Nr rejestracyjny	DW8XA95
VIN	SALGA2FK4HA372245
Data 1. rejestracji	18-10-2017
Rok produkcji	2017
Stan licznika [km]	191 580 (odczytany)
Kolor nadwozia/rodzaj powłoki	brązowy/METALIK

Ogumienie

Oś	Koło	Producent, typ	Rozmiar	Profil zmierzony
przednia	prawe	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	3,5 mm
	lewe	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	3,5 mm
tylna	prawe	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	4,5 mm
	lewe	PIRELLI, ALLSEASON SCORPION SF2	275/45 21 110Y	4,5 mm

Wypożyczenie standardowe wg Eurotax

- | | |
|--|--|
| 1. ABS | 21. Ogrzewane siedzenia przednie |
| 2. Airbag 6 sztuk (poduszki powietrzne czołowe i boczne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne) | 22. Podsufitka Morzine (Cirrus / Ivory) |
| 3. Alarm volumetryczny | 23. System Terrain Response |
| 4. Autonomiczny system awaryjnego hamowania | 24. System audio Meridian: radio CD/MP3, wzmacniacz 380W, 10 głośników + subwoofer |
| 5. Czujnik deszczu z automatycznym włącznikiem świateł | 25. System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) |
| 6. Czujniki parkowania (przód i tył) | 26. System nawigacji satelitarnej premium z HDD |
| 7. Dach w kolorze nadwozia | 27. System ostrzegający o opuszczeniu pasa jazdy po którym porusza się samochód |
| 8. Elektryczne podnoszenie szyb, przód i tył | 28. Szyba czołowa laminowana, akustycznie |
| 9. Felgi aluminiowe 19, 5-ramienne (wzór 3) z ogumieniem | 29. Szyba przednia podgrzewana |
| 10. Fotel kierowcy z pamięcią ustawień | 30. Tapicerka skórzana Grained |
| 11. Fotele przednie regulowane elektrycznie w 8 kierunkach | 31. Tylnie oparcie składane, dzielone 60/40, z regulacją, podłokietnikami i otworem do załadunku |
| 12. InControl Touch Pro | 32. Wspomaganie układu kierowniczego |
| 13. Kamera ułatwiająca parkowanie - tył | 33. Wycieraczki z czujnikiem deszczu i automatyczne włączanie świateł |
| 14. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana | 34. Wykończenie wnętrza Figured Mascassar |
| 15. Klimatyzacja automatyczna, 3-strefowa | 35. Wykończenie wnętrza rozszerzone |
| 16. Lakier solid | 36. Wyświetlacz HD kolorowy, dotykowy (8-calowy) |
| 17. Lampy Bi-ksenonowe ze światłami obrysowymi i spryskiwaczami reflektorów | 37. Zaglówki przód i tył (regulowane w dwóch kierunkach) |
| 18. Lusterka boczne składane elektrycznie podgrzewane z wbudowanym kierunko z pamięcią ustawień | 38. Zawieszenie aktywne |
| 19. Lusterko wsteczne elektrochromatyczne (przyciemniające się automatycznie) | 39. Zestaw do naprawy opon Land Rover |
| 20. Nakrętki zabezpieczające do kół | 40. Zestaw do podłączenia telefonu z Bluetooth |

Wypożyczenie dealerskie (wybrane elementy)

- | | |
|--|---|
| 1. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana | - |
| 2. Koło zapasowe pełnowymiarowe | - |
| 3. Lakier metalik | - |
| 4. Szyby tylne przyciemniane, szyby drzwi przednich laminowane hydrofobowo | - |
| 5. Światła przeciwmgielne | - |

Wartość bazowa pojazdu

Wartość bazowa pojazdu wg Eurotax (netto) -

KorektyPierwsza rejestracjaPrzebieg

WypożyczenieOgumienieInne

Wcześniejsze naprawy -
stwierdzone braki i uszkodzenia -
brak badania techn. -

Powyższą wartość określono w oparciu o notowania cen samochodów używanych na rynku polskim Eurotax (baza danych nr 10-2026 POL) z uwzględnieniem parametrów technicznych i rynkowych mających wpływ na wartość pojazdu.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Polsce powyższa wartość została określona na dzień sporządzenia wyceny.

Jeżeli pojazd nie jest zarejestrowany w kraju - podana wartość jest wartością hipotetyczną przy założeniu uiszczenia wszelkich opłat i podatków należnych przy wprowadzeniu pojazdu na polski obszar celny.


Wydruk podstawowy bez informacji o wartości pojazdu - ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

Data: 06-10-2026

Rzecznik DEKRA:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Józef Orłowski

Dokument wystawiony elektronicznie ważny bez podpisu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej poj.



Nr punktu kontroli	Kontrolowany element	Zmierzony przedział grubości powłoki lakierowej [μm]
1	Pokrywa przednia	do 150
2	Błotnik przedni lewy	do 150
3	Słupek przedni lewy	do 150
4	Drzwi przednie lewe	do 150
5	Dach	150 - 300
6	Słupek środkowy lewy	do 150
7	Próg lewy	do 150
8	Drzwi tylne lewe	150 - 300
9	Ściana boczna lewa	150 - 300
10	Pokrywa/klapa tylna	do 150
11	Ściana boczna prawa	do 150
12	Drzwi tylne prawe	do 150
13	Słupek środkowy prawy	do 150
14	Drzwi przednie prawe	do 150
15	Próg prawy	do 150
16	Słupek przedni prawy	do 150
17	Błotnik przedni prawy	do 150

Opis stanu technicznego

Szczegółowy opis stanu technicznego zawarto w Opisie stanu technicznego załączonym do niniejszej ekspertyzy.

Uwagi ogólne - dot. wyceny**Dokumenty pojazdu**

Przedstawiono następujące dokumenty pojazdu:

skan PC

Podczas oględzin przedstawiono do wglądu książkę serwisową, a jej nr podano poniżej:

.

Informacja dotycząca pochodzenia pojazdu

Pojazd zakupiony w kraju u autoryzowanego przedstawiciela danej marki.

Dodatkowe uwagi dotyczące sam. osobowego:

Nie dotyczy.

Jazda próbna

Przeprowadzono próbę ruchową pojazdu.

Jazda próbna w pełnym zakresie niemożliwa. Poniżej podano komentarz:

ograniczenia parkingowe

Badanie poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu:

Nie badano.

Weryfikacja prawdziwości danych obiektu, w tym roku produkcji i innych.

Nie przeprowadzono - przyjęto wg okazanych dokumentów i wskazanych źródeł.

Zabezpieczenia przeciwkradzieżowe

alarm immobilizer

- Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Niniejsza ekspertyza służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. Wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.
- Powyższa wycena nie jest szczegółową ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji.
- Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

- Niniejsza wycena została sporządzona na podstawie oględzin wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia.

Uwagi do zlecenia - dot. wyceny

Kluczyki

TAK

1

Uwagi Rzeczoznawcy - dot. wyceny

Rysy na samochodzie. Dostarczono ksero pozwolenia czasowego. Informacja wymagany przegląd. Aktywna kontrolka ciśnienia w kołach. Głośna i nierówna praca silnika, do weryfikacji serwisowej. Widoczne wady lakiernicze. Nieprawne elektryczne domykanie drzwi tylnych lewych. Informacja zużyte klocki hamulcowe.

Zastrzeżenia ograniczające - dot. wyceny

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1.
Przekątna przednia lewa



Fot. 2.
Przód

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 3.
Przekątna przednia prawa



Fot. 4.
Bok prawy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 5.
Bok prawy z tyłu



Fot. 6.
Przekątna tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 7.
Tył



Fot. 8.
Przekątna tylna lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 9.
Bok lewy z tyłu



Fot. 10.
Bok lewy z przodu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Fot. 12.
Próg prawy (widok od przodu)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 13.
Spód pojazdu przód




Fot. 14.
Spód pojazdu tył

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Fot. 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Fot. 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 19.
Bagażnik



Fot. 20.
Koło zapasowe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 21.
Komora silnika



Fot. 22.
Numer identyfikacyjny

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 23.
Tabliczka znamionowa



Fot. 24.
Zestaw wskaźników - przebieg

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 25.
Zestaw wskaźników - serwis



Fot. 26.
Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 27.
Kierownica z lewej strony



Fot. 28.
Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Fot. 30.

Konsola środkowa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 31.
Tunel środkowy



Fot. 32.
Kierownica (na wprost)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Gwarancja Plus

ODCINEK DLA NABYWCY

Numer Certyfikatu: 09550LRP

Numer nadwozia: S A L G A 2 F K 4 H A 3 7 2 2 9 5

Model: Range Rover

Numer silnika:

Data wydania samochodu: 1 8 1 0 2 0 1 7
Dzień Miesiąc Rok

Numer kluczyka: Numer lakieru:

Termin wymiany poduszki powietrznej:

Nazwa /

Fot. 33.
Książka serwisowa – dane

Gwarancja Plus

Formularz przekazania praw z „Gwarancji Plus” w przypadku sprzedaży pojazdu

W przypadku sprzedaży Pojazdu warunkiem przeniesienia na nabywcę prawa do świadczeń gwarancyjnych jest wypełnienie niniejszego formularza i przesłanie go na adres: Generalnego Importera Land Rover, firmy British Automobiles Polska S.A., ul. Dąbkowska 25/37, 02-265 Warszawa.

Przeniesienie praw z „Gwarancji Plus” nie jest możliwe na rzecz podmiotu zajmującego się Kablem lub sprzedażą pojazdów lub podmiotu współpracującego z takim podmiotem. Powyższe ograniczenie nie dotyczy Autoryzowanych Stacji Dealerów (ASD).

POJAZD MARKI LAND ROVER

Model:

Numer VIN:

Dotychczasowy numer rejestracyjny:

Data kupna-sprzedaży:

Zbywca pojazdu: Dzień Miesiąc Rok
Imię i nazwisko (znak firmowy):

Adres:

Przenoszący prawa wybłądzą z „Gwarancji Plus” wymienione poniżej osoby:

Data i podpis osoby zbywcy pojazdu:

Imię i nazwisko (znak firmowy):

Data i podpis osoby nabywcy pojazdu:

Imię i nazwisko (znak firmowy):

Data kontaktowa (telefon lub e-mail):

Powinno być otrzymane Książki „Gwarancja Plus” oraz zapoznane się z warunkami użytkowania świadectw gwarancyjnych.

Data i podpis osoby nabywcy pojazdu:


Fot. 34.
Książka serwisowa – ostatni przegląd

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 35.

Dow. rej. ksero Str. 1



Fot. 36.

Dow. Rej. ksero Str. 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 37.
Instrukcje



Fot. 38.
Kluczyki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 39.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 40.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 41.

Zdjęcie do protokołu



Fot. 42.

Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 43.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 44.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 45.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 46.
Zdjęcie do protokołu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 47.
Zdjęcie do protokołu



Fot. 48.
Czujniki parkowania przód - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 49.

Listwa śr zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1



Fot. 50.

Pióro wycieraczki szyby prz P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 51.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1



Fot. 52.

Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 53.


Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 54.

Spoiler zderzaka przedniego - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 55.

Szyba czołowa - zdjęcie poglądowe 1



Fot. 56.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 57.

Szyba czołowa - Pęknięcie/rozerwanie 2



Fot. 58.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 59.
Zderzak - Rysa/odprysk 2



Fot. 60.
Zderzak() - Rysa/odprysk 3

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 61.

Zderzak - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 62.

Łotnik przedni P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 63.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1



Fot. 64.

Opona przednia P - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 65.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Fot. 66.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 67.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 68.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 69.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1



Fot. 70.

Próg P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 71.
Próg P - Rysa/odprysk 2



Fot. 72.
Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 73.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Rysa/odprysk 2



Fot. 74.

Błotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 75.

Felga aluminiowa tylna P - Rysa/odprysk 1



Fot. 76.

Pokrywy bagażnika - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 77.

Pokrywy bagażnika - Inne 1



Fot. 78.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 79.

Zderzak tylny cz P - Rysa/odprysk 1



Fot. 80.

Ścianka tylna L / Ścianka boczna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 81.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Fot. 82.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 83.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L() - Wgniecenie/odkształcenie 3



Fot. 84.

Felga aluminiowa tylna L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 85.

Lampa zespolona tylna L - Rysa/odprysk 1



Fot. 86.

Opona tylna L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 87.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Fot. 88.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 89.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 2



Fot. 90.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 91.

Listwa drzwi przednich L - Rysa/odprysk 1



Fot. 92.

Lusterko zew L - Pęknięcie/rozerwanie 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 93.
Próg L - Rysa/odprysk 1



Fot. 94.
Felga Aluminiowa przednia L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 95.

Opona przednia L - Pęknięcie/rozerwanie 1



Fot. 96.

Koło kierownicy - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 97.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1



Fot. 98.

Fotel prz. lew. - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 99.
Fotel prz. lew. - Inne 1



Fot. 100.
Fotel prz. praw. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 101.
Fotel prz. praw. - Inne 2



Fot. 102.
Kanapa tyl. - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 103.
Kanapa tyl. - Inne 2




Fot. 104.
Uchwyt drzwi prze L - Rysa/odprysk 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 105.

Uchwyt drzwi prze P - Rysa/odprysk 1



Fot. 106.

Uszczelka drzwi tylnych P - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 107.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1




Fot. 108.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 109.
Podsufitka - Inne 1



Fot. 110.
Podsufitka - Inne 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 111.

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 1



Fot. 112.

Listwy progowe lew. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 113.

Listwy progowe praw. - Rysa/odprysk 1



Fot. 114.

Listwy progowe praw. - Rysa/odprysk 2

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 115.

Półka/roleta tylna - Inne 1



Fot. 116.

Wykładzina pokrywy tylnej - Inne 1

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 117.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1



Fot. 118.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 2