

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/75007/26/08/11
commission/ damage No. : 25/011835
Date of commission: 11-08-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
inż. Dariusz Pawliszyn
DEKRA Polska - O. Poznań

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	jeeps
EC code (Eurotax)	0163504
Manufacturer	FORD
Model	Kuga 24-
Type / version	Kuga 1.5 EcoBoost FWD ST-Line X aut
Body type	KOM
Number of doors / seats	5/5
Curb weight [kg]	1511
Gross vehicle weight [kg]	2135
Wheelbase 1/2	2710
Engine type	spark ignition
Pollution reduction system	GPF
Engine capacity [ccm]	1499
Engine Power [hp/kW]	187/137
Gearbox	automatic 8- gear
Registration /record No.	WZ579JV
VIN / serial number	WF0FXXWPMFRK35186
Date of first registration	25-03-2025
Date of next. tech. test	25-03-2028
Year of manufacture	2024 (year has been verified with the manufacturer's base)
Readout [km]	33 761 (read)
Body color / type of coating	black/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	3,0 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	2,0 mm
back	right	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	3,0 mm
	left	CONTINENTAL, ECOCONTACT 6	225/60 18 104V	3,0 mm

Standard equipment by Eurotax

1. 360 view camera
2. Accoustic windows
3. Active speed sign recognition
4. Automated High-beam assist
5. Autonomous parking system, Park Assistant
6. Child lock manually
7. Czujniki parkowania - z tyłu i z przodu
8. Door: other
9. Driver conditioning monitoring
10. Drzwi bagażnika - zamykane/otwierane elektrycznie i bezdotykowo
11. Dywaniki podłogowe - z przodu i z tyłu, w stylizacji ST-Line
12. Exterior design: other
13. Extra power outlet
14. Felgi aluminiowe 18", z wykończeniem w kolorze Rock Metallic, z ogumieniem 225/60
15. Ford KeyFree -system centralnego zamka z kluczem elektronicznym(przycisk Ford Power,2 zesp.kluczka)
16. Fotel kierowcy i pasażera - kieszenie z tyłu oparæ foteli
17. Fotele przednie - ergonomiczne AGR, regulacja położenia w 18 kierunkach (częściowo elektrycznie)
18. Funkcja pamięci położenia dla foteli przednich
19. Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
20. Immobilizer
21. Isofix - system mocowania fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach w 2 rzędzie
22. Kanapa tylna - przesuwana
23. Kanapa tylna - składana (przycisk w bagaż.),dzielona w proporcji 60:40,z regulacją pochylenia oparæ
24. Kanapa tylna - składany podłokietnik na środku, z uchwytami na kubki
25. Kierownica - wykończona skórą ekologiczną Sensico, spłaszczona u dołu, z czerwonymi przeszyciami
26. Klimatyzacja - dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury (DEATC)
27. Kolumna kierownicy z regulacją pochylenia i odległości
28. Konsola centralna - 2 gniazda USB z tyłu konsoli
29. Konsola centralna z podłokietnikiem i schowkiem
41. Nakładki na pedały, aluminiowe
42. Nakładki na progi przednich drzwi - w stylizacji ST-Line
43. Ogranicznik prędkości inteligentny (ISA)
44. On board computer
45. Other
46. Other
47. Pakiet ochrony Ford Protect, gwarancja i serwis - 4 lata lub 80 tys. km przebiegu
48. Podsufitka w ciemnej tonacji
49. Poduszki powietrzne - boczne dla kierowcy i pasażera z przodu
50. Poduszki powietrzne - boczne kurtyny powietrzne chroniące osoby w 1 i 2 rzędzie siedzeń
51. Poduszki powietrzne - poduszki czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu
52. Radio z SYNC4, nawigacja, DAB+, B&Q (9 głoś+wzmacniacz), Bluetooth, USB, wyś. dotykowy 13.2", AA,ACP
53. Reflektory - Full LED,statyczne (światła dzienne,mijania,drogowe i kierunkowskazy w technologii LED)
54. Reflektory automatyczne – włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła
55. Reverse Brake Assist - System wspomagający hamowanie podczas cofania
56. Roof railing
57. Selectable driveline characteristics
58. Skrzynia biegów automatyczna, 8-biegowa
59. Spoiler tylny - duży, lakierowany w kolorze nadwozia
60. Sport suspension
61. System Pre-Collision Assist zapobiegający kolizjom z pojazdami,pieszymi i rowerzystami
62. System monitorowania martwego pola (BLIS) z Cross Traffic Alert
63. Systemy ABS z elektronicznym układem podziału siły hamowania (EBD) oraz stabilizacji toru jazdy ESP
64. Szyby boczne - obramowanie w kolorze czarnym
65. Szyby drzwi przednich i tylnych elektrycznie sterowane (opuszczane-podnoszone jednym przyciśnięciem)
66. Szyby w tylnej części nadwozia dodatkowo przyciemniane
67. Tapicerka częściowo skórzana Nova/Neosuede, elementy skóry ekolog. Cuir, z przeszyciami Generic Red
68. Tempomat adaptacyjny z funkcją Stop&Go i Lane Centering
69. Tyre pressure control (RDC)

- | | |
|--|---|
| 30. Konsola dachowa - krótka | 70. Układ kierowniczy ze wspomaganie elektrycznym (EPAS) |
| 31. Końcówki układu wydechowego w stylizacji sportowej, dwie | 71. Wireless device charging |
| 32. Krata wlotu powietrza dolna - w stylizacji ST-Line | 72. Wycieraczki przedniej szyby sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu |
| 33. Krata wlotu powietrza górna - w stylizacji ST-Line | 73. Wyłącznik poduszki powietrznej pasażera z przodu (uruchamiany w menu komputera pokładowego) |
| 34. Lakier metalizowany Bursting Green | 74. Wyświetlacz na tablicy zegarów - 12.3" kolorowy |
| 35. Lane Keeping System(Lane Keeping Aid,Lane Departure Warning,Road Departure Warning,Road Edge Detct.) | 75. Zamek centralny – sterowany pilotem |
| 36. Luggage:other | 76. Zawieszenie tylne - belka skrętna |
| 37. Lusterka boczne - obudowy lakierowane w kolorze nadwozia | 77. Zestaw naprawczy ogumienia |
| 38. Lusterka boczne sterowane, podgrzewane i składane elektr., z lampkami ośw. podłóże,z funkcją pamięci | 78. Światła awaryjnego hamowania - pulsujące światła stop, włączające się podczas gwałtownego hamowania |
| 39. Lusterko wsteczne - automatycznie ściemniające się | 79. Światła tylne - w technologii LED |
| 40. Modem 5G - umożliwia bezprzewodowe aktualizacje i korzystanie z funkcji FordPass | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Koło zapasowe dojazdowe | - |
| 2. Metalic paint | - |
| 3. Pakiet przygotowujący do montażu haka holowniczego, doprowadzenie wiązki elektr. do tylnego zderzaka | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

Corrections

First registration

Mileage

Equipment

Tyres

Other

State of the vehicle -


Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 08-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 18-08-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
inż. Dariusz Pawliszyn

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Left front fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Left front wall	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Left side sill	to 150
8	Left rear wall	to 150
9	Left side wall	to 150
10	Cover/tailgate	to 150
11	Side right wall	to 150
12	Rear right door	to 150
13	Middle right pillar	to 150
14	Front right door	to 150
15	Right side sill	to 150
16	Right front pillar	to 150
17	Right front fender	to 150

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book of the vehicle was not provided.

Information concerning the origin of the vehicle

The vehicle purchased domestically from an authorized representative of the brand.

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below: parking

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

Anti-theft protection

.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.
- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation**Kluczyki**

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Rysy na samochodzie. Odpryski na szybie czołowej.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.
- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.
Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.
Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa




Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Koło zapasowe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 21.
Komora silnika



Photo 22.
Numer identyfikacyjny

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 23.**

Tabliczka znamionowa

**Photo 24.**

Zestaw wskaźników - przebieg

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Zestaw wskaźników - serwis



Photo 26.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Kierownica z lewej strony



Photo 28.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozd.



Photo 30.

Konsola środkowa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Tunel środkowy



Photo 32.
Kierownica (na wprost)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 33.

Dowód rej. Str. 1



Photo 34.

Dow. Rej. Str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 35.

Kluczyki



Photo 36.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 37.
Zdjęcie do protokołu



Photo 38.
Pokrywa komory silnika - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 40.

Zderzak - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zderzak - Rysa/odprysk 2



Photo 42.

Felga aluminiowa przednia P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 43.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1



Photo 44.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi tylne P - Rysa/odprysk 2



Photo 46.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Słupek środkowy P - Rysa/odprysk 1



Photo 48.

Ścianka tylna P / Ścianka boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 50.

Szyba tylna - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 54.

Listwa krawędzi błotnika tyl L - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1




Photo 56.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Drzwi tylne L - Rysa/odprysk 1



Photo 58.

Fotel prz. lew. - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Wykładzina pokryw tylniej - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Wykładzina przestrzeni bagażowej - Inne 1