

DEKRA's commission No. : PKOL(W)/LODZ/59049/26/06/26
commission/ damage No. : 21/051948
Date of commission: 26-06-2026

DEKRA Poland - Headquarters
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 12A

Client :

PKO Leasing SA
Świętokrzyska 36
00-116 Warszawa

Expert:

Kacper Sosnowski (WSP)
DEKRA Polska - współpraca O/Warszawa
Andrzej Sosnowski
DEKRA Polska - Centrala

NOTE:

Due to the use of the document it was removed from it any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc..

Vehicle data

Group of objects (Eurotax)	cars
EC code (Eurotax)	0149162
Manufacturer	FIAT
Model	500 20-
Type / version	500 23.8kWh Action
Body type	hatchback
Number of doors / seats	3/4
Curb weight [kg]	1180
Gross vehicle weight [kg]	1580
Wheelbase 1/2	2322
Engine type	elektryczny
Pollution reduction system	-
Engine capacity [ccm]	0
Engine Power [hp/kW]	95/70
Gearbox	automatic
Registration /record No.	PO2UG30
VIN / serial number	ZFAEFAA27NX049731
Date of first registration	27-10-2021
Date of next. tech. test	26-10-2026
Year of manufacture	2021
Readout [km]	56 845 (read)
Body color / type of coating	blue/double-layered, metallized

Tyres

axle	Wheel	Manufacturer, type	Size	Measured profile
Front	right	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	195/55 16 91H	3,5 mm
	left	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	195/55 16 91H	4,0 mm
back	right	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	195/55 16 91H	4,0 mm
	left	GOODYEAR, VECTOR 4SEASONS	195/55 16 91H	4,5 mm

Standard equipment by Eurotax

- | | |
|---|---|
| 1. Active Emergency Brake Assist, Pedestrian Emergency Brake Assist | 28. Lane control assistant, Speed limiter |
| 2. Additional gauges | 29. Memory seat |
| 3. Additional gauges | 30. Mobile Tire System |
| 4. Air conditioning | 31. Other |
| 5. Automatic Emergency Call | 32. Other |
| 6. Automatic dimlight activation | 33. Other |
| 7. Bord communication: other, Other | 34. Other |
| 8. Digital instruments, On board monitor | 35. Other |
| 9. Door mirror(s) electrically adjustable in general | 36. Paint: other, Uni-Lackierung |
| 10. Driver airbag | 37. Passenger airbag |
| 11. Driver conditioning monitoring | 38. Power steering |
| 12. Driver seat with adjustable inclination, Passenger seat with adjustable inclination | 39. Power windows front |
| 13. ESP (Electronical Stabilizing Program), Traction control | 40. Quick charging function |
| 14. Electric parking brake | 41. Rear headrests |
| 15. Exterior design: other | 42. Selectable driveline characteristics |
| 16. Extra power outlet | 43. Side airbag driver and passenger |
| 17. Follow me home | 44. Soundsystem |
| 18. Head airbags front, Head airbags rear | 45. Steel rims |
| 19. Heat reflecting windows | 46. Steering wheel manually adjustable |
| 20. Interior lights: other accessories | 47. Steering wheel manually adjustable |
| 21. Interior lights: other accessories | 48. Storage facilities in general |
| 22. Interior: other | 49. Textile upholstery |
| 23. Interior: other, Mirror: others | 50. Traffic sign recognition |
| 24. Interior: other, Storage facilities in general | 51. Tyre pressure control (RDC) |
| 25. Keyless go | 52. USB in |
| 26. LED Daytime running lights | 53. Vehicle charging cable |
| 27. LED rear lights | |

Dealer's equipment (selected items)

- | | |
|---|---|
| 1. Door mirror(s) electrically adjustable in general, Door mirrors heated | - |
| 2. Park Distance Control rear | - |
| 3. Pearl effect paint | - |

Base value of the vehicle

Base value of the vehicle by Eurotax (net) -

CorrectionsFirst registrationMileageEquipment

Tyres

Other

Earlier repairs -
Braki uszkodzenia -

Above figure was estimated on the basis of price quotations of used cars on the Polish market Eurotax (database number 07-2026 POL) with regard to technical and market parameters affecting the value of the vehicle.

Basic print without information about the vehicle's value - duey to use of the document any information relating to the value of the vehicle, the price of equipment, adjustments, etc.. were removed

Date: 06-07-2026

DEKRA's expert:
Kacper Sosnowski (WSP)
Andrzej Sosnowski

Document issued electronically valid without signature.

Measurement of thickness of the vehicle lacquer coating


No. of controlled item	Controlled item	Measured range of thickness of the lacquer coat [μm]
1	Front cover	to 150
2	Front left fender	to 150
3	Left front pillar	to 150
4	Front left door	to 150
5	Roof	to 150
6	Left middle pillar	to 150
7	Right side sill	to 150
9	Rear left fender	to 150
10	Cover/lid	to 150
11	Right rear fender	to 150
13	Right middle pillar	to 150
14	Right side sill	150 - 500
15	Front right door	to 150
16	Right front pillar	150 - 300
17	Front right fender	150 - 200

Description of the technical condition

A detailed description of the technical condition contains in Description of the technical condition attached to following expertise.

General comments - regarding valuation**Vehicle documents**

During the inspection the registration proof of the vehicle was presented and its photo was taken and enclosed to the expertise.

During the inspection the service book was presented and its number is given below:

.

Information concerning the origin of the vehicle

Lack of reliable data.

Anti-theft protection - immobilizer

- as a result of the inspection of the vehicle found no malfunctions of the immobilizer in the extent possible to determine during the inspection of the vehicle in the non- workshop conditions.

Anti-theft protection - other:

not found

Additional comments on the car:

Not applicable.

Test drive

Test drive of the vehicle was conducted. Test drive in the full extent is not possible. Comment below:
ograniczenia placowe

Checking of the correctness and / or construction of identification / serial numbers of the object:

Not tested

Verification of the accuracy of the object data, including year of production, and other.

Not conducted - adopted according to the documents presented and indicated sources.

- The read odometer status has not been verified with records in electronic equipment of the vehicle.
- This expertise is used exclusively to estimate the market value of the item pricing and can not be used for any purpose other than those mentioned above.
- An expert assumes no responsibility for hidden defects (legal and physical) and the possible consequences arising from the continuing use of the subject of valuation, and for the consequences of using the same valuation.
- The above pricing is not an expertise of the technical condition of the subject of valuation and as such can not be considered, in particular, can not be treated as a guarantee for the sales subject of the valuation for estimated value.
- This evaluation may not be published as whole in any document without consent of its executors and without their consent as to the form and contents of such publication.
- The evaluation has been carried out basing on delivered documentation and organoleptic examination of

page 5/40

the assessed object. No diagnostic examination has been carried out, nor any workshop verification of the assessed object.

- This expertise has been issued basing on inspection of the assessed object in conditions ruling in its availability location.

Comments to the commission - regarding valuation

Kluczyki

TAK

2

Expert comments - regarding valuation

Pojazd elektryczny. Brak dekielków felg tylnych i felgi lewej przód. Informacja niski poziom ładowania, niektóre systemy mogą być niedostępne, naładuj baterie. Odpryski na szybie czołowej.

Rzeczoznawca dokonał oględzin pojazdu w warunkach parkingowych, co mogło ograniczyć pełną ocenę jego stanu technicznego. Dodatkowo, jeżeli jazda próbna została przeprowadzona (informacje w treści raportu), to wykonano ją w warunkach parkingowych, z niewielką prędkością, co może nie odzwierciedlać pełnych warunków eksploatacyjnych. Istnieje możliwość, że w innych okolicznościach ujawnią się dodatkowe uszkodzenia lub usterki, których nie można było wykryć podczas obecnych oględzin. Zalecamy zatem skorzystanie z możliwości oględzin pojazdu we własnym zakresie lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi danej marki, co pozwoli na pełniejszą weryfikację stanu technicznego pojazdu przed udziałem w aukcji."

Rysy, wgniecenia, ślady użytkowania sadza.

Restrictive disclaimer - regarding valuation

Nie weryfikowano szczegółowo stanu układu napędowego, zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego oraz wydechowego. Ocena została wykonana bez użycia podnośnika i specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, nie dokonywano demontażu osłon i innych elementów. Ocena określa ogólny stan pojazdu na dzień oględzin w miejscu jego udostępnienia, nie może być zatem traktowana jako kompleksowa ocena stanu technicznego. Specyfikacja wg. programu operacyjnego w zakresie wyposażenia standardowego i dodatkowego nie gwarantuje zgodności ze stanem faktycznym w zakresie możliwym do ustalenia przez rzeczoznawcę podczas oględzin pojazdu.

Pomiar grubości powłoki lakierowej wykonano w miejscach możliwych do ich wykonania pomiary nie gwarantują oryginalności poszczególnych elementów poddanych ocenie.

- W Ocenie/Raporcie uwzględniono niesprawności, uszkodzenia, braki itp., które były możliwe do stwierdzenia organoleptycznego, w warunkach oględzin (z uwzględnieniem: stanu czystości pojazdu, warunków atmosferycznych, oświetlenia itd.) oraz bez weryfikacji serwisowej, bez dostępu do spodu pojazdu, bez specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (w tym bez diagnostyki komputerowej), bez jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.
- W ramach Oceny/Raportu nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu.
- Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu oceny, a także za skutki wykorzystania samej oceny.
- Podane przedziały grubości powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały.

- Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
- Niniejsza Ocena/Raport nie jest szczegółową oceną stanu technicznego.

Ocenę/Raport wykonano w kierunku ujawnienia uszkodzeń nieakceptowanych z punktu widzenia właściwego przewodnika zwrotu pojazdu lub innych ustaleń ze Zleceniodawcą. Tym samym Ocena/Raport może nie ujmować typowych zużyć i uszkodzeń eksploatacyjnych.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 1.
Przekątna przednia lewa



Photo 2.
Przód

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 3.

Przekątna przednia prawa



Photo 4.

Bok prawy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 5.
Bok prawy z tyłu



Photo 6.
Przekątna tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 7.

Tył



Photo 8.

Przekątna tylna lewa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 9.

Bok lewy z tyłu



Photo 10.

Bok lewy z przodu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 11.

Próg lewy (widok od przodu)



Photo 12.

Próg prawy (widok od przodu)

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 13.
Spód pojazdu przód



Photo 14.
Spód pojazdu tył

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 15.

Tarcza hamulcowa przednia prawa



Photo 16.

Tarcza hamulcowa tylna prawa

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 17.

Tarcza hamulcowa tylna lewa



Photo 18.

Tarcza hamulcowa przednia lewa


PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 19.
Bagażnik



Photo 20.
Komora silnika



PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 23.

Zestaw wskaźników - przebieg



Photo 24.

Zestaw wskaźników - serwis

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 25.

Widok przez otwarte drzwi przednie lewe



Photo 26.

Kierownica z lewej strony

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 27.

Widok przez otwarte drzwi tylne lewe



Photo 28.

Widok z tylnej kanapy na deskę rozdz.

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 29.
Konsola środkowa



Photo 30.
Tunel środkowy

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 31.
Kierownica (na wprost)



Photo 32.
Dowód rej. Str. 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION

Certyfikat g

Kod Dealera 0075322	Nazwa Dealera PM POL-CAR S
Kod modelu/wersji/serii 3321110	Nr nadwozia NX049731
VIN ZFAEFAA27NX049731	Nr rejestracyjny PO2UG30
Identyfikator dokumentu BAE44129B47F22C768D6EA363F428E40	
Model (500 BEV Hatchback) BEV 95 KM Action	
Nazwisko i imię/Nazwa	

Photo 33.

Książka serwisowa – dane

POTWIERDZENIE WYKONANIA OKRESOWYCH PRZEGŁADÓW TECHNICZNYCH

Wykaz czynności Okresowych Przeglądów Technicznych oraz terminy (przebieg km), w których należy je wykonywać, są w Instrukcji Obsługi Pojazdu. Należy podać rodzaj wykonywanej interwencji (przebieg czy wymiana oleju, jeśli przewidziane są odrębnie) i uzupełnić wszystkie pola.

Tolerancja terminu wykonania przeglądu wynosi ± 1 miesiąc. Tolerancja przebiegu wynosi ± 1000 km.

GWARANCJA

FREE TO GO
ROADSIDE ASSISTANCE

SOWE

MODEL E 500	MODEL
PRZEGŁĄD OT 1	PRZEGŁĄD
WYMIANA OLEJU E -	WYMIANA OLEJU
PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA	PRZEGŁĄD PRZEWIDZANY DLA
STAN LICZNIKA W km 8800	STAN LICZNIKA W km
ZASTOSOWANO OLEJ	

Photo 34.

Książka serwisowa – ostatni przegląd

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION**Photo 35.**

Przewód ładowania baterii trakcyjnej

**Photo 36.**

Dowód rej. str. 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION




Photo 37.

Instrukcje



Photo 38.

Zestaw naprawczy koła

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 39.

Gniazdo ładowania / tankowania



Photo 40.

Kluczyki

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 41.

Zdjęcie do protokołu



Photo 42.

Zdjęcie do protokołu

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 43.

Pokrywa komory silnika - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 44.

Drzwi przednie P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 45.

Drzwi przednie P - Wgniecenie/odkształcenie 1




Photo 46.

Lusterko zew P - Rysa/odprysk 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 47.

Próg P - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 48.

Łotnik tylny P / Ściana boczna P - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 49.

Felga aluminiowa tylna P - Inne 1



Photo 50.

Pokrywy bagażnika - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 51.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 1



Photo 52.

Zderzak tylny - Rysa/odprysk 2

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 53.

Błotnik tylny L / Ściana boczna L - Rysa/odprysk 1



Photo 54.

Felga aluminiowa tylna L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 55.

Drzwi przed L - Rysa/odprysk 1



Photo 56.

Drzwi przed L - Wgniecenie/odkształcenie 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 57.

Próg L - Wgniecenie/odkształcenie 1



Photo 58.

Felga Aluminiowa przednia L - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 59.

Deska rozdzielcza - Rysa/odprysk 1



Photo 60.

Podłokietnik środkowy przedni - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 61.

Fotel prz. lew. - Inne 1



Photo 62.

Tapicerka drzwi przednich P - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 63.

Osłona p/słoneczna lewa - Inne 1



Photo 64.

Osłona p/słoneczna prawa - Inne 1

PHOTOGRAPHIC DOCUMENTATION



Photo 65.

Podsufitka - Inne 1



Photo 66.

Podsufitka - Inne 2